

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/80122/26/08/27  
Nr zlecenia/szkody: 24/035606  
Data zlecenia: 27-08-2026

**DEKRA Polska - Centrala**  
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Zleceniodawca:**

PKO Leasing SA  
Świętokrzyska 36  
00-116 Warszawa

**Rzeczoznawcy:**

**Kacper Sosnowski (WSP)**  
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa  
**inż. Józef Orłowski**  
TU - Włocławek

**UWAGA:**

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

**Dane pojazdu**

|                                  |                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Grupa obiektów (Eurotax)         | samochody osobowe                                                  |
| Kod EC (Eurotax)                 | 0143463                                                            |
| Producent                        | VOLVO                                                              |
| Model                            | V60 18-21                                                          |
| Typ/wersja                       | V60 B3 B Momentum Core aut                                         |
| Rodzaj nadwozia                  | KOM                                                                |
| Liczba drzwi/liczba miejsc       | 5/5                                                                |
| Masa własna [kg]                 | 1693                                                               |
| Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 2240                                                               |
| Rozstaw osi 1/2                  | 2872                                                               |
| Rodzaj silnika                   | z zapłonem iskrowym                                                |
| Układ oczyszczania spalin        | GPF                                                                |
| Pojemność silnika [ccm]          | 1969                                                               |
| Moc silnika [KM/kW]              | 163/120                                                            |
| Skrzynia biegów                  | automatyczna 8-biegowa                                             |
| Nr rejestracyjny                 | WP0407T                                                            |
| VIN                              | YV1ZWK6VDM2429529                                                  |
| Data 1. rejestracji              | 19-12-2020                                                         |
| Data nast. bad. techn.           | 18-12-2026                                                         |
| Rok produkcji                    | 2020 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych) |
| Stan licznika [km]               | 129 451 (odczytany)                                                |
| Kolor nadwozia/rodzaj powłoki    | biały/UNI                                                          |

**Ogumienie**

| Oś       | Koło  | Producent, typ    | Rozmiar       | Profil<br>zmierzony |
|----------|-------|-------------------|---------------|---------------------|
| przednia | prawo | DEBICA, FRIGO HP2 | 215/55 17 98V | 5,0 mm              |
|          | lewo  | DEBICA, FRIGO HP2 | 215/55 17 98V | 5,0 mm              |
| tylna    | prawo | DEBICA, FRIGO HP2 | 215/55 17 98V | 5,0 mm              |
|          | lewo  | DEBICA, FRIGO HP2 | 215/55 17 98V | 6,0 mm              |

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- |                                                                                         |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ABS                                                                                  | 30. System audio High Performance (wyświetlacz dotykowy 9 cala, 8 głośników, AUX, USB)           |
| 2. Czujnik deszczu                                                                      | 31. System elektronicznej kontroli stabilności i trakcji - ESC                                   |
| 3. Czujnik odległości przy parkowaniu - tył                                             | 32. System informowania o znakach drogowych - Road Sign Information                              |
| 4. Driver Alert - system informowania o zmęczeniu kierowcy                              | 33. System kontroli trakcji w zakręcie - CTC                                                     |
| 5. Dywaniki tekstylne                                                                   | 34. System monitorowania ciśnienia w ogumieniu                                                   |
| 6. EBA - system wspomagania nagłego hamowania                                           | 35. System ostrzegania o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu - Distance Alert       |
| 7. EBL - automatyczne włączenie świateł awaryjnych podczas nagłego hamowania            | 36. System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy - TSA                               |
| 8. Felgi aluminiowe 17 5-podwójnych ramion, Silver z ogumieniem 225/50                  | 37. System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z innymi samochodami na skrzyżowaniach        |
| 9. Fotele pochłaniające energię zderzenia                                               | 38. System unikania lub łagodzenie skutków zderzeń z dużymi zwierzętami                          |
| 10. Funkcja Auto Hold                                                                   | 39. System unikania lub łagodzenie skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami do prędkości 70km/h |
| 11. Gałka dźwigni zmiany biegów, skórzana                                               | 40. System utrzymania pasa ruchu (LKA)                                                           |
| 12. Hamulec postojowy elektryczny                                                       | 41. System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS)                                   |
| 13. Immobilizer                                                                         | 42. System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS)                                |
| 14. Kanapa tylna dzielona 40/60                                                         | 43. Tapicerka tekstylna + fotele komfortowe                                                      |
| 15. Kierownica skórzana, wielofunkcyjna z aluminiowym wykończeniem                      | 44. Tempomat                                                                                     |
| 16. Klamki w kolorze nadwozia                                                           | 45. Tuner radiowy, cyfrowy (DAB)                                                                 |
| 17. Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa                                              | 46. Uchwyt na kubki z przodu                                                                     |
| 18. Komputer pokładowy                                                                  | 47. Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego na tylnej kanapie                               |
| 19. Lakier uni                                                                          | 48. Układ stabilizacji przechyłu (RSC - Roll Stability Control)                                  |
| 20. Lampki do czytania - przód/tył                                                      | 49. Układ wspomagania hamowania City Safety                                                      |
| 21. Lusterka boczne składane elektrycznie                                               | 50. Usługa Volvo On Call                                                                         |
| 22. Pasy bezpieczeństwa przednie z elektrycznymi napinaczami łagodzącymi skutki kolizji | 51. Wskaźnik temperatury zewnętrznej                                                             |
| 23. Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy                                       | 52. Wykończenie wnętrza aluminium Iron Ore                                                       |
| 24. Poduszki powietrzne - kurtyny                                                       | 53. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera                                                      |
| 25. Poduszki powietrzne boczne (2)                                                      | 54. Wyświetlacz zegarów cyfrowy 12,3 cali                                                        |
| 26. Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera                                 | 55. Zabezpieczenie w przypadku zjechania z drogi                                                 |
| 27. Reflektory przednie LED                                                             | 56. Zamek centralny zdalnie sterowany                                                            |
| 28. Relingi dachowe zintegrowane, czarne                                                | 57. Zwalnianie pedału hamulca                                                                    |
| 29. Sensus Connect Infotainment System z zestawem głośnomówiącym Bluetooth              |                                                                                                  |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- |                                                    |   |
|----------------------------------------------------|---|
| 1. Lakier niemetalizowany - Ice White .....        | - |
| 2. Pakiet Park Assist .....                        | - |
| Kamera wspomagająca parkowanie tyłem               |   |
| Czujniki odległości przy parkowaniu - przód        |   |
| 3. Rezygnacja z oznaczenia wersji silnikowej ..... | - |

**Wartość bazowa pojazdu**

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) ..... -

**Korekty**Pierwsza rejestracjaPrzebiegWyposażenieInneWcześniejsze naprawy ..... -  
stwierdzone braki i uszkodzenia ..... -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 08-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.


Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 31-08-2026

Rzecznik DEKRA:  
Kacper Sosnowski (WSP)  
inż. Józef Orłowski**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



| Nr punktu kontroli | Kontrolowany element  | Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm] |
|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| 1                  | Pokrywa przednia      | do 150                                               |
| 2                  | Łotnik przedni lewy   | 150 - 200                                            |
| 3                  | Słupek przedni lewy   | 150 - 200                                            |
| 4                  | Drzwi przednie lewe   | 150 - 200                                            |
| 5                  | Dach                  | do 150                                               |
| 6                  | Słupek środkowy lewy  | do 150                                               |
| 7                  | Próg lewy             | do 150                                               |
| 8                  | Drzwi tylne lewe      | do 150                                               |
| 9                  | Łotnik tylny lewy     | do 150                                               |
| 10                 | Pokrywa/klapa         | 150 - 2000                                           |
| 11                 | Łotnik tylny prawy    | do 150                                               |
| 12                 | Drzwi tylne prawe     | do 150                                               |
| 13                 | Słupek środkowy prawy | do 150                                               |
| 14                 | Próg prawy            | do 150                                               |
| 15                 | Drzwi przednie prawe  | do 150                                               |
| 16                 | Słupek przedni prawy  | 150 - 200                                            |
| 17                 | Łotnik przedni prawy  | do 150                                               |

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:  
elektroniczna

**Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu**

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

**Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:**

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

**Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:**

- nie stwierdzono.

**Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:**

Nie dotyczy.

**Jazda próbna**

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:  
ograniczenia parkingowe

**Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:**

Nie badano.

**Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.**

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

---

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

**Kluczyki**

TAK

1

---

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Widoczne wady lakiernicze. Odpryski na szybie czołowej.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1.**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2.**  
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3.**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4.**  
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5.**  
Bok prawy z tyłu



**Fot. 6.**  
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7.**  
Tył



**Fot. 8.**  
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9.**  
Bok lewy z tyłu



**Fot. 10.**  
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11.**  
Próg lewy (widok od przodu)



**Fot. 12.**  
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13.**  
Spód pojazdu przód



**Fot. 14.**  
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15.**


Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Fot. 16.**

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17.**

Tarcza hamulcowa tylna lewa



**Fot. 18.**

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19.**  
Bagażnik




**Fot. 20.**  
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21.**  
Komora silnika



**Fot. 22.**  
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23.**

Tabliczka znamionowa



**Fot. 24.**

Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25.**  
Zestaw wskaźników - serwis



**Fot. 26.**  
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27.**  
Kierownica z lewej strony



**Fot. 28.**  
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29.**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



**Fot. 30.**

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31.**  
Tunel środkowy



**Fot. 32.**  
Kierownica (na wprost)



# DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35.**  
Książka serwisowa – ostatni przegląd



**Fot. 36.**  
Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37.**  
Kluczyki



**Fot. 38.**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39.**  
Zdjęcie do protokołu




**Fot. 40.**  
Kratka/zaślepka halogenu L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41.**

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 42.**

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43.**  
Zderzak - Rysa/odprysk 1



**Fot. 44.**  
Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45.**  
Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 2



**Fot. 46.**  
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47.**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 48.**

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49.**

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 50.**

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51.**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 52.**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53.**

Ścianka tylna P / Ścianka boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



**Fot. 54.**

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 55.**

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 56.**


Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 57.**


Dach - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 58.**

Dach - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 59.**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 60.**

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 61.**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 62.**

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 63.**

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 64.**

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 65.**

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1



**Fot. 66.**

Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 67.**

Podłokietnik środkowy przedni - Pęknięcie/rozerwanie 1




**Fot. 68.**

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 69.**  
Fotel prz. praw. - Inne 1



**Fot. 70.**  
Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 71.**

Tapicerka drzwi tylnych P - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 72.**

Wykładzina(y) słupka przedniego L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 73.**

Wykładzina(y) słupka przedniego P - Inne 1



**Fot. 74.**

Wykładzina(y) słupka tylnego P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 75.**

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1



**Fot. 76.**

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1