

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	124/16/06/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	24/056019
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Mini ładowarka gąsienicowa VERMEER S925TX
Nr fabryczny:	1VRL0705PP1007130
Data sporządzenia:	22-06-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 19.06.2026r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest miniładowarka gąsienicowa VERMEER S925TX wykorzystywana do wyrównywania terenu, prac brukarskich oraz prac ogrodowych. Możliwość montażu różnego osprzętu, takiego jak: łyżka, widły, wiertnica, pług, koparka łańcuchowa, chwytak.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Mini ładowarka gąsienicowa
Producent:	VERMEER
Typ/model:	S925TX
Numer fabryczny:	1VRL0705PP100713
Przebieg:	769 MTH
Rok produkcji:	2022

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Udźwig z operatorem:	1197 kg
Silnik:	KUBOTA V1505-EF01
Moc silnika:	18,2 kW
Przepływ oleju hydraulicznego do osprzętu:	do 45 l/min
Maks prędkość jazdy:	6,6 km/h
Waga:	1490 kg
Wyposażenie:	Chwytak VERMEER ULG46, nr seryjny: 1VRE030ZCP1000784 Platforma operatora Obciążniki z tyłu maszyny

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna zmagazynowana bez zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych.

Silnik uruchomiono. Praca silnika równomierna, prawidłowa. Wykonano próbę ruchową oraz symulację ruchów roboczych (podnoszenie/opuszczenia ramienia, otwieranie/zamykanie chwytaka, jazdę do przodu oraz do tyłu). Gąsienica prawa – wyczuwalne szarpnięcia – konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych. W pozostałych funkcjach, nie stwierdzono nieprawidłowości. Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności podczas pracy.

Zalecana obsługa serwisowa przed dalszą eksploatacją.

Stwierdzono uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zabrudzenia, zarysowań, ognisk korozji.

Dodatkowo stwierdzono:

- gąsienice – liczne przecięcia, ubytki materiału,
- obudowa boczna L silnika – wgnieciona, odprysk powłoki lakierowej, korozja,
- obudowa boczna P silnika – wgnieciona, odprysk powłoki lakierowej, korozja,
- obudowa przednia – starcia powłoki lakierowej, zarysowania,
- ramię – widoczne wycieki oleju hydraulicznego,
- oparcie operatora – rozerwane poszycie,

Stan wizualny maszyny ocenia się na dostateczny.

W trakcie oględzin stwierdzono oznaczenie CE na tabliczce znamionowej. Nie stwierdzono numeru VIN na elemencie stałym.

Nie okazano instrukcji obsługi, historii eksploatacji, dokumentacji serwisowej.

Do oględzin okazano 1 kluczyk do stacyjki.

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości pełnej weryfikacji w działaniu.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzecznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.









