

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/54386/26/06/12  
Nr zlecenia/szkody: 23/033170  
Data zlecenia: 12-06-2026

**DEKRA Polska - Centrala**  
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Zleceniodawca:**

PKO Leasing SA  
Świętokrzyska 36  
00-116 Warszawa

**Rzeczoznawcy:**

**Kacper Sosnowski (WSP)**  
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa  
**Andrzej Sosnowski**  
DEKRA Polska - Centrala

**UWAGA:**

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

**Dane pojazdu**

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0154082
Producent	KIA
Model	Sportage 21-25
Typ/wersja	Sportage 1.6 T-GDI M 2WD
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1451
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2085
Rozstaw osi 1/2	2680
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1598
Moc silnika [KM/kW]	150/110
Skrzynia biegów	manualna
Nr rejestracyjny	KT1069J
VIN	U5YPU81BANL009790
Data 1. rejestracji	01-03-2022
Data nast. bad. techn.	01-03-2027
Rok produkcji	2022 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	81 526 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	niebieski/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FALKEN, EURO ALLSEASON AS210	215/65 17 103V	3,0 mm
	lewe	FALKEN, EURO ALLSEASON AS210	215/65 17 103V	3,5 mm
tylna	prawe	FALKEN, EURO ALLSEASON AS210	215/65 17 103V	3,0 mm
	lewe	FALKEN, EURO ALLSEASON AS210	215/65 17 103V	3,0 mm

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. Alarm
3. Czujnik ciśnienia w oponach
4. Czujnik zmiernych
5. DBC - system kontroli zjazdu ze wzniesienia
6. ESC - system stabilizacji toru jazdy
7. El. podnoszenie szyb, przód i tył z funkcją auto po stronie kierowcy
8. Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem
9. Funkcja przypomnienia o sprawdzeniu tylnych siedzeń
10. Funkcja wyboru trybu jazdy
11. Gniazdo 12V w bagażniku
12. Gniazdo 12V w konsoli centralnej
13. Gniazdo USB w konsoli centralnej do transmisji danych
14. Gniazdo USB-C do ładowania urządzeń przenośnych w konsoli centralnej
15. HAC - System wspomagający pokonywanie podjazdów
16. Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Auto Hold
17. Immobilizer
18. Instalacja radiowa + 6 głośników
19. Kamera cofania z dynamicznymi liniami ułatwiającymi parkowanie
20. Kierownica skórzana
21. Kierownica wielofunkcyjna: sterowanie systemem audio, bluetooth
22. Kieszenie w oparciach foteli przednich
23. Klamki wewnętrzne w kolorze metalicznym
24. Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
25. Klimatyzacja manualna z nawiewami dla drugiego rzędu
26. Koło zapasowe, dojazdowe
27. LFA - asystent utrzymania auta pośrodku pasa
28. LKA - asystent utrzymania pasa ruchu
29. Lakier uni
30. Lampy LED mijania i drogowe z funkcją automatycznych świateł drogowych
31. Listwa wykończeniowa deski rozdzielczej w kolorze srebrnym
32. Listwy okien z satynowym wykończeniem
33. Listwy progowe srebrne
34. Lusterka boczne podgrzewane
35. Lusterka boczne regulowane elektrycznie
36. Lusterka boczne składane elektrycznie
37. Lusterka boczne w kolorze nadwozia
38. Lusterka boczne z kierunkowskazami LED
39. Lusterko wsteczne fotochromatyczne
40. MCB - Autonomiczny hamulec pokolizyjny
41. Poduszka powietrzna kierowcy - centralna
42. Poduszki powietrzne boczne oraz pełnowymiarowe kurtyny powietrzne dla przednich i tylnych siedzeń
43. Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, system dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera
44. Przedni podłokietnik ze schowkiem i podłóżną regulacją
45. Radio DAB, Apple CarPlay, AndroidAuto, 8 calowy ekran dotykowy
46. Relingi dachowe
47. Schowek pod podłogą bagażnika
48. System autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania pojazdów, pieszych i rowerzystów FCA
49. System powiadamiania ratunkowego E-Call
50. Szyba przednia akustyczna
51. TSA - system stabilizacji toru jazdy przyczepy
52. Tapicerka materiałowa
53. Tempomat
54. Tylna kanapa składana i dzielona w proporcji 40:20:40
55. Tylny podłokietnik z uchwytem na kubki
56. Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika
57. Uchwyty do składania oparć tylnej kanapy w bagażniku
58. Zamek centralny z pilotem
59. Zestaw głośnomówiący z Bluetooth
60. Zestaw wskaźników kierowcy z 4.2 calowym kolorowym wyświetlaczem
61. Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

1. Lakier metalik .....

**Wartość bazowa pojazdu**

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) ..... -

**Korekty**Pierwsza rejestracjaPrzebiegWyposażenieOgumienieInneAktualna sytuacja rynkowa ..... -  
Wcześniejsze naprawy ..... -  
Uszkodzenia, stan ..... -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 06-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.


Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 17-06-2026

Rzecznik DEKRA:  
Kacper Sosnowski (WSP)  
Andrzej Sosnowski**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Ściana boczna lewa	do 150
11	Ściana boczna prawa	150 - 2000
12	Drzwi tylne prawe	150 - 300
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	150 - 300
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

### Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

### Uwagi ogólne - dot. wyceny

#### **Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

.

---

#### **Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu**

Brak wiarygodnych danych.

---

#### **Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:**

Nie dotyczy.

---

#### **Jazda próbna**

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:  
ograniczenia placowe

---

#### **Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:**

Nie badano.

---

#### **Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.**

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

---

#### **Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe**

fabryczne

- 
- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
  - Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
  - Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
  - Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
  - Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
  - Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

---

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

**Kluczyki**

TAK

2

---

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej. Widoczne wady lakiernicze.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1.**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2.**  
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3.**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4.**  
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5.**  
Bok prawy z tyłu



**Fot. 6.**  
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7.**  
Tył



**Fot. 8.**  
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9.**  
Bok lewy z tyłu



**Fot. 10.**  
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11.**  
Próg lewy (widok od przodu)



**Fot. 12.**  
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13.**  
Spód pojazdu przód



**Fot. 14.**  
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15.**  
Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Fot. 16.**  
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17.**  
Tarcza hamulcowa tylna lewa



**Fot. 18.**  
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19.**  
Bagażnik



**Fot. 20.**  
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21.**  
Komora silnika



**Fot. 22.**  
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23.**  
Tabliczka znamionowa



**Fot. 24.**  
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25.**  
Zestaw wskaźników - serwis



**Fot. 26.**  
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27.**  
Kierownica z lewej strony



**Fot. 28.**  
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29.**  
Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



**Fot. 30.**  
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31.**  
Tunel środkowy




**Fot. 32.**  
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 33.**  
Dowód rej. Str. 1



**Fot. 34.**  
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35.**  
Książka serwisowa – ostatni przegląd



**Fot. 36.**  
Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37.**  
Kluczyki




**Fot. 38.**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39.**  
Kratka/zaślepka halogenu L - Rysa/odprysk 1




**Fot. 40.**  
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41.**  
Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 42.**  
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43.**  
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



**Fot. 44.**  
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45.**  
Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1




**Fot. 46.**  
Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47.**  
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 48.**  
Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49.**  
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1




**Fot. 50.**  
Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51.**  
Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 52.**  
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53.**  
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 54.**  
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 55.**  
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 56.**  
Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 57.**  
Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1



**Fot. 58.**  
Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 59.**  
Fotel prz. praw. - Inne 1



**Fot. 60.**  
Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 61.**  
Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 62.**  
Wykładzina(y) słupka tylnego P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 63.**  
Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1



**Fot. 64.**  
Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 65.**  
Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1



**Fot. 66.**  
Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 2