

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/76562/26/08/17
Nr zlecenia/szkody: 24/039828
Data zlecenia: 17-08-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0150075
Producent	NISSAN
Model	Qashqai 21-24
Typ/wersja	Qashqai 1.3 DIG-T mHEV 4x4 N-Connecta Xtronic
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1521
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2040
Rozstaw osi 1/2	2665
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1332
Moc silnika [KM/kW]	158/116
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	SB336GH
VIN	SJNTANJ12U1443228
Data 1. rejestracji	28-05-2024
Data nast. bad. techn.	27-05-2027
Rok produkcji	2024 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	42 545 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	niebieski/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	LINGLONG, TEMPORARY USE	155/90 17 112M	0,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	235/55 18 100V	2,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	235/55 18 100V	3,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	235/55 18 100V	2,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. Antena - płetwa rekina
2. Asystent przejazdu przez skrzyżowanie
3. Asystent utrzymania auta w pasie ruchu
4. Bluetooth (telefon + muzyka)
5. Czujnik deszczu i wycieraczki
6. Czujnik zmierzchu
7. Czujniki parkowania przednie i tylne
8. Felgi aluminiowe 18" z ogumieniem 235/55
9. Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego - 2 kierunki
10. Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
11. Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości
12. Funkcja aktualizacji oprogramowania samochodu poprzez sieć wifi - Firmware Over The Air
13. Gniazda USB A i C z przodu
14. Gniazda USB typ A oraz C z tyłu
15. Gniazda zasilania 12 V - z przodu i w bagażniku
16. Głośniki 6
17. Hamulec ręczny elektryczny z funkcją Auto Hold
18. Kamera cofania
19. Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów pokryte skórą
20. Kierownica wielofunkcyjna
21. Kieszenie w przednich i tylnych drzwiach
22. Klamka drzwi z przyciskiem
23. Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
24. Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa
25. Kolumna kierownicy z ręczną regulacją położenia w pionie i w poziomie
26. Konsola centralna i boczki drzwi wykończone skórą ekologiczną
27. Koło zapasowe - dojazdowe
28. Lakier uni
29. Lampka w podsufitce
30. Lusterka boczne podgrzewane
31. Lusterka boczne regulowane elektrycznie
32. Lusterka zewnętrzne elektrycznie składane
33. Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
34. Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się
35. Nawigacja Nissan Connect
42. Punkty zaczepu ISOFIX na tylnej kanapie 2x - zewnętrzne miejsca
43. Półki dodatkowe pozwalające na dzielenie i regulowanie wysokości podłogi bagażnika
44. Schowek w desce rozdzielczej z delikatnym domykaniem i oświetleniem
45. Skrzynia automatyczna Xtronic
46. System audio AM/FM z DAB
47. System automatycznych świateł drogowych
48. System eCall
49. System informujący o braku zapięcia pasów
50. System inteligentnego automatycznego hamulca awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów
51. System inteligentnego kluczyka i-Key - przycisk uruchamiania silnika + dostęp bezkluczykowy
52. System interwencji w przypadku wykrycia pojazdu w martwym polu, inteligentny
53. System interwencji w razie niezamierzonej zmiany pasa ruchu, inteligentny
54. System kamer 360, inteligentny AVM
55. System kontroli stabilności pojazdu (VDC)
56. System monitorowania ciśnienia w oponach
57. System multimedialny NissanConnect z 12,3 calowym ekranem dotykowym
58. System ostrzegający o pojazdach w martwym polu
59. System ostrzegający o ruchu poprzecznym w trakcie cofania z funkcją awaryjnego hamowania
60. System ostrzegający przed kolizją, predykcyjny FCW
61. System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, inteligentny
62. System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy, inteligentny
63. System rozpoznawania znaków drogowych, inteligentny
64. System wykrywania poruszających się obiektów
65. Szyby elektrycznie sterowane z przodu i z tyłu z funkcją auto i obsługą zdalną
66. Szyby przyciemniane
67. Tapicerka materiałowa
68. Tempomat aktywny, inteligentny
69. Tryby jazdy (Sport, Normal, Eco, Snow, Off-road)
70. Tylne kanapa dzielona 60/40
71. Uchwyt na okulary przeciwsłoneczne
72. Uchwyty do mocowania bagażu (4 w podłodze i 2 po bokach)
73. Uchwyty na kubki z przodu x2
74. Uchwyty na kubki z tyłu x2
75. Usługi zdalne poprzez aplikację NissanConnectServices - wymagana instalacja aplikacji na smartfonie
76. Wlew paliwa, bezkorkowy

- | | |
|---|--|
| 36. Ogranicznik prędkości (ASL) | 77. Wykończenie części deski rozdzielczej miękkie oraz zewnętrznej części tunelu centralnego |
| 37. Oświetlenie ambientowe podstawowe - konsola centralna | 78. Zegary cyfrowe z wyświetlaczem TFT 12,3" |
| 38. Oświetlenie bagażnika, podwójne | 79. Łopatkę zmiany biegów |
| 39. Poduszki powietrzne 7 (przednie, boczne i kurtynowe dla obu rzędów foteli oraz centralna) | 80. Światła do jazdy dziennej LED |
| 40. Podłokietnik - tył | 81. Światła przednie FULL LED |
| 41. Przycisk uruchamiania silnika | 82. Światła tylne LED - światła hamowania i pozycyjne |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|--|---|
| 1. Lakier metalik | - |
| 2. Pakiet Komfort | - |
| Ładowarka bezprzewodowa | |
| Kłapa bagażnika sterowana elektrycznie i bezdotykowo | |
| Ładowarka bezprzewodowa telefonów komórkowych 15W | |
| 3. Pakiet Zimowy | - |
| Fotele przednie z funkcją podgrzewania | |
| Szyba przednia podgrzewana | |
| Kierownica z funkcją podgrzewania | |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Przebieg

Wypożyczenie

Ogumienie

Inne

Wcześniejsze naprawy -
Uszkodzenia, stan -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 08-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.


Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 25-08-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
Andrzej Sosnowski**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	150 - 200
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	150 - 200
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Łotnik tylny lewy	150 - 200
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	150 - 200
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupki przedni prawy	150 - 200
17	Łotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Koło w bagażniku BRIDGESTONE TURANZA T005 235/55 R18 100V letnia 3.5mm. Poziom płynu układu chłodniczego poniżej minimum. Aktywna kontrolka ciśnienia w kołach. Brak zaślepek w tylnej kanapie. Zamontowane koło dojazdowe prawy przód. Odpryski na szybie czołowej. Nietypowe dźwięki otwierania pokryw silnika.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.

- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Numer identyfikacyjny



Fot. 22.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 34.
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Kluczyki



Fot. 36.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 42.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 44.
Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
Zderzak - Inne 1



Fot. 46.
Zderzak - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48.

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Łotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50.

Łistwa krawędzi łotnika prz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Listwa krawędzi błotnika prz P - Inne 1



Fot. 52.


Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 54.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



Fot. 56.


Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 58.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Klamka drzwi prz P - Inne 1



Fot. 60.

Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Słupek przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64.

Ścianka tylna P / Ścianka boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 66.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1



Fot. 68.

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 70.

Szyba tylna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 72.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.
Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 74.
Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 76.


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 78.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.

Klamka drzwi tyl L - Rysa/odprysk 1



Fot. 80.

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 81.
Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 82.
Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83.
Podsufitka - Inne 1



Fot. 84.
Wykładzina(y) słupka tylnego L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1