

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/63814/26/07/10
Nr zlecenia/szkody: PS24/03269
Data zlecenia: 10-07-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Przemysław Ostap
DEKRA Polska - O. Lublin

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0158861
Producent	MERCEDES-BENZ
Model	GLC [254] 22-
Typ/wersja	GLC 300 de 4-Matic AMG Line
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	2400
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2885
Rozstaw osi 1/2	2888
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Doładowanie	turbosprężarka z chodnicą powietrza
Układ oczyszczania spalin	KSC
Pojemność silnika [ccm]	1993
Moc silnika [KM/kW]	197/145
Skrzynia biegów	automatyczna 9-biegowa
Nr rejestracyjny	CT717CN
VIN	W1NKM0KB9RF122368
Data 1. rejestracji	08-08-2024
Data nast. bad. techn.	08-08-2027
Rok produkcji	2023
Stan licznika [km]	17 575 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	granatowy/METALIK

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6Q MO	235/55 19 105W	3,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6Q MO	235/55 19 105W	3,0 mm
tylna	prawo	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6Q MO	255/50 19 107W	4,5 mm

lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6Q MO	255/50 19 107W	4,5 mm
------	----------------------------------	----------------	--------

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. Alarm antywłamaniowy
3. Android Auto
4. Apple CarPlay
5. Asystent hamowania - aktywny
6. Asystent ograniczeń prędkości
7. Asystent parkowania aktywny z Parktronic
8. Asystent utrzymania pasa ruchu, aktywny
9. Asystent świateł drogowych, adaptacyjny
10. Czujnik pasów bezpieczeństwa dla pasażerów siedzących z tyłu pojazdu
11. Czytnik linii papilarnych
12. Deska rozdzielcza oraz górna część drzwi obszyta sztuczną skórą ARTICO o wyglądzie skóry Nappa
13. Dynamic Select - selektor trybu jazdy
14. Dywaniki AMG
15. ESP - układ stabilizacji toru jazdy
16. Elementy wykończenia wnętrza - struktura metalu
17. Fotele przednie podgrzewane
18. Fotele przednie z 4-stopniową regulacją odcinka lędźwiowego
19. Fotele przednie, sportowe
20. Gaśnica
21. Gniazdo 12V w bagażniku
22. Gniazdo ładowania
23. Gwarancja 2 lata bez limitu kilometrów
24. Immobilizer
25. Integracja smartfona
26. Kabel do ładowania z Wallboxa/publicznej stacji ładowania (Typ 2, 3-fazy, 16 A), 5 m., prosty
27. Kabel do ładowania z gniazdka domowego E/F (Typ 2), 5m. prosty
28. Kamera cofania
29. Kamizelka odblaskowa dla kierowcy
30. Keyless-go funkcja rozruchu
31. Kierownica sportowa, wielofunkcyjna pokryta skórą nappa
32. Kłapa bagażnika EASY-PACK otwierana elektrycznie
33. Klimatyzacja automatyczna Thermatic
34. Konsola środkowa w kolorze czarnym na wysoki połysk
35. Lakier uni
36. Lampy LED High Performance
37. Lusterka boczne składane elektrycznie
38. Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie
39. Moduł komunikacyjny 5G
40. Nadkola poszerzone dla kół AMG
41. Nadkola w kolorze pojazdu
43. Oparcie tylne składane, dzielone
44. Oświetlenie ambientowe
45. Oświetlenie ambientowe z projekcją loga marki
46. Pakiet Chrom
47. Pakiet Chrom wnętrze
48. Pakiet USB
49. Pakiet komfortowy bagażnika
50. Pakiet oświetlenia wnętrza
51. Podsufitka materiałowa, czarna
52. Poduszka powietrza pasażera automatycznie deaktywowna
53. Poduszka powietrzna centralna
54. Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
55. Poduszki boczne powietrzne kierowcy i pasażera
56. Przygotowanie do Car Sharing
57. Przygotowanie do instalacji Live Traffic Information
58. Przygotowanie do instalacji radia cyfrowego
59. Przygotowanie do instalacji usług nawigacyjnych
60. Radio cyfrowe
61. Relingi dachowe - aluminiowe
62. Roleta przestrzeni ładunkowej EASY-PACK
63. Rozszerzone funkcje MBUX
64. Skrzynia automatyczna 9G-TRONIC
65. Stylizacja AMG
66. System bezprzewodowego ładowania urządzeń mobilnych - przód
67. System monitorowania ciśnienia w oponach
68. System monitorowania wnętrza
69. System multimedialny MBUX
70. System wykrywania obecności osób i dzieci w pojeździe
71. System wzywania pomocy Mercedes-Benz
72. System ładowania prądem przemiennym (ładowanie AC)
73. Szyby elektrycznie sterowane przód i tył
74. Szyby przyciemniane, termoizolacyjne
75. Tapicerka ze sztucznej skóry ARTICO/Microcut mikrofibra
76. Uchwyt na kubek, podwójny
77. Usługi zdalne i ładowanie Plus
78. Wskaźnik akustyczny obecności
79. Wycieraczki szyb z czujnikiem deszczu
80. Wyświetlacz centralny
81. Wyświetlacz kierowcy
82. Zamek centralny z pilotem
83. Zawieszenie komfortowe

42. Nawigacja na dysku twardym

84. Zawieszenie samopoziomujące

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Hak holowniczy ze stabilizacją przyczepy ESP | - |
| 2. Konsola środkowa z wykończeniem o strukturze metalu | - |
| 3. Lakier metalik | - |
| 4. Pakiet AMG Advanced Plus | - |
| Asystent martwego punktu | |
| Listwy progowe podświetlane, z logo Mercedes-Benz | |
| Asystent znaków drogowych | |
| Oświetlenie ambientowe Plus | |
| Pakiet pamięci | |
| 5. Pakiet Night | - |
| Relingi dachowe - czarne | |
| Szyby przyciemniane, termoizolacyjne | |
| 6. Pakiet parkowania z kamerą 360 | - |
| Kamera 360 stopni | |
| Asystent parkowania aktywny z Parktronic | |
| Wirtualna maska - system wyświetlania podłoża pod przednią osią | |
| 7. Podsufitka materiałowa, szara | - |
| 8. System MBUX z rozszerzoną rzeczywistością do nawigacji | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wypożyczenie

Ogumienie

Inne

Stwierdzone uszkodzenia, stan dbałości o pojazd -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 07-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 17-07-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
mgr inż. Przemysław Ostap

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa/klapa tylna	do 150
11	Ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	do 150
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

immobiliser

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny**Kluczuki**

TAK

2

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Informacja wymienić baterie w kluczyku. Odpryski na szybie czołowej. Rysy na samochodzie.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Numer identyfikacyjny



Fot. 22.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 24.

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdziel.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.

Książka serwisowa – dane



Fot. 34.

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Przewód ładowania baterii trakcyjnej



Fot. 36.
Dowód rej. str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Instrukcje



Fot. 38.
Gniazdo ładowania / tankowania

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Kluczyki




Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48.

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.

Lampa tylna wew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.

Listwa śr zderzaka tylnego - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Listwa śr zderzaka tylnego - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 54.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 56.

Pokrywy bagażnika() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 58.
Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Listwa krawędzi błotnika tyl L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60.


Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 64.

Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66.

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.
Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 68.
Uchwyt drzwi prze L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.
Podsufitka - Inne 1