

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/93699/25/12/01  
Nr zlecenia/szkody: 19/002643  
Data zlecenia: 01-12-2025

**DEKRA Polska - Centrala**  
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Zleceniodawca:**

PKO Leasing SA  
Świętokrzyska 36  
00-116 Warszawa

**Rzeczoznawcy:**

**Kacper Sosnowski (NEW)**  
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa  
**Andrzej Sosnowski**  
DEKRA Polska - Centrala

**UWAGA:**

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

**Dane pojazdu**

|                                  |                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Grupa obiektów (Eurotax)         | samochody osobowe                                                  |
| Kod EC (Eurotax)                 | 0134610                                                            |
| Producent                        | BMW                                                                |
| Model                            | Seria 3 [F30/F80] 15-18                                            |
| Typ/wersja                       | 318i GPF Advantage aut                                             |
| Rodzaj nadwozia                  | sedan                                                              |
| Liczba drzwi/liczba miejsc       | 4/5                                                                |
| Masa własna [kg]                 | 1425                                                               |
| Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 2000                                                               |
| Rozstaw osi 1/2                  | 2810                                                               |
| Rodzaj silnika                   | z zapłonem iskrowym                                                |
| Układ oczyszczania spalin        | GPF                                                                |
| Pojemność silnika [ccm]          | 1499                                                               |
| Moc silnika [KM/kW]              | 136/100                                                            |
| Skrzynia biegów                  | automatyczna                                                       |
| Nr rejestracyjny                 | GD324TA                                                            |
| VIN                              | WBA8E31000A672653                                                  |
| Data 1. rejestracji              | 01-02-2019                                                         |
| Data nast. bad. techn.           | 09-09-2026                                                         |
| Rok produkcji                    | 2018 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych) |
| Stan licznika [km]               | 171 411 (odczytany)                                                |
| Kolor nadwozia/rodzaj powłoki    | czarny/UNI                                                         |

**Ogumienie**

| Oś       | Koło  | Producent, typ                 | Rozmiar       | Profil zmierzony |
|----------|-------|--------------------------------|---------------|------------------|
| przednia | prawe | VREDESTEIN, SNOWTRACS          | 205/55 16 91H | 2,5 mm           |
|          | lewe  | VREDESTEIN, SNOWTRACS          | 205/55 16 91H | 2,5 mm           |
| tylna    | prawe | YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER V906 | 205/55 16 91H | 1,5 mm           |
|          | lewe  | YOKOHAMA, BLUEARTH WINTER V906 | 205/55 16 91H | 2,0 mm           |

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- |                                                                                                     |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ABS                                                                                              | 25. Oświetlenie powitalne                                                         |
| 2. Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne | 26. Pakiet serwisowy BMW Service Inclusive 5 lat / 100.000 km                     |
| 3. Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania                                          | 27. Podłokietnik przedni, przesuwany                                              |
| 4. Czujnik kolizji                                                                                  | 28. Przełącznik właściwości jezdnych z trybem ECO PRO                             |
| 5. Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - tył                                                  | 29. Radio BMW Professional                                                        |
| 6. Dodatkowe gniazda 12V                                                                            | 30. Reflektory przednie diodowe                                                   |
| 7. Dodatkowe schowki                                                                                | 31. Servotronic                                                                   |
| 8. Dynamiczne światła stop                                                                          | 32. Składane zagłówki tylne                                                       |
| 9. Dywaniki welurowe                                                                                | 33. System Auto Start Stop                                                        |
| 10. Dzielone i składane oparcie kanapy z tyłu                                                       | 34. System alarmowy sterowany pilotem                                             |
| 11. Elektroniczna blokada dyferencjału                                                              | 35. Szyby atermiczne                                                              |
| 12. Felgi aluminiowe 16", V-Spoke 390, z ogumieniem                                                 | 36. Tapicerka tkaninowa Move                                                      |
| 13. Funkcja Follow-Me-Home                                                                          | 37. TeleServices                                                                  |
| 14. Gniazdo AUX-IN                                                                                  | 38. Tempomat z funkcją hamowania                                                  |
| 15. Immobilizer                                                                                     | 39. Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC z trybem kontroli trakcji DTC      |
| 16. Kierownica skórzana                                                                             | 40. Ustawienia Personal Profile z pamięcią ważnych funkcji kontrolnych w kluczyku |
| 17. Kierownica wielofunkcyjna                                                                       | 41. Wskaźnik zmiany biegów                                                        |
| 18. Klimatyzacja automatyczna                                                                       | 42. Wspomaganie układu kierowniczego - elektryczne                                |
| 19. Kolumna kierownicy regulowana mechanicznie w pionie i poziomie                                  | 43. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera                                       |
| 20. Komputer pokładowy                                                                              | 44. Zamek centralny                                                               |
| 21. Lakier uni                                                                                      | 45. Zestaw Bluetooth z interfejsem USB                                            |
| 22. Lampy tylne w technologii diodowej LED                                                          | 46. Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą                                  |
| 23. Mocowania do fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach                                 | 47. Światła przeciwmgielne w technologii LED                                      |
| 24. Oświetlenie bagażnika                                                                           |                                                                                   |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- |                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| 1. Diodowe reflektory przednie (LED)             | - |
| 2. Kierownica sportowa, skórzana                 | - |
| 3. Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie | - |
| 4. System nawigacji satelitarnej Business        | - |

**Wartość bazowa pojazdu**

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) ..... -

**Korekty**

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Wcześniejsze naprawy ..... -  
Braki, uszkodzenia stan ..... -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 12-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 11-12-2025

Rzecznik DEKRA:  
Kacper Sosnowski (NEW)  
Andrzej Sosnowski

**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



| Nr punktu kontroli | Kontrolowany element  | Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| 1                  | Pokrywa przednia      | 150 - 300                                            |
| 2                  | Łotnik przedni lewy   | do 150                                               |
| 3                  | Słupki przedni lewy   | do 150                                               |
| 4                  | Drzwi przednie lewe   | 150 - 200                                            |
| 5                  | Dach                  | do 150                                               |
| 6                  | Słupki środkowy lewy  | do 150                                               |
| 7                  | Próg lewy             | do 150                                               |
| 8                  | Drzwi tylne lewe      | do 150                                               |
| 9                  | Łotnik tylny lewy     | do 150                                               |
| 10                 | Pokrywa/klapa         | do 150                                               |
| 11                 | Łotnik tylny prawy    | do 150                                               |
| 12                 | Drzwi tylne prawe     | do 150                                               |
| 13                 | Słupki środkowy prawy | do 150                                               |
| 14                 | Próg prawy            | do 150                                               |
| 15                 | Drzwi przednie prawe  | do 150                                               |
| 16                 | Słupki przedni prawy  | do 150                                               |
| 17                 | Łotnik przedni prawy  | do 150                                               |

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

**Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu**

Brak wiarygodnych danych.

**Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:**

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

**Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:**

- nie stwierdzono.

**Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:**

Nie dotyczy.

**Jazda próbna**

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:  
ograniczenia placowe

**Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:**

Nie badano.

**Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.**

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

---

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

**Kluczyki**

TAK

1

---

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Minął termin wymiany oleju od 9000km. Minął termin kontroli wzrokowej od 9000km. Informacja wymień baterie kluczyka. Brak zaślepki w tylnej kanapie. Widoczne wady lakiernicze.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.

- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1.**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2.**  
Przód



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3.**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4.**  
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5.**  
Bok prawy z tyłu



**Fot. 6.**  
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7.**  
Tył



**Fot. 8.**  
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9.**  
Bok lewy z tyłu



**Fot. 10.**  
Bok lewy z przodu



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11.**  
Próg lewy (widok od przodu)



**Fot. 12.**  
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13.**  
Spód pojazdu przód



**Fot. 14.**  
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15.**

Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Fot. 16.**

Tarcza hamulcowa tylna prawa



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17.**

Tarcza hamulcowa tylna lewa



**Fot. 18.**

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19.**  
Bagażnik




**Fot. 20.**  
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21.**  
Komora silnika



**Fot. 22.**  
Numer identyfikacyjny



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23.**  
Tabliczka znamionowa



**Fot. 24.**  
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25.**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 26.**

Kierownica z lewej strony



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27.**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 28.**


Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29.**

Konsola środkowa



**Fot. 30.**

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31.**  
Kierownica (na wprost)




**Fot. 32.**  
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33.**  
Dow. Rej. Str.2 i klucze



**Fot. 34.**  
Książka serwisowa – dane




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35.**

Książka serwisowa – ostatni przegląd




**Fot. 36.**

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 37.**  
Zestaw naprawczy koła



**Fot. 38.**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39.**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 40.**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41.**

Krata zderzaka prz. - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 42.**

Krata zderzaka prz. - Pęknięcie/rozerwanie 2




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43.**

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



**Fot. 44.**

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45.**

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 46.**

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47.**

Uszczelka/listwa szyby czołowej - Rysa/odprysk 1



**Fot. 48.**

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49.**

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 50.**

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51.**


Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 52.**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53.**


Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 54.**

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 55.**

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 56.**

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 57.**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 58.**

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 59.**

Opona tylna P - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 60.**

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 61.**

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2



**Fot. 62.**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 63.**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



**Fot. 64.**

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 65.**

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 2




**Fot. 66.**

Dach - zdjęcie poglądowe 1




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 67.**

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 68.**

Dach - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 69.**


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 70.**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 71.**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 72.**


Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 73.**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 74.**

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 75.**

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 76.**

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 77.**

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 78.**

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 79.**

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 80.**

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 81.**

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 82.**

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 83.**

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 2



**Fot. 84.**


Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 85.**

Kanapa tyl. - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 86.**

Kanapa tyl. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 87.**

Tapicerka drzwi tylnych P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 88.**

Uszczelka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 89.**

Uszczelka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 2



**Fot. 90.**

Podsufitka - Inne 1