

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/63441/22/10/26
Nr zlecenia/szkody: 19/011590
Data zlecenia: 26-10-2022

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
PKO Leasing Finance
PKO Leasing SA
Al. Śmigłego-Rydza 20
93-281 Łódź

Rzecznik:
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0131449
Producent	FORD
Model	Fiesta 17-21
Typ/wersja	Fiesta 1.0 EcoBoost GPF Active 2 ASS
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1166
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1685
Rozstaw osi 1/2	2493
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	998
Moc silnika [KM/kW]	100/74
Skrzynia biegów	manualna 6-biegowa
Nr rejestracyjny	DLU77839
VIN	WF0JXXGAHJKC63756
Data 1. rejestracji	25-03-2019
Data nast. bad. techn.	25-03-2024
Rok produkcji	2019 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	61 518 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	Szary/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawo	Continental, Contisportcontact 3	205/45 R17 88V	6,0 mm
	lewo	Kleber, KRISALP hp2	215/45 R17 91H	4,0 mm
tylna	prawo	Continental, Contisportcontact 3	205/45 R17 88V	6,0 mm
	lewo	Continental, Contisportcontact 3	205/45 R17 88V	6,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. ABS | 23. Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, w kolorze nadwozia, z kierunkowskazami |
| 2. Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne | 24. Ogranicznik prędkości, regulowany (ASLD) |
| 3. Czujnik deszczu aktywujący wycieraczki | 25. Oświetlenie bagażnika |
| 4. Dywaniki welurowe z przodu | 26. Podsufitka materiałowa w ciemnej tonacji |
| 5. Dywaniki welurowe z przodu i z tyłu | 27. Radio z Ford SYNC 3/B&O/wyświetlacz 8/AppLink/zestaw głośnomówiący BT/9 głośników+subwoofer/2xUSB |
| 6. EBA - układ wspomagania hamowania awaryjnego | 28. Reflektory automatyczne, z czujnikiem zmierzchu |
| 7. EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania | 29. Reflektory halogenowe, projekcyjne ze światłami do jazdy dziennej LED (oraz tylnymi częściowo LED) |
| 8. ESC - układ stabilizacji toru jazdy | 30. Spoiler tylny w kolorze nadwozia |
| 9. Elektrycznie sterowane szyby przednie | 31. Sygnalizacja hamowania awaryjnego |
| 10. Felgi aluminiowe 17 z wykończeniem Shadow Black z ogumieniem 205/45 | 32. System bezkorkowego wlewu paliwa - Ford Easy Fuel |
| 11. Fotel kierowcy z ręczną regulacją położenia w dwóch płaszczyznach | 33. System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS) |
| 12. Fotel pasażera z regulacją przód-tył | 34. System przypominający o zapięciu pasów dla wszystkich foteli |
| 13. Funkcja wzywania pomocy | 35. System wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu (Lane Keeping Aid) |
| 14. HSA - system wspomagający ruszanie pod górę | 36. Tapicerka materiałowa Jean Road (styl sportowy) |
| 15. Instalacja do montażu radioodbiornika | 37. Tempomat |
| 16. Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS) | 38. Tylna kanapa dzielona 60/40, składana |
| 17. Kierownica 3-ramienna, skórzana | 39. Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego na tylnej kanapie |
| 18. Klimatyzacja manualna | 40. Wyłącznik deaktywujący czołową poduszkę powietrzną pasażera |
| 19. Kluczyk Ford My Key | 41. Zamek centralny |
| 20. Komputer pokładowy | 42. Zestaw do naprawy przebitej opony |
| 21. Lakier zwykły, Frozen White | 43. Światła przeciwmgielne, przód |
| 22. Lane Keeping Alert | |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | | |
|--|-------|---|
| 1. Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne | | - |
| 2. Kamera ułatwiająca parkowanie tyłem, pakiet | | - |
| 3. Lakier metalizowany, specjalny: Silver Fox | | - |
| 4. Lusterka boczne składane elektrycznie z lampkami oświetlającymi podłoże | | - |
| 5. Pakiet Comfort 1 | | - |
| 6. Pakiet Design 17 | | - |
| 7. Podwójna podłoga przestrzeni bagażowej (z regulacją wysokości mocowania) | | - |
| 8. Reflektory - Full LED statyczne, zawiera: (Światła do jazdy dziennej LED - przód i tył) | | - |
| 9. Relingi dachowe - czarne | | - |
| 10. Szyby tylne dodatkowo przyciemniane | | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

KorektyPierwsza rejestracjaPrzebiegWypożyczenieOgumienieInne

Wcześniejsze naprawy -
Braki uszkodzenia stan -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 10-2022 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.


Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 28-10-2022

Rzecznik DEKRA:
Andrzej Sosnowski**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	150 - 200
5	Dach	150 - 300
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Łotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupki przedni prawy	do 150
17	Łotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Brak płynu zestawu naprawczego koła. Komunikat o wymaganej wymianie oleju.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przód



Fot. 2.
Prawy bok przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Prawy bok tył



Fot. 4.
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Lewy bok tył




Fot. 6.
Lewy bok przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Pole numerowe



Fot. 8.
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 9.
Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10.
Widok przez lewe przednie drzwi

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.

Widok przez lewe tylne drzwi



Fot. 12.

Widok z tylnego siedzenia

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Konsola środkowa



Fot. 14.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 16.

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.
Bagażnik




Fot. 18.
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Spód pojazdu przód



Fot. 20.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.


Dowód rejestracyjny 1. strona



Fot. 22.


Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.


Książka serwisowa (dane pojazdu)



Fot. 24.

Książka serwisowa - ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
Instrukcja obsługi



Fot. 26.
Zderzak (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.
Zderzak (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 28.
Felga przednia prawa (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.

Drzwi tylne prawe (Wgniecie./Odształ.)



Fot. 30.

Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Felga tylna prawa (Rysa/Odprysk)



Fot. 32.
Felga tylna prawa (Rysa/Odprysk 1)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Dach (Rysa/Odprysk)



Fot. 34.
Drzwi tylne lewe (Wgniecie./Odkształ.)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.

Lusterko zewnętrzne lewe (Rysa/Odprysk)



Fot. 36.

Łotnik przedni lewy (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 37.
Felga przednia lewa (Rysa/Odprysk)



Fot. 38.
Felga przednia lewa (Rysa/Odprysk 1)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Fotel lewy (Inne)



Fot. 40.