



SPAWARKA ŚWIATŁOWODOWA FUJIKURA 90S+ Z OBCINARKĄ CT-50

Zamawiający wycenę:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	52/30/09/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	PS21/08199
Nr fabryczny:	D2Z84PLAMA1LBW60
Autor wyceny:	Inż. Artur Kawęcki

CEL I PRZEZNACZENIE WYCENY

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU WYCENY

W dniu 01.10.2026r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest spawarka światłowodowa FUJIKURA 90S+ przeznaczona do spawania każdego rodzaju włókna światłowodowego. Wykorzystywana do konstruowania, budowy oraz konserwacji linii i połączeń światłowodowych.

DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa:	Spawarka światłowodowa
Producent:	FUJIKURA
Typ/model:	90S+
Numer fabryczny:	D2Z84PLAMA1LBW60
Przebieg:	Licznik spawów: 1936 Licznik całkowity: 5497
Rok produkcji:	-

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Ekran:	5" kolorowy, dotykowy
Czas wygrzewania:	20 s
Czas spawania:	7 s
Żywotność elektrody:	Około 5000 połączeń
Zasilanie	Akumulator
Wymiary:	135x160x125 mm
Waga:	2,4 kg
Wyposażenie:	Obcinarka CT50, nr seryjny: 086495 Skrzynka transportowa Zasilacz Skrzynka narzędziowa

STAN TECHNICZNY I DOKUMENTACJA

Urządzenie znajduje się w hali magazynowej, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenie uruchomiono przy użyciu zasilania bateryjnego. Dokonano odczytania przebiegu, rozpoczęto proces autodiagnostyki, z uwagi na niski poziom baterii, nie ukończono. Zasilacz dołączony do urządzenia nie pasuje do wejścia. W menu urządzenia odczytano termin następnego przeglądu 19.12.2022. Nie weryfikowano pracy urządzenia. Brak możliwości pełnego sprawdzenia w działaniu w warunkach magazynowych. Istnieje ryzyko ujawnienia niesprawności oraz braków w kompletacji w trakcie eksploatacji.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia.

Dodatkowo stwierdzono:

- komunikat – upłynął rekomendowany termin przeglądu (data ostatniego serwisu 19.12.2021) – konieczna weryfikacja serwisowa,
- zasilacz pasujący do urządzenia – brak,

Stan wizualny ocenia się na dobry.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Nie okazano instrukcji obsługi, dokumentacji technicznej, historii serwisu, eksploatacji.

Przedstawiono dokumentację środka technicznego:

1. Faktura zakupowa

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE


Sporządzający niniejszą wycenę zastrzega, że:

- Niniejsza wycena została sporządzona wyłącznie w celu określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów niż wskazane w niniejszym opracowaniu. W szczególności nie stanowi podstawy do oceny stanu technicznego ani przydatności przedmiotu wyceny do zakupu.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, zarówno prawne, jak i fizyczne, ani za skutki wynikające z jego dalszej eksploatacji lub wykorzystania niniejszej wyceny.
- Niniejsza wycena nie stanowi ekspertyzy technicznej przedmiotu wyceny i nie może być za taką uznawana. Określona wartość rynkowa nie stanowi gwarancji uzyskania ceny sprzedaży na wskazanym poziomie.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana, kopiowana ani rozpowszechniana w całości lub w części bez uprzedniej zgody sporządzającego oraz uzgodnienia formy i zakresu jej wykorzystania.
- Wycena została sporządzona na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz oględzin przedmiotu wyceny przeprowadzonych metodą organoleptyczną. Nie wykonywano badań diagnostycznych, pomiarów specjalistycznych ani weryfikacji warsztatowej.
- Ocenę przedmiotu wyceny przeprowadzono w warunkach istniejących w miejscu i czasie udostępnienia obiektu do oględzin.
- Nie weryfikowano poprawności, autentyczności ani zgodności numerów identyfikacyjnych i seryjnych przedmiotu wyceny z dokumentacją, jak również nie potwierdzano prawdziwości danych przekazanych przez zleceniodawcę.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA









POLSKA FIRMA

JASNE ZASADY

PROFESJONALNA OBSŁUGA

