



PIŁA TAŚMOWA DO OBRÓBK DREWNA SAWYER TS-400XL

Zamawiający wycenę:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	54/12/10/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	24/017587
Nr fabryczny:	15336
Autor wyceny:	Inż. Artur Kawęcki

CEL I PRZEZNACZENIE WYCENY

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU WYCENY

W dniu 13.10.2026r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest piła taśmowa do obróbki drewna produkowana przez tajwańską firmę Hoon Hsiang Industrial Co. Ltd. pod marką Sawyer. Wykorzystywana do precyzyjnego rozcinania drewna w przemyśle stolarskim. Znajduje zastosowanie przy produkcji podłóg warstwowych, drzwi czy paneli.

DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa:	Piła taśmowa do obróbki drewna
Producent:	Hoon Hsiang Industrial Co. Ltd.
Typ/model:	SAWYER TS-400 (400XL)
Numer fabryczny:	15336
Czas pracy:	-
Rok produkcji:	2024

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Maks wysokość obrabianego materiału:	300 mm
Maks szerokość obrabianego materiału:	400 mm
Szerokość brzeszczotu:	80 mm
Odległość ostrza od przenośnika:	2 – 250 mm
Prędkość posuwu:	0 – 30 m/min
Moc silnika głównego:	22 kW
Wymiary:	2250x2580x2000mm
Waga:	2600 kg
Zasilanie:	400V
Wyposażenie:	Pulpit sterujący

STAN TECHNICZNY I DOKUMENTACJA

Maszyna znajduje się w hali magazynowej, zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin maszyny nie podłączono do zasilania elektrycznego ze względu na konieczność podłączenia do zasilania 400V oraz zasilania pneumatycznego brak przeszkolonego operatora. Brak możliwości sprawdzenia w działaniu w warunkach magazynowych. Ze względu na zastawienie i ograniczony dostęp do maszyny ograniczone możliwości weryfikacji. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych uszkodzeń oraz braków w kompletacji w trakcie eksploatacji.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego –zarysowania, zabrudzenia, starcia powłoki lakierowej. Na elementach roboczych oraz w skrzynkach sterowniczych stwierdzono zabrudzenie trocinami.

Dodatkowo stwierdzono:

- taśma tnąca – brak,

Szczegółowy stan urządzenia na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Stan maszyny określa się jako dobry.

Do oględzin nie okazano historii serwisowej, eksploatacji.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianej maszyny. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Istnieje ryzyko wykrycia rozbieżności.

Przystawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu
2. Instrukcja obsługi
3. Deklaracja zgodności

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

Sporządzający niniejszą wycenę zastrzega, że:

- Niniejsza wycena została sporządzona wyłącznie w celu określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów niż wskazane w niniejszym opracowaniu. W szczególności nie stanowi podstawy do oceny stanu technicznego ani przydatności przedmiotu wyceny do zakupu.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, zarówno prawne, jak i fizyczne, ani za skutki wynikające z jego dalszej eksploatacji lub wykorzystania niniejszej wyceny.
- Niniejsza wycena nie stanowi ekspertyzy technicznej przedmiotu wyceny i nie może być za taką uznawana. Określona wartość rynkowa nie stanowi gwarancji uzyskania ceny sprzedaży na wskazanym poziomie.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana, kopiowana ani rozpowszechniana w całości lub w części bez uprzedniej zgody sporządzającego oraz uzgodnienia formy i zakresu jej wykorzystania.
- Wycena została sporządzona na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz oględzin przedmiotu wyceny przeprowadzonych metodą organoleptyczną. Nie wykonywano badań diagnostycznych, pomiarów specjalistycznych ani weryfikacji warsztatowej.
- Ocenę przedmiotu wyceny przeprowadzono w warunkach istniejących w miejscu i czasie udostępnienia obiektu do oględzin.
- Nie weryfikowano poprawności, autentyczności ani zgodności numerów identyfikacyjnych i seryjnych przedmiotu wyceny z dokumentacją, jak również nie potwierdzano prawdziwości danych przekazanych przez zleceniodawcę.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA







