



PODNOŚNIK PRZEGUBOWY NIFTYLIFT HR28 HYBRID 4x4

Zamawiający wycenę:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	146/02/10/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	21/009493
Nr fabryczny:	19 46525
Autor wyceny:	Inż. Artur Kawęcki

CEL I PRZEZNACZENIE WYCENY

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU WYCENY

W dniu 06.10.2026r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest podnośnik przegubowy (zwyżka koszowa) NIFTYLIFT HR28 do pracy na dużych wysokościach. Maszyna oferuje 28m wysokości roboczej i zasięg boczny 19m, co umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach. Możliwość poruszania po nieutwardzonych nawierzchniach.

DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa:	Podnośnik przegubowy
Producent:	NIFTYLIFT
Typ/model:	HR28
Numer fabryczny:	19 46525
Czas pracy:	664 h
Rok produkcji:	2021

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Maks wysokość robocza:	28 m
Maksymalna wysokość – platforma:	26 m
Maks zasięg poziomy:	18,9 m
Wymiary po złożeniu:	9,3x2,49x2,72 m
Udźwig platformy:	280 kg
Prędkość jazdy:	0 – 4,5 km/h
Wymiary platformy:	2,4m – 0,9m
Zasilanie:	Silnik wysokoprężny KUBOTA D1105 Silnik elektryczny i 12 akumulatorów
Ogumienie:	Wypełnione pianką
Wyposażenie:	1 kluczyk do stacji

STAN TECHNICZNY I DOKUMENTACJA

Maszyna przechowywana bez zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych.

Silnik uruchomiono. Praca silnika równomierna, prawidłowa. Wykonano próbę ruchową – nie stwierdzono nieprawidłowości. Dokonano sterowania zarówno po uruchomieniu silnika spalinowego jak i w trybie elektrycznym. Wykonano symulację ruchów roboczych bez obciążenia (podnoszenie/opuszczanie, podnoszenie/opuszczanie ramienia, obrót kosza, wysuw teleskopu) – maszyna nie reaguje na próby obrotu na obrotnicy, pozostałe funkcje bez uwag.

Stwierdzono wycieki z układu hydraulicznego w okolicy rozdzielacza, zacieknienia olejem widoczne na dużych fragmentach maszyny – konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych. Nie stwierdzono wycieków oleju z silnika.

Stwierdzono uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zabrudzenia, zarysowań, śladów korozji.

Stwierdzono ponadto:

- obrotnica – brak reakcji na próby sterowania,
- pokrywa boczna L – pęknięta,
- pokrywa boczna P – pęknięta,
- opona tylna P – przecięty bok,
- opona przednia L – przecięty bok,

Stan wizualny maszyny ocenia się na dobry.

Szczegółowy stan na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianej maszyny. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Istnieje ryzyko wykrycia rozbieżności.

Przystawiono dokumentację środka technicznego:

1. Instrukcja obsługi
2. Deklarację zgodności WE
3. Dziennik konserwacji (ostatni przegląd z dnia 02.06.2025)
4. Dokumentację badań UDT, ostatnie z dnia 14.05.2025, ważne do maj 2026 – brak ważnych badań UDT

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

Sporządzający niniejszą wycenę zastrzega, że:

- Niniejsza wycena została sporządzona wyłącznie w celu określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów niż wskazane w niniejszym opracowaniu. W szczególności nie stanowi podstawy do oceny stanu technicznego ani przydatności przedmiotu wyceny do zakupu.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, zarówno prawne, jak i fizyczne, ani za skutki wynikające z jego dalszej eksploatacji lub wykorzystania niniejszej wyceny.
- Niniejsza wycena nie stanowi ekspertyzy technicznej przedmiotu wyceny i nie może być za taką uznawana. Określona wartość rynkowa nie stanowi gwarancji uzyskania ceny sprzedaży na wskazanym poziomie.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana, kopiowana ani rozpowszechniana w całości lub w części bez uprzedniej zgody sporządzającego oraz uzgodnienia formy i zakresu jej wykorzystania.
- Wycena została sporządzona na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz oględzin przedmiotu wyceny przeprowadzonych metodą organoleptyczną. Nie wykonywano badań diagnostycznych, pomiarów specjalistycznych ani weryfikacji warsztatowej.
- Ocenę przedmiotu wyceny przeprowadzono w warunkach istniejących w miejscu i czasie udostępnienia obiektu do oględzin.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA











