eRZECZOZNAWCY

WYCENA WARTOŚCI



ŁADOWARKA TELESKOPOWA JCB TM 220

Zamawiający wycenę:	**PKO Leasing** **Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa**
Numer zlecenia:	28/14/05/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	25/016741
Nr fabryczny:	JCB220TSV01545054
Autor wyceny:	Inż. Artur Kawęcki

CEL I PRZEZNACZENIE WYCENY

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU WYCENY

W dniu 20.05.2026r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest ładowarka teleskopowa JCB TM 220 przeznaczona do podnoszenia, załadunku oraz transportu ładunku o dużym ciężarze. Maszyna znajduje zastosowanie w branży przemysłowej, rolniczej oraz budowlanej.

DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa:	Ładowarka teleskopowa
Producent:	JCB
Typ/model:	TM 220
Numer fabryczny:	JCB220TSV01545054
Przebieg:	4670 mth
Rok produkcji:	2011

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Masa robocza:	6060 kg
Producent silnika:	DEUTZ
Moc silnika:	56.6 kW
Udźwig:	2200 kg
Wysokość podnoszenia:	4600 mm
Ogumienie:	L: SOLIDEAL MPT 405/70-20 P: CAMSO MPT 405/70-20
Wyposażenie:	Widły 1200 mm Wyjścia hydrauliczne na karetce wideł Zaczep tylny Radio Kabina ROPS/FOPS

STAN TECHNICZNY I DOKUMENTACJA

Maszyna zmagazynowana bez zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych.

Silnik uruchomiono. Praca silnika równomierna, prawidłowa.

Wykonano symulację ruchów roboczych (podnoszenie/opuszczanie ramienia, wysuw ramienia, otwieranie zamykanie wideł) bez obciążenia – maszyna działa poprawnie. Istnieje ryzyko wystąpienia wad i niesprawności w warunkach pracy.

Nie stwierdzono wycieków z układu hydraulicznego. Stwierdzono zabrudzenie olejem silnika. Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych.

Stwierdzono uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zabrudzenia, zarysowań, śladów korozji.

Dodatkowo stwierdzono:

- opona przednia L – przecięcia, wyrwane fragmenty bieżnika,
- opona przednia P – przecięcia, wyrwane fragmenty bieżnika,
- lampa przednia L – pęknięta,
- opona tylna L – przecięcia, wyrwane fragmenty bieżnika,
- opona tylna P – przecięcia, wyrwane fragmenty bieżnika,
- błotnik przedni L – wgnieciony, zarysowany,
- błotnik przedni P – wgnieciony, zarysowany,
- błotnik tylny L – wgnieciony, zarysowany,
- błotnik tylny P – wgnieciony, zarysowany,
- fotel operatora – zabrudzony,
- osłona głośnika – wyrwana,
- joystick operatora – wyrwane osłony przełączników,
- pokrywa silnika – pęknięta, odpryski, zarysowania, wyrwana kratka, wyrwany zamek,
- zderzak tylny – odpryski z korozją,
- chłodnica – wgniecenia,

Maszyna ponownie malowana. Widoczne wady lakiernicze oraz uszkodzone naklejki producenta.

Stan wizualny maszyny ocenia się na dobry.

Do oględzin nie okazano: księgi rewizyjnej, historii przeglądów. Brak informacji odnośnie ważności badań UDT.

W trakcie oględzin stwierdzono numer VIN na elemencie stałym oraz oznaczenie CE na tabliczce znamionowej.

Do oględzin okazano jeden kluczyk do stacyjki.

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

Sporządzający niniejszą wycenę zastrzega, że:

- Niniejsza wycena została sporządzona wyłącznie w celu określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów niż wskazane w niniejszym opracowaniu. W szczególności nie stanowi podstawy do oceny stanu technicznego ani przydatności przedmiotu wyceny do zakupu.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, zarówno prawne, jak i fizyczne, ani za skutki wynikające z jego dalszej eksploatacji lub wykorzystania niniejszej wyceny.
- Niniejsza wycena nie stanowi ekspertyzy technicznej przedmiotu wyceny i nie może być za taką uznawana. Określona wartość rynkowa nie stanowi gwarancji uzyskania ceny sprzedaży na wskazanym poziomie.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana, kopiowana ani rozpowszechniana w całości lub w części bez uprzedniej zgody sporządzającego oraz uzgodnienia formy i zakresu jej wykorzystania.
- Wycena została sporządzona na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz oględzin przedmiotu wyceny przeprowadzonych metodą organoleptyczną. Nie wykonywano badań diagnostycznych, pomiarów specjalistycznych ani weryfikacji warsztatowej.
- Ocenę przedmiotu wyceny przeprowadzono w warunkach istniejących w miejscu i czasie udostępnienia obiektu do oględzin.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA


Leasing
www.aukcje-pkoleasing.pl
JCB




JCB


JCB
JCB


JCB
JCB


JCB
JCB


CE
JCB
J.C.B. EARTHMOVERS LIMITED
LAKESIDE WORKS, ROCESTER, UTTOXETER,
UNITED KINGDOM. ST14 5JP
JCB220TSV01545054
WHEELED LOADING SHOVEL
TM220
56.6/2500
6060
2011
11021350
25344988
6400
4000




JCB




20
10
30
40
50
60
MPH
km/h
JCB


JCB




JCB












sprzedaż,
wynajem
naprawa
JCB




JCB



JCB





DEUTZ AG














JCB




JCB













J.C.B. CAB SYSTEMS
LAKESIDE WORKS
ROCESTER
UTTOXETER, STAFFS
ST14 5JP
ENGLAND
WHEELED LOADING SHOVEL
MAX UNLADEN MASS
8500 KG
YEAR OF MANUFACTURE
2011
TM170
TM220
ROPS COMPLIES TO EN ISO 3471: 2008
FOPS COMPLIES TO EN ISO 3449: 2005 LEVEL II
CAB WA PART NUMBER
CAB WA SERIAL NUMBER


Leasing
TM 220
Leas