Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/103847/26/11/05
Nr zlecenia/szkody: 23/009016
Data zlecenia: 05-11-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:
Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Przemysław Ostap
DEKRA Polska - O. Lublin

UWAGA:
Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0119438
Producent	MERCEDES-BENZ
Model	C Klasa Coupe [C 205] 15-18
Typ/wersja	C 200 4-Matic 9G-TRONIC
Rodzaj nadwozia	CPE
Liczba drzwi/liczba miejsc	2/4
Masa własna [kg]	1660
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2075
Rozstaw osi 1/2	2840
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczana spalin	katalizator trójdrożny
Pojemność silnika [ccm]	1991
Moc silnika [KM/kW]	184/135
Skrzynia biegów	automatyczna 9-biegowa
Nr rejestracyjny	CB619PH
VIN	WDD2053431F686077
Data 1. rejestracji	09-08-2018
Data nast. bad. techn.	15-09-2026
Rok produkcji	2017 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	119 580 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	granatowy/METALIK

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	SEMPERIT, SPEED-GRIP 3	225/45 18 95V	1,5 mm
	lewe	SEMPERIT, SPEED-GRIP 3	225/45 18 95V	1,5 mm
tylna	prawe	NOKIAN, WR A4	245/40 18 97V	4,0 mm
	lewe	NOKIAN, WR A4	245/40 18 97V	4,5 mm

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

1. ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
2. Adaptive Brake - system wspomagający hamowanie z Hill Start Assist
3. Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
4. Airbag kolan kierowcy
5. Aktywny asystent układu hamulcowego system unikania i zapobiegania kolizji
6. Asystent ESP dynamicznej jazdy na zakrętach
7. Asystent bocznego wiatru
8. Asystent świateł
9. Attention Assist - asystent wspomagania koncentracji (monitorowanie parametrów zachowania kierowcy)
10. Automatycznie odłączana poduszka pasażera
11. Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa, tył
12. Czujnik zmierzchu
13. DYNAMIC SELECT z pięcioma trybami pracy - wybór charakterystyki trybu jazdy
14. ECO start/stop - funkcja wyłączania silnika podczas postoju
15. ESP - układ stabilizacji toru jazdy
16. Felgi aluminiowe 17, 10-ramienne (srebrny wanad) z ogumieniem 225/50
17. Głośniki z systemem FrontBass
18. Hamulec postojowy - elektroniczny
19. Interfejs Bluetooth
20. Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna, sportowa spłaszczona u dołu, skórzana (perforowany chwyt)
21. Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa THERMATIC
22. Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach
23. Komputer pokładowy
24. Komputer pokładowy z 5,5 calowym kolorowym wyświetlaczem
25. Lakier uni
26. Lampy tylne LED
27. Lusterka prawe i lewe ustawiane elektrycznie i podgrzewane
28. Moduł komunikacyjny UMTS dla Mercedes connect me
29. Podsufitka materiałowa - szara
30. Przedni podłokietnik ze schowkiem
31. Radio Audio 20 USB (7 calowy wyświetlacz, Bluetooth, interfejs Apple, internet, SD)
32. Siatka na bagaż na bocznej lewej ściance bagażnika
33. System kontroli ciśnienia w oponach - RDK
34. Tapicerka łączona - imitacja skóry ARTICO / materiał
35. Tylne oparcie składane, dzielone
36. Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego, tył z Top Tether
37. Uchwyty na kubki z przodu - podwójne
38. Wykończenie wnętrza - lakier fortepianowy
39. Zawieszenie Agility Control z obniżonym zawieszeniem
40. Zdalne otwieranie klapy bagażnika
41. Światła do jazdy dziennej LED

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

1. Asystent martwego punktu ..... -
2. Asystent świateł drogowych PLUS - automatyczne światła drogowe ..... -
3. Dach szklany panoramiczny - elektryczny ..... -
4. Fotele przednie podgrzewane ..... -
5. Lakier metalik ..... -
6. Lampy przednie LED ILS (Inteligentny system oświetlenia)- automatyczna kontrola zasięgu, skrętne ..... -
7. Live Traffic Information ..... -
8. Osłona silnika ..... -
9. Oświetlenie Ambient ..... -
10. Oświetlenie wnętrza AMBIENTE ..... -
11. Pakiet AMG - elementy wewnętrzne ..... -
    Wykończenie wnętrza w drewnie - jesion, czarny
    Dywaniki welurowe AMG
    Zawieszenie sportowe

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Podsufitka materiałowa - czarna
Tapicerka łączona - imitacja skóry ARTICO / mikrofibra Dinamica
Zegar analogowy AMG IWC w górnej części deski rozdzielczej
Dodatkowe oświetlenie wnętrza (pakiet oświetlenia wnętrza)

12. Pakiet AMG - elementy zewnętrzne ..... -
Stylizacja AMG
Zawieszenie sportowe
Felgi aluminiowe 18 AMG, 5-ramienne (szarośæ tytanu) z ogumieniem, polerowane
AMG DYNAMIC SELECT z pięcioma trybami pracy - wybór charakterystyki trybu jazdy
Diamentowa osłona chłodnicy
13. Pakiet Lusterka ..... -
Lusterka boczne składane elektrycznie
Lusterko boczne kierowcy oraz wsteczne automatycznie przyciemniane
14. Pakiet asystenta parkowania ..... -
Kamera ułatwiająca parkowanie - tył
Asystent parkowania z Parktronic- aktywny (system automatycznego parkowania - parkowanie równoległe)
15. Pakiet komfortowych siedzeń ..... -
Fotele przednie z 4 stopniową regulacją lędźwi
16. Pakiet schowków ..... -
Składaną skrzynkę w przestrzeni bagażowej
Uchwyty na kubki w konsoli środkowej, podwójne
Haczyk na torbę w przestrzeni bagażowe
Dwustronna mata
Taśma mocująca w schowku konsoli środkowej oraz dwie zwinięte kamizelki ostrzegawcze
17. Przygotowanie do montażu nawigacji Garmin MAP PILOT ..... -
18. Radio Audio 20 CD z Touchpad-em, Bluetooth, SD, interfejs iPod iPhone ..... -
19. Remote online, zdalne informacje i sterowanie zamkami za pomocą smartphone-a/tabletu/PC ..... -
20. System KEYLESS-GO starter - uruchamianie pojazdu przy pomocy przycisku Start/Stop ..... -
21. System nagłośnienia Burmester Surround ..... -
22. System powiadamiania o wypadku Mercedes-Benz emergency call system ..... -
23. Szyby boczne tylne i szyba tylna dodatkowo przyciemnione, atermiczne ..... -
24. Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości Speedtronic ..... -
25. Wycieraczka przedniej szyby sterowana czujnikiem deszczu ..... -
26. Wykończenie deski rozdzielczej - elementy ze sztucznej skóry ARTICO ..... -
27. Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności ..... -

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) ..... -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Inne

Regularność przeglądów serwisowych ..... -
Wcześniejsze naprawy ..... -
Stwierdzone uszkodzenia, stan dbałości o pojazd ..... -
Urealnienie wartości pojazdu na podstawie ofert internetowych ..... -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 11-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.
Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.
Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.
Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.


Data: 12-11-2026

Rzeczoznawca DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
mgr inż. Przemysław Ostap

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	150 - 200
4	Drzwi przednie lewe	150 - 300
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	150 - 500
9	Błotnik tylny lewy	150 - 1000
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Błotnik tylny prawy	150 - 500
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	150 - 300
16	Słupek przedni prawy	150 - 200
17	Błotnik przedni prawy	do 150

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu
Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu
Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:
- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:
- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:
Nie dotyczy.

Jazda próbna
Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.
Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:
Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.
Nie przeprowadzono (z wyjątkiem roku produkcji) - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki
TAK
2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Brak aktualnych badań technicznych. Rysy na samochodzie. Widoczne wady lakiernicze. Poziom płynu układu chłodniczego poniżej minimum. Informacja usterka z przodu z lewej strony. Wymagany przegląd B5 od 20400km. Aktywne kontrolki. Aktywna kontrolka silnika. Informacja aktywny asystent hamowania zakres działania ograniczony. Informacja dolać płyn chłodzący. Brak zaślepki w tylnej kanapie. Głośna i nierówna praca silnika, do weryfikacji serwisowej. Nietypowy zapach spalin, układ wydechowy do weryfikacji serwisowej. Odpryski na szybie czołowej. Opony tylne ze znacznymi śladami starzenia - rozwarstwienia, pęknięcia.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.”

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Przedmiotowa ocena została wykonana organoleptycznie bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontaży osłon i innych. Określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego.
Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

  Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 17.
Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 18.
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Komora silnika

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Numer identyfikacyjny



Fot. 22.
Tabliczka znamionowa

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - serwis

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.
Kierownica z lewej strony

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Książka serwisowa – dane




Fot. 34.
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 36.
Instrukcje

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Kluczyki



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 43.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 44.
Zdjęcie do protokołu

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 45.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 46.
Pióro wycieraczki szyby prz P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 47.
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.
Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 49.
Spoiler zderzaka przedniego - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50.
Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.
Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 52.
Zderzak - Rysa/odprysk 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1




Fot. 54.
Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.
Reflektor P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56.
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 57.
Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58.
Klamka drzwi prz P - Rysa/odprysk 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.
Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 60.
Próg P - Inne 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.
Słupek przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 62.
Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64.
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.
Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 66.
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.
Lampa tylna zew P - Inne 1



Fot. 68.
Opona tylna P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.
Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 70.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 72.
Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 74.
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.
Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1




Fot. 76.
Opona tylna L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1




Fot. 78.
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 80.
Klamka drzwi prz L - Rysa/odprysk 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81.
Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 82.
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83.
Opona przednia L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 84.
Pokrywa schowka deski rozdz - Wgniecenie/odkształcenie 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85.
Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 86.
Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87.
Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 88.
Fotel prz. praw. - Inne 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89.
Wykładzina podłogi bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 90.
Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl