



PRZYSTAWKA (HEDER) DO ZBIORU KUKURYDZY CLAAS ORBIS 600SD

Zamawiający wycenę:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	58/02/10/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	24/036286
Nr fabryczny:	I5101653
Autor wyceny:	Inż. Artur Kawęcki

CEL I PRZEZNACZENIE WYCENY

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU WYCENY

W dniu 06.10.2026r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest przystawka (heder) do zbioru kukurydzy CLAAS ORBIS 600SD przeznaczona do współpracy z siewkami samobieżnymi CLASS JAGUAR. Model 600SD wykorzystuje sześć zębatych dysków, przy czym dwa duże, zewnętrzne zgarniacze z modelu ORBIS SD zastąpione są dwoma małymi zgarniaczami i dwoma bębni transportowymi.

DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa:	Przystawka (heder) do zbioru kukurydzy
Producent:	CLAAS
Typ/model:	ORBIS 600SD
Numer fabryczny:	I5101653
Rok produkcji:	-

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Szerokość robocza:	6,04 m
Liczba rzędów:	8 rzędów (przy standardowym rozstawie 75cm)
Szerokość transportowa:	3,00 m
Min wysokość ścierniska:	do 80 mm

STAN TECHNICZNY I DOKUMENTACJA

Przedmiot zlokalizowany na placu depozytowym, przechowywany bez zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych.

Brak możliwości wykonania próby działania urządzenia, urządzenie nie posiada napędu własnego. Istnieje ryzyko wystąpienia wad i niesprawności w warunkach pracy. Brak możliwości sprawdzenia w działaniu w warunkach magazynowych. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych uszkodzeń oraz braków w kompletacji w trakcie eksploatacji.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – wgniecenia, zarysowania, zabrudzenia, starcia powłoki lakierowej, ogniska korozji.

Dodatkowo stwierdzono:

- metalowe osłony – wgniecenia, deformacje, rozerwane,
- rozdzielacze łań – deformacje,

- dyski tnące – ogniska korozji, ślady długotrwałego przestoju,
- palce podbierające – pęknięte, wyrwane,
- płozy rozdzielacza łań – deformacje,

Stan wizualny maszyny ocenia się na pogorszony.

Szczegółowy stan na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Do oględzin nie okazano instrukcji obsługi, dokumentacji technicznej, historii serwisowania.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianej maszyny. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Istnieje ryzyko wykrycia rozbieżności.

Przetawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

Sporządzający niniejszą wycenę zastrzega, że:

- Niniejsza wycena została sporządzona wyłącznie w celu określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów niż wskazane w niniejszym opracowaniu. W szczególności nie stanowi podstawy do oceny stanu technicznego ani przydatności przedmiotu wyceny do zakupu.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, zarówno prawne, jak i fizyczne, ani za skutki wynikające z jego dalszej eksploatacji lub wykorzystania niniejszej wyceny.
- Niniejsza wycena nie stanowi ekspertyzy technicznej przedmiotu wyceny i nie może być za taką uznawana. Określona wartość rynkowa nie stanowi gwarancji uzyskania ceny sprzedaży na wskazanym poziomie.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana, kopiowana ani rozpowszechniana w całości lub w części bez uprzedniej zgody sporządzającego oraz uzgodnienia formy i zakresu jej wykorzystania.
- Wycena została sporządzona na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz oględzin przedmiotu wyceny przeprowadzonych metodą organoleptyczną. Nie wykonywano badań diagnostycznych, pomiarów specjalistycznych ani weryfikacji warsztatowej.
- Ocenę przedmiotu wyceny przeprowadzono w warunkach istniejących w miejscu i czasie udostępnienia obiektu do oględzin.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA









