DEKRA' s commission No. : PKOL(W)/LODZ/103847/26/11/05
commission/ damage No. : 23/009016
Date of commission: 05-11-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Przemysław Ostap
DEKRA Polska - O. Lublin

NOTE:
Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0119438
Manufacturer	MERCEDES-BENZ
Model	C Klasa Coupe [C 205] 15-18
Type / version	C 200 4-Matic 9G-TRONIC
Body type	CPE
Number of doors / seats	2/4
Curb weight [kg]	1660
Gross vehicle weight [kg]	2075
Wheelbase 1/2	2840
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	three-way catalytic converter
Engine capacity [ccm]	1991
Engine Power [hp/kW]	184/135
Gearbox	automatic 9- gear
Registration /record No.	CB619PH
VIN / serial number	WDD2053431F686077
Date of first registration	09-08-2018
Date of next. tech. test	15-09-2026
Year of manufacture	2017 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	119 580 (read)
Body color / type of coating	granatowy/METALIK

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	SEMPERIT, SPEED-GRIP 3	225/45 18 95V	1,5 mm
	left	SEMPERIT, SPEED-GRIP 3	225/45 18 95V	1,5 mm
back	right	NOKIAN, WR A4	245/40 18 97V	4,0 mm
	left	NOKIAN, WR A4	245/40 18 97V	4,5 mm

Standard equipment by Eurotax

1. Air suspension, Sport suspension
2. Antilock-Brake-System (ABS)
3. Armrest (s) front, Storage facilities in general
4. Artificial leather upholstery, Textile upholstery
5. Automatic climate control
6. Automatic dimlight activation
7. Automatic dimlight activation
8. Bluetooth interface
9. Bluetooth interface, Internet access, iPod Interface, Radio, USB in
10. Brake Assist
11. Child seat fixation
12. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors heated
13. Driver airbag, Head airbags front, Passenger airbag, Side airbag driver, Side airbag driver and passenger
14. Driver knee airbag
15. ESP (Electronical Stabilizing Program)
16. Electric tailgate
17. Hill holder, Power assisted brakes
18. Interior decoration: other
19. Interior: other
20. LED Daytime running lights
21. LED rear lights
22. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel, Sports steering wheel
23. Light alloy wheels from 17"
24. On board computer
25. On board computer
26. Other
27. Other
28. Other
29. Other
30. Other
31. Other
32. Other
33. Other
34. Other
35. Rear seat-backs foldable in two separate parts
36. Selectable driveline characteristics
37. Start/Stop system
38. Steering wheel manually adjustabe
39. Storage facilities in general
40. Tyre pressure control (RDC)
41. Uni-Lackierung

Dealer's equipment (selected items)

1. Artificial leather upholstery, Interior lights: other accessories, Other, Sport suspension, Wood finish ..... -
   Wykończenie wnętrza w drewnie - jesion, czarny
   Dywaniki welurowe AMG
   Zawieszenie sportowe
   Podsufitka materiałowa - czarna
   Tapicerka łączona - imitacja skóry ARTICO / mikrofibra Dinamica
   Zegar analogowy AMG IWC w górnej części deski rozdzielczej
   Dodatkowe oświetlenie wnętrza (pakiet oświetlenia wnętrza)
2. Automated High-beam assist ..... -
3. Automatic Emergency Call ..... -
4. Automatic headlight elevation control, Cornering Headlights, LED front dim light ..... -
5. Bord communication: other ..... -
6. CD-player, iPod Interface, On board monitor, Radio, USB in ..... -
7. Cruise control ..... -
8. Door mirrors autodimming, Door mirrors electrically foldable, Rear-view mirror autodimming ..... -
   Lusterka boczne składane elektrycznie
   Lusterko boczne kierowcy oraz wsteczne automatycznie przyciemniane
9. Exterior design: other, Light Alloy wheels 18´´, Sport suspension ..... -
   Stylizacja AMG
   Zawieszenie sportowe
   Felgi aluminiowe 18 AMG, 5-ramienne (szarośæ tytanu) z ogumieniem, polerowane
   AMG DYNAMIC SELECT z pięcioma trybami pracy - wybór charakterystyki trybu jazdy
   Diamentowa osłona chłodnicy
10. Glass tilt/slide sunroof electric ..... -
11. Heated seat driver, Heated seat passenger ..... -
12. Interior lights: other accessories ..... -
13. Interior lights: other accessories ..... -

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

14. Interior: other ..... -
15. Keyless go ..... -
16. Lumbar adjust driver, Lumbar adjust passenger ..... -
    Fotele przednie z 4 stopniową regulacją lędźwi
17. Metalic paint ..... -
18. Other ..... -
19. Other ..... -
20. Other ..... -
21. Other ..... -
22. Other, Storage facilities in general ..... -
    Składaną skrzynkę w przestrzeni bagażowej
    Uchwyty na kubki w konsoli środkowej, podwójne
    Haczyk na torbę w przestrzeni bagażowe
    Dwustronna mata
    Taśma mocująca w schowku konsoli środkowej oraz dwie zwinięte kamizelki ostrzegawcze
23. Park Assistant, Park Distance Control front, Park Distance Control rear, Rear view camera ..... -
    Kamera ułatwiająca parkowanie - tył
    Asystent parkowania z Parktronic- aktywny (system automatycznego parkowania - parkowanie równoległe)
24. Rain sensor ..... -
25. Soundsystem ..... -
26. Tinted rear windows ..... -
27. Under driving protection ..... -

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) ..... -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

Regularity of service review ..... -
Earlier repairs ..... -
Stwierdzone uszkodzenia, stan dbałości o pojazd ..... -
Urealnienie wartości pojazdu na podstawie ofert internetowych ..... -

Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 11-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.
Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl


Date: 12-11-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
mgr inż. Przemysław Ostap

Document issued electronically valid without signature.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating



No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [µm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	150 - 200
4	Front left door	150 - 300
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	150 - 500
9	Rear left fender	150 - 1000
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	150 - 500
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	150 - 300
16	Right front pillar	150 - 200
17	Front right fender	to 150

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation

Vehicle documents
During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

Information concerning the origin of the vehicle
The vehicle purchased domestically from an authorized representative of the brand.

Anti-theft protection - immobilizer
- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:
not found

Additional comments on the car:
Not applicable.

Test drive
Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia parkingowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:
Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.
Not conducted (with the exception of the year of production) - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.

- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.

- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.

- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.

- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.

- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki
TAK
2

Expert comments - regarding vaulation

Brak aktualnych badań technicznych. Rysy na samochodzie. Widoczne wady lakiernicze. Poziom płynu układu chłodniczego poniżej minimum. Informacja usterka z przodu z lewej strony. Wymagany przegląd B5 od 20400km. Aktywne kontrolki. Aktywna kontrolka silnika. Informacja aktywny asystent hamowania zakres działania ograniczony. Informacja dolać płyn chłodzący. Brak zaślepki w tylnej kanapie. Głośna i nierówna praca silnika, do weryfikacji serwisowej. Nietypowy zapach spalin, układ wydechowy do weryfikacji serwisowej. Odpryski na szybie czołowej. Opony tylne ze znacznymi śladami starzenia - rozwarstwienia, pęknięcia.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.”

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Przedmiotowa ocena została wykonana organoleptycznie bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontaży osłon i innych. Określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego.
Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

  Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.
Przekątna przednia prawa



Photo 4.
Bok prawy z przodu

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.
Tył



Photo 8.
Przekątna tylna lewa

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.
Bok lewy z tyłu



Photo 10.
Bok lewy z przodu

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 19.
Bagażnik




Photo 20.
Komora silnika

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Numer identyfikacyjny



Photo 22.
Tabliczka znamionowa

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.
Zestaw wskaźników - przebieg



Photo 24.
Zestaw wskaźników - serwis

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.
Kierownica z lewej strony

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa



Photo 30.
Tunel środkowy

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.
Kierownica (na wprost)



Photo 32.
Dowód rej. Str. 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.
Książka serwisowa – dane



Photo 34.
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.
Dow. Rej. Str. 2




Photo 36.
Instrukcje

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.
Kluczyki



Photo 38.
Zdjęcie do protokołu

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.
Zdjęcie do protokołu



Photo 40.
Zdjęcie do protokołu

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.
Zdjęcie do protokołu



Photo 42.
Zdjęcie do protokołu

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.
Zdjęcie do protokołu



Photo 44.
Zdjęcie do protokołu

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 45.
Zdjęcie do protokołu




Photo 46.
Pióro wycieraczki szyby prz P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 47.
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Photo 48.
Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 49.
Spoiler zderzaka przedniego - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 50.
Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 51.
Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 52.
Zderzak - Rysa/odprysk 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Photo 54.
Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.
Reflektor P - Rysa/odprysk 1




Photo 56.
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.
Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 58.
Klamka drzwi prz P - Rysa/odprysk 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 59.
Próg P - Rysa/odprysk 1



Photo 60.
Próg P - Inne 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.
Słupek przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 62.
Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 64.
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.
Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Photo 66.
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.
Lampa tylna zew P - Inne 1



Photo 68.
Opona tylna P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.
Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 70.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Photo 72.
Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Photo 74.
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.
Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Photo 76.
Opona tylna L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1




Photo 78.
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 79.
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2




Photo 80.
Klamka drzwi prz L - Rysa/odprysk 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 81.
Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Photo 82.
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 83.
Opona przednia L - Pękniecie/rozerwanie 1



Photo 84.
Pokrywa schowka deski rozdz - Wgniecenie/odkształcenie 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 85.
Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1



Photo 86.
Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 87.
Fotel prz. lew. - Inne 1



Photo 88.
Fotel prz. praw. - Inne 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 89.
Wykładzina podłogi bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 90.
Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl