



PRZECINARKA AUTOMATYCZNA PLAZOMOWO-GAZOWA ECKERT JANTAR 2

Zamawiający wycenę:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	146/11/09/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	24/050094
Nr fabryczny:	1160
Autor wyceny:	Inż. Artur Kawęcki

CEL I PRZEZNACZENIE WYCENY

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU WYCENY

W dniu 15.09.2026r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest przecinarka automatyczna plazmowo-gazowa ECKERT JANTAR 2 przeznaczona do termicznego cięcia blach, przy użyciu narzędzia tnącego: palnika plazmowego lub palnika gazowego. Przy użyciu przecinarki można wykonywać cięcia prostoliniowe i krzywoliniowe, wg zaprogramowanych procesów cięcia lub poprzez ręczne kontrolowanie drogi cięcia.

DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa:	Przecinarka plazmowo-gazowa
Producent:	ECKERT
Typ/model:	JANTAR 2
Numer fabryczny:	1160
Czas pracy:	-
Rok produkcji:	2015

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Powierzchnia stołu odciągowego:	3000x2000 mm
Źródło:	Brak
Zasilanie:	230 V
Wyposażenie:	Panel sterowania Stół odciągowy 2000, nr seryjny: 1160/3000, rok produkcji: 2015 Szafa sterownicza

STAN TECHNICZNY I DOKUMENTACJA

Maszyna zmagazynowana na hali – zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin maszyny nie podłączono do zasilania – ze względu na demontaż. Brak możliwości sprawdzenia w działaniu w warunkach magazynowych. Istnieje ryzyko ujawnienia niesprawności oraz braków w kompletacji w trakcie eksploatacji.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – silne zanieczyszczenie pyłem z procesu cięcia oraz korozja powierzchniowa w obrębie stołu i rusztu.

Dodatkowo stwierdzono:

- stół – zdemontowane uźebrowanie, możliwe braki w uźebrowaniu,

Brak możliwości weryfikacji sprawności i kompletności ze względu na demontaż oraz sposób magazynowania. Zalecana weryfikacja w warunkach serwisowych.

Stan wizualny maszyny ocenia się na dostateczny.

Szczegółowy stan na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Do oględzin nie okazano instrukcji obsługi, historii serwisowania.

Przystawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu
2. Katalog części zamiennych
3. Kartę pracy maszyny (pustą)
4. Dokumentację techniczno-ruchową wentylatora
5. Dokumentację techniczno-ruchową stołu odciągowego
6. Instrukcję obsługi sterownika
7. Poradnik operatora
8. Deklarację zgodności

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

Sporządzający niniejszą wycenę zastrzega, że:

- Niniejsza wycena została sporządzona wyłącznie w celu określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów niż wskazane w niniejszym opracowaniu. W szczególności nie stanowi podstawy do oceny stanu technicznego ani przydatności przedmiotu wyceny do zakupu.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, zarówno prawne, jak i fizyczne, ani za skutki wynikające z jego dalszej eksploatacji lub wykorzystania niniejszej wyceny.
- Niniejsza wycena nie stanowi ekspertyzy technicznej przedmiotu wyceny i nie może być za taką uznawana. Określona wartość rynkowa nie stanowi gwarancji uzyskania ceny sprzedaży na wskazanym poziomie.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana, kopiowana ani rozpowszechniana w całości lub w części bez uprzedniej zgody sporządzającego oraz uzgodnienia formy i zakresu jej wykorzystania.
- Wycena została sporządzona na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz oględzin przedmiotu wyceny przeprowadzonych metodą organoleptyczną. Nie wykonywano badań diagnostycznych, pomiarów specjalistycznych ani weryfikacji warsztatowej.
- Ocenę przedmiotu wyceny przeprowadzono w warunkach istniejących w miejscu i czasie udostępnienia obiektu do oględzin.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA











