DEKRA' s commission No. : PKOL(W)/LODZ/104120/26/11/06
commission/ damage No. : 24/045566
Date of commission: 06-11-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Przemysław Ostap
DEKRA Polska - O. Lublin

NOTE:
Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0155119
Manufacturer	BMW
Model	Seria 8 Gran Coupe [G16] 22-25
Type / version	M8 Competition
Body type	sedan
Number of doors / seats	4/5
Curb weight [kg]	1995
Gross vehicle weight [kg]	2440
Wheelbase 1/2	3023
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	GPF
Engine capacity [ccm]	4395
Engine Power [hp/kW]	625/460
Gearbox	automatic 8- gear
Registration /record No.	DX31113
VIN / serial number	WBSGV01050CR66866
Date of first registration	30-10-2024
Date of next. tech. test	30-10-2027
Year of manufacture	2024 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	76 184 (read)
Body color / type of coating	black/METALIK

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	MICHELIN, PILOT SPORT 4S	275/35 20 102Y	3,0 mm
	left	MICHELIN, PILOT SPORT 4S	275/35 20 102Y	3,5 mm
back	right	MICHELIN, PILOT SPORT 4S	285/35 20 104Y	3,5 mm
	left	MICHELIN, PILOT SPORT 4S	285/35 20 104Y	3,5 mm

Standard equipment by Eurotax

1. asferyczne)
2. Active Blind spot system
3. Active speed sign recognition, Traffic sign recognition
4. Additional gauges
5. Air condition rear, Automatic climate control
6. Alcantara upholstery, Upholstery with leather inserts
7. Android Auto, Apple CarPlay
8. Antilock-Brake-System (ABS)
9. Automated High-beam assist
10. BMW Live Cockpit Professional (nawigacja, wyś. wskaźników 12.3",wyś. 12.3", Head-Up, RDS,USB,LTE,BT)
11. Bord communication: other
12. Bord communication: other
13. Bord communication: other
14. Bord communication: other
15. Bord communication: other
16. Brake Assist
17. Carbon finish
18. Chassis: other
19. Child seat fixation
20. Collision Warning System
21. Collision Warning System, Pedestrian Emergency Brake Assist
22. Cruise control
23. Czujnik deszczu i automatyczne sterowanie światłami drogowymi
24. Czujnik poziomu i klasy oleju
25. DAB radio
26. Digital key, Keyless entry, Keyless go
27. Door: other
28. Driver airbag, Driver knee airbag, Passenger airbag, Passenger knee airbag, Side airbag driver and passenger
29. Driver seat electrically adjustable, Memory seat, Other, Passenger seat electrically adjustable
30. Dywaniki podłogowe welurowe
31. ESP (Electronical Stabilizing Program), Traction control
32. Electric tailgate
33. Exterior design: other
34. Exterior design: other
35. Exterior design: other
36. Exterior design: other
37. Exterior design: other, Interior lights: other accessories
38. Exterior design: other, Light Alloy wheels 20´´, Other, Sport suspension
59. Light Alloy wheels 20´´
60. Lumbar adjust driver, Lumbar adjust passenger
61. Metalic paint
62. Mikrofiltr i filtr z węglem aktywnym
63. Mobile Tire System
64. Mobile phone, Wireless device charging
65. Obramowania szyb i podstawy lusterek, czarne o wysokim połysku
66. Obsługa za pomocą gestów
67. Oparcie kanapy tylnej dzielone w stosunku 40:20:40
68. Opcje przechowywania
69. Ostrzeżenie o włączonym świetle
70. Osłona chłodnicy ozdobna w kształcie nerki z ramką i rozpórkami w kolorze chromu
71. Other
72. Other
73. Other
74. Other
75. Other
76. Other
77. Other
78. Other
79. Other
80. Oś przednia z podwójnymi wahaczami
81. Pakiet dla niepalących
82. Park Assistant, Park Distance Control front, Park Distance Control rear, Rear view camera
83. Poduszki powietrzne chroniące głowy osób siedzących z przodu i z tyłu
84. Podłokietnik przedni
85. Przełącznik zamka centralnego
86. Rear spoiler
87. Reflektory laserowe BMW z funkcją BMW Selective Beam
88. Roof: other
89. Selectable central differential characteristics
90. Selectable driveline characteristics
91. Servotronic
92. Side Pre-Crash System
93. Skrzynia biegów automatyczna sportowa Steptronic z łopatkami przy kierownicy, 8-biegowa
94. Soundsystem
95. Speed limiter
96. Sport suspension

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

39. Exterior design: other, Mirror: others
40. Exterior lighting: other
41. Exterior lighting: other
42. Extra power outlet
43. Filtr cząstek stałych
44. Follow me home
45. Follow me home
46. Fotele sportowe M,konstrukcja kubełkowa ze zintegrowanymi zagłówkami, podświetlane oznaczenie modelu
47. Funkcja wyłączenia poduszki powietrznej pasażera z przodu
48. Gwarancja na pojazd bez limitu kilometrów - 2 lata
49. Heated seat driver, Heated seat passenger
50. Interior lights: other accessories
51. Interior lights: other accessories, Mirror: others
52. Interior: other
53. Interior: other
54. Intersection Assist, Rear Cross Traffic Alert
55. Keyless Engine start, Keyless go
56. Klakson dwutonowy
57. Leather finish dashbord
58. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel, Sports steering wheel
97. Start/Stop system
98. Steering wheel manually adjustabe
99. Storage facilities in general
100. System alarmowy (monitoring, czujnik ruchu wewnątrz i przechyłu, syrena z zasilaniem awaryjnym)
101. System monitorowania ciśnienia w oponach elektroniczny, rozpoznawanie opon, wyświetla temperaturę
102. System zamykania z centralnym zamkiem
103. Szyby atermiczne
104. Tarcze hamulcowe przednie i tylne z wewnętrzną wentylacją
105. Telematic
106. Telematic
107. Tie-down ring
108. Traction control
109. USB in
110. Vehicle imobilizer
111. Wheel bolt locks
112. Whiplash-protection-system
113. Windscreen wash-nozzle heated
114. {Ostrzeganie o niezamierzonym zjechaniu z pasa ruchu z aktywną ingerencją w układ kierowniczy}
115. Światła tylne i trzecie światło hamowania w technologii LED

Dealer's equipment (selected items)

1. 360 view camera, Park Assistant ..... -
2. Additional heating, Steering wheel heated ..... -
   Kierownica ogrzewana
   Podłokietniki w przednich drzwiach oraz w przedniej konsoli środkowej, podgrzewane
3. Bord communication: other ..... -
4. Ceramic composite brakes ..... -
5. Pakiet zewnętrzny M Carbon ..... -
   Kurtyna powietrzna z elementem prowadzenia powietrza karbonowym M, z przodu po lewej i prawej
   Nakładki na lusterka karbonowe M
   Wykończenie wokół końcówek rur wydechowych, pojedyncze karbonowe
   Dyfuzor tylny z wkładką z karbonu
   Spoiler tylny M karbonowy
6. Rear seat heating ..... -
7. Soundsystem ..... -
8. Steering: other ..... -
9. Sunblind rear side door electric ..... -
10. Systemy asystujące kierowcy Professional ..... -
    Tempomat aktywny z funkcją Stop&Go
    Asystent unikania kolizji
    Ostrzeganie przed ruchem poprzecznym z przodu
    Aktywna ochrona przed kolizją boczną
    Asystent kierowania i pasa ruchu
    Asystent zatrzymania awaryjnego
    Asystent pasa awaryjnego
11. Szyba przednia izolowana termicznie z folia akustyczną antywłamaniową ..... -
12. Szyby chroniące przed słońcem, mocniej przyciemnione szyby boczne tylne i tylna ..... -
13. Ventilated front seat ..... -

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) ..... -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

Stwierdzone uszkodzenia, stan dbałości o pojazd ..... -
Urealnienie wartości pojazdu na podstawie ofert internetowych ..... -

Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 11-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.
Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

---


Date: 12-11-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
mgr inż. Przemysław Ostap

Document issued electronically valid without signature.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating



No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [µm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	to 150
11	Right rear fender	to 150
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation

Vehicle documents
During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

Information concerning the origin of the vehicle
The vehicle purchased domestically from an authorized representative of the brand.

Anti-theft protection - immobilizer
- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:
alarm

Additional comments on the car:
Not applicable.

Test drive
Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia parkingowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:
Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.
Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.

- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.

- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.

- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.

- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.

- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki
TAK
2

Expert comments - regarding vaulation

Rysy na samochodzie. Niesprawne przyciski funkcyjne w jednym z kluczyków, grot prawidłowy. Dodatkowy jeden grot. Informacja w dowodzie rejestracyjnym końcowa partia produkcji.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.”

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Przedmiotowa ocena została wykonana organoleptycznie bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontaży osłon i innych. Określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego.
Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

  Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.
Przekątna przednia prawa



Photo 4.
Bok prawy z przodu

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.
Tył



Photo 8.
Przekątna tylna lewa

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.
Bok lewy z tyłu



Photo 10.
Bok lewy z przodu

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Komora silnika

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 21.
Numer identyfikacyjny



Photo 22.
Tabliczka znamionowa

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.
Zestaw wskaźników - przebieg



Photo 24.
Zestaw wskaźników - serwis

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.
Kierownica z lewej strony

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa



Photo 30.
Tunel środkowy

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.
Kierownica (na wprost)



Photo 32.
Dowód rej. Str. 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.
Książka serwisowa – dane



Photo 34.
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.
Dow. Rej. Str. 2




Photo 36.
Instrukcje

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.
Zestaw naprawczy koła



Photo 38.
Kluczyki

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.
Zdjęcie do protokołu



Photo 40.
Zdjęcie do protokołu

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.
Zdjęcie do protokołu




Photo 42.
Zdjęcie do protokołu

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.
Zdjęcie do protokołu



Photo 44.
Zdjęcie do protokołu

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.
Zdjęcie do protokołu



Photo 46.
Zdjęcie do protokołu

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.
Zdjęcie do protokołu



Photo 48.
Zdjęcie do protokołu

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.
Zdjęcie do protokołu




Photo 50.
Zdjęcie do protokołu

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.
Zdjęcie do protokołu



Photo 52.
Zdjęcie do protokołu

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Photo 54.
Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.
Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1




Photo 56.
Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 57.
Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1




Photo 58.
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Photo 60.
Próg P - Rysa/odprysk 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.
Słupek przedni P - Rysa/odprysk 1




Photo 62.
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.
Spojler zderzaka tylnego - Wgniecenie/odkształcenie 1




Photo 64.
Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Photo 66.
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.
Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Photo 68.
Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Photo 70.
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 71.
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Photo 72.
Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.
Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Photo 74.
Klamka drzwi tyl L - Rysa/odprysk 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 75.
Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1




Photo 76.
Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1




Photo 78.
Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 79.
Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 1



Photo 80.
Fotel prz. lew. - Inne 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 81.
Tapicerka drzwi przednich L - Wgniecenie/odkształcenie 1




Photo 82.
Wykładzina(y) słupka środkowego L - Rysa/odprysk 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl