



MASZYNA DO PRZECISKÓW TERMA MAX K65 + SPRĘŻARKA ROTAIR VRK-20

Zamawiający wycenę:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	104/24/09/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	23/014860
Nr fabryczny:	Zestaw
Autor wyceny:	Inż. Artur Kawęcki

CEL I PRZEZNACZENIE WYCENY

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU WYCENY

W dniu 29.09.2026r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest maszyna do przecisków TERMA MAX K65 ze sprężarką ROTAIR VRK-20 wykorzystywane do wykonywania otworów w gruncie, znajdując zastosowanie przy układaniu rur. Umożliwiająca wykonywanie przecisków samodzielnych oraz z jednoczesnym wciąganiem rur z tworzyw.

DANE IDENTYFIKACYJNE I TECHNICZNE MASZyny DO PRZECISKÓW

Producent:	TERMA
Typ/model:	MAX K65 (na podstawie wymiarów)
Numer fabryczny:	-
Rok produkcji:	2022
Średnica:	65 mm
Długość:	1366 mm
Waga:	22.5 kg
Ciśnienie robocze:	7 bar
Wyposażenie:	Olejacz z zaworami sterującymi Wąż zasilający

DANE IDENTYFIKACYJNE I TECHNICZNE SPRĘŻARKI

Producent:	ROTAIR
Typ/model:	VRK20
Numer fabryczny:	K44641
Rok produkcji:	2023
Przebieg:	240 h
Ciśnienie znamionowe:	7 bar
Wydajność rzeczywista:	1,70 m ³ /min
Waga:	220 kg
Silnik:	HONDA GX 690 benzynowy
Wyposażenie:	Zestaw stożków Nakrętka szybkomocująca

STAN TECHNICZNY I DOKUMENTACJA

Urządzenie zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

Brak możliwości wykonania próby działania maszyny do przecisków ze względu na brak przeszkolonego operatora. Maszyna wymaga zasilania pneumatycznego. Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności oraz braków w kompletacji.

Na maszynie nie stwierdzono tabliczki znamionowej. Nie stwierdzono nabitego numeru seryjny maszyny oraz oznaczeń producenta. Dane techniczne przyjęto na podstawie wykonanych pomiarów gabarytowych oraz oceny organoleptycznej.

Podjęto próbę uruchomienia sprężarki, podłączono do zasilania zewnętrznego (akumulator całkowicie rozładowany) oraz uzupełniono paliwo. Podczas próby rozruchu paliwo nie zapełnia filtra – konieczne odpowietrzenie układu. Silnik kręci – nie odpala. Brak możliwości sprawdzenia w działaniu ze względu na brak przeszkolonego operatora. Istnieje ryzyko wystąpienia wad i niesprawności oraz braków kompletacji w warunkach pracy.

Urządzenia noszą typowe ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia, ślady korozji itp.

Dodatkowo stwierdzono:

- maszyna do przecisków – brak klucza do zmiany osprzętu, brak oleju,

Stan wizualny określa się jako dostateczny.

Szczegółowy stan widoczny w dokumentacji fotograficznej.

Do oględzin nie przedstawiono instrukcji obsługi, historii serwisowania, eksploatacji.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

Sporządzający niniejszą wycenę zastrzega, że:

- Niniejsza wycena została sporządzona wyłącznie w celu określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów niż wskazane w niniejszym opracowaniu. W szczególności nie stanowi podstawy do oceny stanu technicznego ani przydatności przedmiotu wyceny do zakupu.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, zarówno prawne, jak i fizyczne, ani za skutki wynikające z jego dalszej eksploatacji lub wykorzystania niniejszej wyceny.
- Niniejsza wycena nie stanowi ekspertyzy technicznej przedmiotu wyceny i nie może być za taką uznawana. Określona wartość rynkowa nie stanowi gwarancji uzyskania ceny sprzedaży na wskazanym poziomie.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana, kopiowana ani rozpowszechniana w całości lub w części bez uprzedniej zgody sporządzającego oraz uzgodnienia formy i zakresu jej wykorzystania.
- Wycena została sporządzona na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz oględzin przedmiotu wyceny przeprowadzonych metodą organoleptyczną. Nie wykonywano badań diagnostycznych, pomiarów specjalistycznych ani weryfikacji warsztatowej.
- Ocenę przedmiotu wyceny przeprowadzono w warunkach istniejących w miejscu i czasie udostępnienia obiektu do oględzin.
- Nie weryfikowano poprawności, autentyczności ani zgodności numerów identyfikacyjnych i seryjnych przedmiotu wyceny z dokumentacją, jak również nie potwierdzano prawdziwości danych przekazanych przez zleceniodawcę.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA







