WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	141/11/06/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	23/016591
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Wykrywacz instalacji podziemnych LEICA ULTRA STANDARD
Nr fabryczny:	8506333
Data sporządzenia wyceny:	16-06-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 15.06.2026r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest wykrywacz instalacji podziemnych LEICA ULTRA STANDARD przeznaczony do lokalizowania przebiegu instalacji podziemnych. Wykrywacz w trybie pasywnym potrafi znaleźć każdy rodzaj infrastruktury (kable energetyczne i telefoniczne, stalowe rury, aktywne markery, kamery inspekcyjne, sondy).

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Wykrywacz instalacji podziemnych
Producent:	LEICA
Model:	ULTRA STANDARD
Numer fabryczny:	8506333
Rok produkcji:	-
Maks głębokość wykrywania:	do 6m
Częstotliwość pracy:	Płynnie w zakresie 256 Hz – 200 kHz
Wykrywane materiały:	Rury metalowe, przewody pod napięciem, rury PCV w zestawie z sondą
Określanie głębokości:	Tak
Zasilanie:	2 x LR20 (30 godzin pracy ciągłej)
Waga:	2,2 kg
Wyposażenie:	Torba

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

Urządzenie uruchomiono. Słyszalna praca, na wyświetlaczu pojawiły się dane bieżące pracy, reaguje na sterowanie. Brak możliwości sprawdzenia w działaniu w warunkach magazynowych ze względu na brak przeszkolonego operatora. Istnieje ryzyko wystąpienia wad i niesprawności w warunkach pracy.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia.

Dodatkowo stwierdzono:

- torba – liczna pleśń,

Stan wizualny ocenia się na dostateczny.

Szczegółowy stan widoczny na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Do oględzin nie okazano dokumentacji technicznej, historii eksploatacji, dokumentacji serwisowej.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu
2. Skróconą instrukcję obsługi

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.


Leasing
Leasing
Leasing










Type: Ultra Locator - Standard
S No.: 8506333
Art No.: 818699
Power:
2 x LR20(D) Alkaline
3V⎓ Nominal / 500mA max
This device complies with part 15 of the FCC rules and Industry Canada Licence exempt RSS-310 Operation is subject to the following two conditions (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Leica Geosystems AG
CH - 9435 Heerbrugg
Made in the USA
N16819
PASSED
2
QC




Leica




Leica
12.0
97dB
50Hz
(50)


Leica
0.2
74dB
200k
(200000)


Leica Ultra
Skrócona instrukcja
obsługi
Wersja 1.0
Polska
- when it has to be right
Leica
Geosystems