


WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	148/11/06/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	24/009517
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Mini koparka VOLVO EC20D
Nr fabryczny:	VCE0C20DK00002127
Data sporządzenia:	16-06-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 15.06.2026 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest mini koparka gąsiennicowa VOLVO EC20D wykorzystywana do wykopów na małych przestrzeniach oraz w trudnodostępnych miejscach. Ze względu na gumowe gąsienice możliwość wjazdu bez niszczenia podłoża.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Mini koparka gąsiennicowa
Producent:	VOLVO
Typ/model:	EC20D
Numer fabryczny:	VCE0C20DK00002127
Przebieg:	1212 mth
Rok produkcji:	2016

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Masa robocza:	1960 kg
Silnik:	VOLVO Do.9A-EF08, rok produkcji: 2015
Moc silnika:	12 kW
Szerokość gąsienicy:	250 mm
Głębokość kopania:	2781 mm
Maks zasięg:	4362 mm
Wyposażenie:	Łyżka do kopania STEELWRIST GB2-S30/180, szerokość: 900 mm, nr seryjny: 90524 rok produkcji: 2022 Głowica uchylna-obrotowa SB Gravitillbohr AB Powertilt 4,5 Volvo EC20D, rok produkcji: 2016 Gąsienice rozsuwane Lemiesz Radio Wyjścia hydrauliczne na ramieniu

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna zmagazynowana bez zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych.

Silnik uruchomiono. Praca silnika równomierna, prawidłowa.

Wykonano symulację ruchów roboczych bez obciążenia (podnoszenie/opuszczanie ramienia, obrót, otwieranie/zamykanie łyżki, obrót łyżki, próbę ruszenia przód/tył oraz skrętu). Nie stwierdzono nieprawidłowości podczas pracy. Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności podczas pracy pod obciążeniem.

Nie stwierdzono wycieków z silnika oraz układu hydraulicznego.

Stwierdzono uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zabrudzenia, zarysowań, śladów korozji.

Stwierdzono ponadto:

- gąsienice – przecięcia,
- pokrywa silnika – ślady prowizorycznych napraw lakierniczych,
- obudowy dolne – wgniecenia, deformacje, zarysowania, ogniska korozji,
- drzwi – zarysowania, ogniska korozji,
- szyba przednia – brak szyby dolnej, prowizorycznie zabezpieczona,

Stan wizualny maszyny ocenia się na dobry.

W trakcie oględzin stwierdzono oznaczenie CE na tabliczce znamionowej. Stwierdzono numer VIN na elemencie stałym.

Do oględzin okazano 2 kluczyki do stacyjki.

Nie okazano dokumentacji serwisowej ani historii eksploatacji.

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości pełnej weryfikacji w działaniu.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzecznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.

