
eRZECZOZNAWCY

WYCENA WARTOŚCI



KOPARKA GĄSIENICOWA DOOSAN DX85R-3

Zamawiający wycenę:	**PKO Leasing** **Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa**
Numer zlecenia:	22/09/11/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	24/055756
Nr fabryczny:	DHKCEAAVKL6002963
Autor wyceny:	Inż. Artur Kawęcki

CEL I PRZEZNACZENIE WYCENY

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU WYCENY

W dniu 13.11.2026r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest koparka gąsienicowa DOOSAN DX85R-3. Maszyna przeznaczona do robót ziemnych, budowlanych, służąca do oddzielania urobku od gruntu i przeniesienia na środki transportowe lub na składowisko. Ze względu na gumowe gąsienice możliwość wjazdu bez niszczenia podłoża.

DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa:	Koparka gąsienicowa
Producent:	DOOSAN
Typ/model:	DX85R-3
Numer fabryczny:	DHKCEAAVKL6002963
Czas pracy:	4137 h
Rok produkcji:	2020

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Masa eksploatacyjna:	8 600 kg
Moc silnika:	44.3 kW
Silnik:	YANMAR
Maks prędkość:	4,7 km/h
Typ wysięgnika:	Jednoczęściowe
Długość ramienia:	2250 mm
Szerokość gąsienicy:	450 mm
Głębokość kopania :	4725 mm
Zasięg kopania:	7495 mm
Wyposażenie:	Kamera cofania Hydraulika doprowadzona do ramienia – 4 szt. Szybkozłącze Łyżka do kopania 1500 mm Łyżka do kopania 550 mm Lemiesz Radio

	Klimatyzacja

STAN TECHNICZNY I DOKUMENTACJA

Maszyna przechowywana bez zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych.

Silnik uruchomiono przy użyciu zasilania zewnętrznego. Akumulator rozładowany. Praca silnika równomierna, prawidłowa. Wykonano symulację ruchów roboczych bez obciążenia (podnoszenie/opuszczanie ramienia, obrót, otwieranie/zamykanie łyżki, próbę ruszenia przód/tył oraz skrętu). Stwierdzono luzy na sworzniach szybkozłącza. Nie stwierdzono nieprawidłowości podczas pracy pozostałego osprzętu. Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności podczas pracy pod obciążeniem.

Z uwagi na uszkodzoną stacyjkę oraz brak możliwości wyjęcia kluczyka w trakcie oględzin – brak możliwości otworzenia pokrywy komory silnika – zamknięta. Nie dokonano weryfikacji stanu silnika. Stwierdzono wycieki oleju hydraulicznego w okolicy szybkozłącza.

Stwierdzono uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zabrudzenia, zarysowań, śladów korozji.

Stwierdzono ponadto:

- przeciwwaga – zarysowania, ogniska korozji,
- pokrywa silnika – zarysowania,
- obudowy kabiny – zarysowania, starcia powłoki lakierowej, ogniska korozji,
- obudowa dolna w części przedniej – wgnieciona,
- gąsienice – liczne przecięcia, wyrwane fragmenty, luźna gąsienica P,
- lemiesz – zagięcia krawędzi,
- łyżka 1500 mm – rozerwana,
- łyżka 550 mm – wgnieciona, brak zęba,
- osłona wysięgnika – zdeformowana,
- lusterko L – brak szkła,
- wycieraczka przednia – brak pióra,
- stacyjka – uszkodzona, po wyjęciu kluczyka, brak możliwości ponownego włożenia,

Stan wizualny maszyny ocenia się na przeciętny.

Szczegółowy stan na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Do oględzin nie okazano instrukcji obsługi, historii eksploatacji, serwisowania.

Odczytano numer identyfikacyjny na elemencie stałym maszyny.

Do maszyny okazano 1 kluczyki do stacyjki.

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:


Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

Sporządzający niniejszą wycenę zastrzega, że:

- Niniejsza wycena została sporządzona wyłącznie w celu określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów niż wskazane w niniejszym opracowaniu. W szczególności nie stanowi podstawy do oceny stanu technicznego ani przydatności przedmiotu wyceny do zakupu.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, zarówno prawne, jak i fizyczne, ani za skutki wynikające z jego dalszej eksploatacji lub wykorzystania niniejszej wyceny.
- Niniejsza wycena nie stanowi ekspertyzy technicznej przedmiotu wyceny i nie może być za taką uznawana. Określona wartość rynkowa nie stanowi gwarancji uzyskania ceny sprzedaży na wskazanym poziomie.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana, kopiowana ani rozpowszechniana w całości lub w części bez uprzedniej zgody sporządzającego oraz uzgodnienia formy i zakresu jej wykorzystania.
- Wycena została sporządzona na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz oględzin przedmiotu wyceny przeprowadzonych metodą organoleptyczną. Nie wykonywano badań diagnostycznych, pomiarów specjalistycznych ani weryfikacji warsztatowej.
- Ocenę przedmiotu wyceny przeprowadzono w warunkach istniejących w miejscu i czasie udostępnienia obiektu do oględzin.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA


DOOSAN
Leasing


Leasing










DHKCEAAVKL6002963<


CE
DOOSAN
Machine Type
Crawler Excavator
Model Name
DX85R-3
Product Identification Number
DHKCEAAVKL6002963<
Engine Power
kW
44.3
Operating Mass
kg
8600
Year of
First Year of Service
Doosan Infracore Co., Ltd


DOOSAN


FRI 12:15 PM
COOLANT TEMP
FUEL LEVEL
ECO
1060 rpm


2108.8 HOUR
1060 rpm


2108.9 HOUR
Filter/Oil Information
Item
TIME
CHANGE
CLEAR
Engine Oil
Coolant
Fuel Filter
Execute
Engine Speed
1060 rpm


2108.9 HOUR
Vehicle Information
Vehicle Name
DX85R-3
002963
VCU
HW P/N : 300611-00490G
SW P/N : 950103-00450K
GP
HW P/N : 300426-00134G
SW P/N : 950103-00386K
Engine Speed
1060 rpm


2108.9 HOUR
COOLANT TEMP
FUEL LEVEL
ECO
1060 rpm


HOURS
DOOSAN


2108.9 HOUR
Monitoring
Battery Voltage
13.5 V
Engine Dial Volt.
3.7 V
Engine Operation Hour(E)
4137.2 Hour
% Load at Cur. Spd.
12 %
Engine Oil Press.
Normal
Engine Speed
1060 rpm


















DX
85R


DX
85R























DOOSAN
Leasing


DOOSAN


DESIGNATION
HYDRAULIC FLOW RATE
HYDRAULIC WORKING PRESSURE
CAPACITY
SAE RATED
Y.O.M.
WEIGHT













02
AV61


02
AV61



















A/C








THIS STRUCTURE CONFORMS TO THE FOLLOWING STANDARDS.
ISO 12117 - 2:2008
MACHINE DESCRIPTION : CRAWLER EXCAVATOR
MODEL : DX80R
MAX. GROSS MACHINE WEIGHT 10,500 Kg
DOOSAN
7-11, Hwasu-dong, Dong-gu,
Incheon, Korea


Leasing
www.aukcje.pkoleasing.pl