eRZECZOZNAWCY

WYCENA WARTOŚCI



KOPARKA KOŁOWA LIEBHERR A918 COMPACT LITRONIC

Zamawiający wycenę:	**PKO Leasing** **Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa**
Numer zlecenia:	48/30/10/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	23/004627
Nr fabryczny:	WLHZ1508AZK146735
Autor wyceny:	Inż. Artur Kawęcki

CEL I PRZEZNACZENIE WYCENY

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU WYCENY

W dniu 06.11.2026r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest koparka kołowa LIEBHERR A918. Maszyna przeznaczona do robót ziemnych, budowlanych, służąca do oddzielania urobku od gruntu i przeniesienia na środki transportowe lub na składowisko.

DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa:	Koparka kołowa
Producent:	LIEBHERR
Typ/model:	A918 COMPACT LITRONIC
Numer fabryczny:	WLHZ1508AZK146735
Czas pracy:	4863 h
Rok produkcji:	2023

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Masa eksploatacyjna:	Ok. 18 500 kg
Moc silnika:	115 kW
Silnik:	FPT N45, rok produkcji: 2022
Typ ramienia:	Dwuczęściowe regulowane hydraulicznie (Two-piece boom)
Długość ramienia (wg pomiaru):	2,45 m
Głębokość kopania :	5870 mm
Zasięg kopania:	8500 mm
Ogumienie:	LIEBHERR 290/90-20 EXCAVATOR EM-22
Wyposażenie:	Kamera cofania + kamera boczna Hydraulika doprowadzona do ramienia – 7 szt. Szybkozłącze LIEBHERR SWA 48, rok produkcji: 2022 Radio Klimatyzacja Lemiesz Podpory 2 szt. Centralne smarowanie

STAN TECHNICZNY I DOKUMENTACJA

Maszyna przechowywana bez zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych.

Silnik uruchomiono. Praca silnika równomierna, prawidłowa. Wykonano symulację ruchów roboczych bez obciążenia (podnoszenie/opuszczanie ramienia, obrót, otwieranie/zamykanie łyżki, próbę ruszenia przód/tył oraz skrętu). Nie stwierdzono nieprawidłowości podczas pracy osprzętu. Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności podczas pracy pod obciążeniem.

Nie stwierdzono wycieków oleju w komorze silnika oraz wycieków z układu hydraulicznego.

Stwierdzono uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zabrudzenia, zarysowań, śladów korozji.

Stwierdzono ponadto:

- łyżka – brak,

- ogumienie – przecięcia, wyrwane fragmenty bieżnika,

- przeciwwaga – zarysowania, ogniska korozji,

- pokrywa silnika – zarysowania,

Stan wizualny maszyny ocenia się na dobry.

Szczegółowy stan na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Do maszyny okazano 2 kluczyki do stacyjki.

Okazana dokumentacja:

- instrukcja obsługi,

- dokumentacja do szybkozłącza,

- historia serwisowania (ostatni dokument z dnia 09.07.2026 przy przebiegu: 4461 mth),

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:


Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

Sporządzający niniejszą wycenę zastrzega, że:

- Niniejsza wycena została sporządzona wyłącznie w celu określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów niż wskazane w niniejszym opracowaniu. W szczególności nie stanowi podstawy do oceny stanu technicznego ani przydatności przedmiotu wyceny do zakupu.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, zarówno prawne, jak i fizyczne, ani za skutki wynikające z jego dalszej eksploatacji lub wykorzystania niniejszej wyceny.
- Niniejsza wycena nie stanowi ekspertyzy technicznej przedmiotu wyceny i nie może być za taką uznawana. Określona wartość rynkowa nie stanowi gwarancji uzyskania ceny sprzedaży na wskazanym poziomie.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana, kopiowana ani rozpowszechniana w całości lub w części bez uprzedniej zgody sporządzającego oraz uzgodnienia formy i zakresu jej wykorzystania.
- Wycena została sporządzona na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz oględzin przedmiotu wyceny przeprowadzonych metodą organoleptyczną. Nie wykonywano badań diagnostycznych, pomiarów specjalistycznych ani weryfikacji warsztatowej.
- Ocenę przedmiotu wyceny przeprowadzono w warunkach istniejących w miejscu i czasie udostępnienia obiektu do oględzin.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA


LIEBHERR




LIEBHERR


LIEBHERR
918


918
918


LIEBHERR
918


LIEBHER
918


LIEBHERR
918


HYDRAULIKBAGGER - HYDRAULIC EXCAVATOR - PELLE HYDRAULIQUE
PIN
Type
Type
Type
Baujahr
Year of construction
Année de construction
2023
Zul.Ges.Gew.
Perm.total weight
Poids admissible
20000
kg
Nennleistung Motor


HYDRAULIKBAGGER - HYDRAULIC EXCAVATOR - PELLE HYDRAULIQUE
PIN
Type
Type
Type
Baujahr
Year of construction
Année de construction
2023
Zul.Ges.Gew.
Perm.total weight
Poids admissible
20000
kg
Nennleistung Motor
Nominal engine power
Puissance nom. moteur
115
kW
Zul.Achslast vorn
Perm.axle weight front
Charge admis.sur ess.AV
9500
kg
Hochstgeschwindigkeit
Max. speed
Vitesse maxi.
km/h
Zul.Achslast hinten
Perm.axle weight rear
Charge admis.sur ess.AR
11500
kg
LIEBHERR - HYDRAULIKBAGGER GMBH
Liebherrstraße 12, D-88457 KIRCHDORF/ILLER
CE
LIEBHERR


h


4843.1h
4863h
9.0°C
28.0°C
Tool 13
1


















LIEBHERR
SW-ADAPTER - QC-ADAPTER - ADAPTATEUR RAPIDE
LIEBHERR
Ident.Nr.:
11651487
Ident.Nr.:
11651487


Index:001
Seriennr.: 445 AB10
Lief.code: 072044
Zeichn.nr.: 319 065 11000 01 00
LIEBHERR
SW-ADAPTER - QC-ADAPTER - ADAPTATEUR RAPIDE
SWA 48
2022
12879581 - 0445AB10072044
CE
229 kg
12000 kg
15 MPa
150 bar
MPa
bar
LIEBHERR
LIEBHERR-Hydraulikbagger GmbH
Liebherrstrasse 12
D-88457 KIRCHDORF / ILLER
Ident.Nr.:





LIEBHERR
LH IDENT-NO.
SERIAL-NO.
Engineered and manufactured by
ZF Friedrichshafen AG
Made in Germany













918
Compact







20°C
68°F
LIEBHERR




FPT
SERIAL NUMBER
1982259
MANUFACTURING DATE (MM/YY)
07/22
CUSTOMER PN
12830338
RESSING ENGINE PN
5802508873
















LIEBHERR


Compact
LIEBHERR











918
Compact



AdBlue
DEF









ROPS
ISO 12117-2:2008
ISO 12117-2:2008/AMD 1:2016
Liebherr-No.:
11408676
Machines acc. to Liebherr-No.
94022482
Max. certified mass:
30000 kg

28.0°C
Tool 13

28.0°C
ECON
AUTO


2201.0h
1144.9h
1.2h
0.0h
686.1h
31.3h
Mode P+
Mode P
Mode E
Mode S
119.2h
111.9h
266.3h
2037.0h
2.5h
2626.4h



4843.1h
3095.3km


4863h



LIEBHERR






LIEBHERR


LIEBHERR


Inspektionsheft
Inspection Check Book
Carnet de révisions
LIEBHERR


LIEBHERR


LIEBHERR


LIEBHERR


KOPARKA
LIEBHERR