



## WDMUCHIWARKA DO ŚWIATŁOWODÓW FREMCO MULTIFLOW Z WYPOSAŻENIEM

|                            |                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Zamawiający wycenę:</b> | <b>PKO Leasing</b><br>Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa |
| <b>Numer zlecenia:</b>     | 98/05/10/2026/PKO LEASING REMARKETING                   |
| <b>Numer wewnętrzny:</b>   | 20/047613                                               |
| <b>Nr fabryczny:</b>       | 9328.3537                                               |
| <b>Autor wyceny:</b>       | Inż. Artur Kawęcki                                      |

## CEL I PRZEZNACZENIE WYCENY

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

## IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU WYCENY

W dniu 06.10.2026r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest wdmuchiarka do światłowodów FREMCO MULTIFLOW wykorzystywana do instalacji kabli i mikrokanalizacji w telekomunikacji. Maszyna zaprojektowana do budowy sieci magistralnych oraz procesów reliningu.

### DANE IDENTYFIKACYJNE

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Nazwa:</b>           | Wdmuchiarka do światłowodów |
| <b>Producent:</b>       | FREMCO                      |
| <b>Typ/model:</b>       | MULTIFLOW                   |
| <b>Numer fabryczny:</b> | 9328.3537                   |
| <b>Czas pracy:</b>      | -                           |
| <b>Rok produkcji:</b>   | 2020                        |

### PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Średnica kabli światłowodowych:</b> | 5,5 – 32 mm                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Średnica rur zewnętrznych:</b>      | 10 – 63 mm                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prędkość wdmuchiwania:</b>          | Do 80 m/min                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Siła pchania (gąsienic):</b>        | 0 – 200 kg                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Maksymalny dystans (powietrze):</b> | Do 5000 m                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Maksymalny dystans (woda):</b>      | Do 10 000 m                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Wyposażenie:</b>                    | Agregat hydrauliczny FREMCO HPP06, nr seryjny: 15896, rok produkcji: 2020<br>Blok wejściowy z komorą pneumatyczną<br>Rozdzielacz sterujący z przewodami zasilającymi<br>Skrzynia transportowa<br>Uszczelnienie nylonowe – 1 szt. |

## STAN TECHNICZNY I DOKUMENTACJA

Maszyna znajduje się w hali magazynowej, zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin podjęto próbę uruchomienia agregatu – nie uruchomił się. Brak możliwości sprawdzenia w działaniu maszyny ze względu na demontaż oraz brak przeszkolonego operatora. Brak możliwości sprawdzenia w działaniu w warunkach magazynowych. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych uszkodzeń oraz braków w kompletacji w trakcie eksploatacji.

Zalecana weryfikacja kompletności i sprawności w warunkach serwisowych.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego –zarysowania, zabrudzenia.

Dodatkowo stwierdzono:

- zestaw adapterów i klamer zaciskowych – nie stwierdzono,
- skrzynka z asortymentem uszczelki kablowych - nie stwierdzono,

Szczegółowy stan urządzenia na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Stan urządzenia określa się jako dostateczny.

Do oględzin nie okazano instrukcji obsługi historii serwisowej, eksploatacji.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianej maszyny. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Istnieje ryzyko wykrycia rozbieżności.

Przedstawiono dokumentację środka technicznego:

1. Protokół odbioru

### **Uwaga:**

**Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.**

**W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.**

**Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.**

### **CE:**

**Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.**

## ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

Sporządzający niniejszą wycenę zastrzega, że:

- Niniejsza wycena została sporządzona wyłącznie w celu określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów niż wskazane w niniejszym opracowaniu. W szczególności nie stanowi podstawy do oceny stanu technicznego ani przydatności przedmiotu wyceny do zakupu.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, zarówno prawne, jak i fizyczne, ani za skutki wynikające z jego dalszej eksploatacji lub wykorzystania niniejszej wyceny.
- Niniejsza wycena nie stanowi ekspertyzy technicznej przedmiotu wyceny i nie może być za taką uznawana. Określona wartość rynkowa nie stanowi gwarancji uzyskania ceny sprzedaży na wskazanym poziomie.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana, kopiowana ani rozpowszechniana w całości lub w części bez uprzedniej zgody sporządzającego oraz uzgodnienia formy i zakresu jej wykorzystania.
- Wycena została sporządzona na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz oględzin przedmiotu wyceny przeprowadzonych metodą organoleptyczną. Nie wykonywano badań diagnostycznych, pomiarów specjalistycznych ani weryfikacji warsztatowej.
- Ocenę przedmiotu wyceny przeprowadzono w warunkach istniejących w miejscu i czasie udostępnienia obiektu do oględzin.
- Nie weryfikowano poprawności, autentyczności ani zgodności numerów identyfikacyjnych i seryjnych przedmiotu wyceny z dokumentacją, jak również nie potwierdzano prawdziwości danych przekazanych przez zleceniodawcę.

## DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA





