



MASZYNA SZORUJĄCO-ZBIERAJĄCA GHIBLI&WIRBEL RACER R 85 FD 65

Zamawiający wycenę:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	137/29/09/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	21/023767
Nr fabryczny:	0521X023854
Autor wyceny:	Inż. Artur Kawęcki

CEL I PRZEZNACZENIE WYCENY

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU WYCENY

W dniu 29.09.2026r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest maszyna szorująco-zbierająca GHIBLI & WIRBEL RACER R 85 FD 65 wykorzystywana do czyszczenia podłóg na dużych powierzchniach. Znajduje zastosowanie w dużych supermarketach, magazynach, parkingach.

DANE IDENTYFIKACYJNE

Producent:	GHIBLI & WIRBEL
Typ/model:	RACER R 85 FD 65
Numer fabryczny:	0521X023854
Przebieg:	-
Rok produkcji:	2021

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Moc:	2150 W
Wydajność teoretyczna:	Do 4000 m ² /h
Szerokość robocza:	650 mm
Szerokość ssawy:	850 mm
Zbiorniki:	80/85 L
Zasilanie:	Akumulatorowe 24V
Prędkość:	Do 6 km/h
Wymiary:	1375x880x1230 mm
Waga:	213 kg (bez baterii)

STAN TECHNICZNY I DOKUMENTACJA

Urządzenie zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

Podjęto próbę podłączenia do zasilania zewnętrznego (brak baterii) – wyświetlacz podświetlił się, nie wyświetlił danych. Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych kompletności i sprawności. Brak możliwości sprawdzenia w

działaniu ze względu na dekompletację oraz brak przeszkolonego operatora. Istnieje ryzyko wystąpienia wad i niesprawności oraz braków kompletacji podczas oględzin w warunkach serwisowych.

Urządzenie nosi typowe ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia, itp.

Dodatkowo stwierdzono:

- akumulatory – brak,
- zbiornik na brudną wodę – silnie zabrudzony,
- rura odciągowa – ślady prowizorycznych napraw taśmą,
- ściągaczka – zużyta,
- prostownik – brak,
- obudowy – liczne zarysowania, zadrapania z ubytkiem materiału,
- szczotki – nie stwierdzono,
- kółko kierujące – prowizorycznie uruchomione w celu jazdy, konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych,

Stan wizualny określa się jako pogorszony.

Szczegółowy stan widoczny w dokumentacji fotograficznej.

Do oględzin nie przedstawiono instrukcji obsługi, historii serwisowania, eksploatacji.

Przedstawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

Sporządzający niniejszą wycenę zastrzega, że:

- Niniejsza wycena została sporządzona wyłącznie w celu określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów niż wskazane w niniejszym opracowaniu. W szczególności nie stanowi podstawy do oceny stanu technicznego ani przydatności przedmiotu wyceny do zakupu.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, zarówno prawne, jak i fizyczne, ani za skutki wynikające z jego dalszej eksploatacji lub wykorzystania niniejszej wyceny.
- Niniejsza wycena nie stanowi ekspertyzy technicznej przedmiotu wyceny i nie może być za taką uznawana. Określona wartość rynkowa nie stanowi gwarancji uzyskania ceny sprzedaży na wskazanym poziomie.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana, kopiowana ani rozpowszechniana w całości lub w części bez uprzedniej zgody sporządzającego oraz uzgodnienia formy i zakresu jej wykorzystania.
- Wycena została sporządzona na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz oględzin przedmiotu wyceny przeprowadzonych metodą organoleptyczną. Nie wykonywano badań diagnostycznych, pomiarów specjalistycznych ani weryfikacji warsztatowej.
- Ocenę przedmiotu wyceny przeprowadzono w warunkach istniejących w miejscu i czasie udostępnienia obiektu do oględzin.
- Nie weryfikowano poprawności, autentyczności ani zgodności numerów identyfikacyjnych i seryjnych przedmiotu wyceny z dokumentacją, jak również nie potwierdzano prawdziwości danych przekazanych przez zleceniodawcę.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA









