DEKRA' s commission No. : PKOL(W)/LODZ/104660/26/11/09
commission/ damage No. : 21/040307
Date of commission: 09-11-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
inż. Józef Orłowski
TU - Włocławek

NOTE:
Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0139696
Manufacturer	FORD
Model	Puma 19-24
Type / version	Puma 1.0 EcoBoost Titanium X
Body type	hatchback
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1205
Gross vehicle weight [kg]	1760
Wheelbase 1/2	2583
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	GPF
Engine capacity [ccm]	999
Engine Power [hp/kW]	125/92
Gearbox	manual 6- gear
Registration /record No.	EL2V710
VIN / serial number	WF02XXERK2KP24172
Date of first registration	31-07-2020
Date of next. tech. test	27-02-2027
Year of manufacture	2019 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	72 372 (read)
Body color / type of coating	black/METALIK

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	CONTINENTAL, WINTER CONTACT TS850P	215/50 18 92V	4,5 mm
	left	CONTINENTAL, WINTER CONTACT TS850P	215/50 18 92V	4,5 mm
back	right	CONTINENTAL, WINTER CONTACT TS850P	215/50 18 92V	4,5 mm
	left	CONTINENTAL, WINTER CONTACT TS850P	215/50 18 92V	4,5 mm

Standard equipment by Eurotax

1. Antilock-Brake-System (ABS)
2. Automated High-beam assist, Automatic dimlight activation
3. Automatic climate control
4. Automatic dimlight activation
5. Brake Assist, Collision Warning System, Pedestrian Emergency Brake Assist, Pre-Crash System
6. Child seat fixation
7. Cornering Headlights, Fog lamps
8. Cruise control
9. DAB radio, Navigation system, On board monitor, Soundsystem, Steering wheel with radio operation
10. Distribution of braking force electronically
11. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors electrically foldable, Door mirrors heated, Side indicators
12. Driver airbag, Head airbags front, Head airbags rear, Passenger airbag, Side airbag driver and passenger
13. Driver conditioning monitoring
14. Driver seat height adjustable
15. Driver-information-system
16. ESP (Electronical Stabilizing Program)
17. Exterior design: other
18. Exterior lighting: other, LED front dim light
19. Floor mat
20. Front seat with massage, Lumbar adjust driver
21. Front seat with massage, Lumbar adjust passenger
22. Headrest rear, middle
23. Headrests front
24. Hill holder
25. Interior lights: other accessories
26. Interior: other
27. Interior: other
28. Interior: other
29. Interior: other
30. Interior: other, Leather gearshifter/switch
31. LED rear lights
32. Lane control assistant
33. Leather steering wheel
34. Light Alloy wheels 18´´
35. Luggage compartment cover
36. Luggage:other
37. Luggage:other
38. Mobile Tire System
39. Navigation system
40. On board monitor
41. Other
42. Other
43. Other
44. Other
45. Other, Wireless device charging
46. Park Distance Control rear
47. Passenger seat height adjustable
48. Power assisted brakes
49. Power steering
50. Power windows front, Power windows rear
51. Rain sensor
52. Rear seat-backs foldable in two separate parts
53. Rear spoiler
54. Rear wiper
55. Rear-view mirror autodimming
56. Selectable driveline characteristics
57. Sport seats front
58. Start/Stop system
59. Textile upholstery
60. Third braking light
61. Tinted rear windows
62. Traffic sign recognition
63. Tyre pressure control (RDC)
64. Uni-Lackierung

Dealer's equipment (selected items)

1. Metalic paint ..... -

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) ..... -

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

Earlier repairs ..... -
stwierdzone braki i uszkodzenia ..... -

Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 11-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.
Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

---


Date: 16-11-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
inż. Józef Orłowski

Document issued electronically valid without signature.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating



No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [µm]
1	Front cover	150 - 200
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	to 150
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	to 150
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation

Vehicle documents
During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.
During the inspection the service book was presented and its number is given below:
.

Information concerning the origin of the vehicle
The vehicle purchased domestically from an authorized representative of the brand.

Anti-theft protection - immobilizer
- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:
not found

Additional comments on the car:
Not applicable.

Test drive
Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia parkingowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:
Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.
Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.

- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.

- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.

- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.

- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.

- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki
TAK
2

Expert comments - regarding vaulation

Rysy na samochodzie. Aktywna kontrolka ciśnienia w kołach. Głośna praca silnika, do weryfikacji serwisowej. Odpryski na szybie czołowej. Widoczne ślady polerowania. Pokrowce na fotelach i na kanapie tylnej uniemożliwiają ocenę stanu. Nietypowe odgłosy pochodzące z układu kierowniczego podczas skręcania kierownicą, do weryfikacji serwisowej.

Restrictive disclaimer - regarding valuation

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

  Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.
Przekątna przednia prawa



Photo 4.
Bok prawy z przodu

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.
Tył



Photo 8.
Przekątna tylna lewa

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.
Bok lewy z tyłu



Photo 10.
Bok lewy z przodu

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.
Tarcza hamulcowa tylna lewa




Photo 18.
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Komora silnika

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Numer identyfikacyjny



Photo 22.
Tabliczka znamionowa

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.
Zestaw wskaźników - przebieg



Photo 24.
Zestaw wskaźników - serwis

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.
Kierownica z lewej strony

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.
Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa



Photo 30.
Tunel środkowy

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.
Kierownica (na wprost)



Photo 32.
Dowód rej. Str. 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 33.
Książka serwisowa – dane




Photo 34.
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.
Dow. Rej. Str. 2



Photo 36.
Instrukcje

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.
Kluczyki



Photo 38.
Zdjęcie do protokołu

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.
Zdjęcie do protokołu



Photo 40.
Zdjęcie do protokołu

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.
Zdjęcie do protokołu



Photo 42.
Zdjęcie do protokołu

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.
Zdjęcie do protokołu




Photo 44.
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.
Pokrywa komory silnika - Inne 1



Photo 46.
Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.
Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Photo 48.
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.
Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1




Photo 50.
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.
Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 52.
Listwa drzwi przednich P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.
Próg P - Rysa/odprysk 1



Photo 54.
Próg P - Rysa/odprysk 2

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 55.
Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 56.
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 57.
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2



Photo 58.
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.
Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 60.
Spojler zderzaka tylnego - Rysa/odprysk 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 61.
Szyba tylna - Rysa/odprysk 1



Photo 62.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 63.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Photo 64.
Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 65.
Dach - Rysa/odprysk 1



Photo 66.
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 67.
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 68.
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.
Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1



Photo 70.
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.
Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 72.
Próg L - Rysa/odprysk 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.
Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1




Photo 74.
Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1




Photo 76.
Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.
Osłona p/słoneczna prawa - Inne 1



Photo 78.
Podsufitka - Inne 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 79.
Podsufitka - Inne 2



Photo 80.
Wykładzina(y) słupka przedniego L - Inne 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 81.
Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl