




DRUKARKA DTF EPSON STYLUS PRO 4880 + AUTOMATYCZNA PROSZKARKO-SUSZARKA DTF

Zamawiający wycenę:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	118/25/09/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	PS23/02705
Nr fabryczny:	Zestaw
Autor wyceny:	Inż. Artur Kawęcki

CEL I PRZEZNACZENIE WYCENY

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU WYCENY

W dniu 29.09.2026r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest drukarka DTF EPSON 4880 z automatyczną proszkarko-suszarką DTF wykorzystywane w poligrafii oraz branży reklamowej do produkcji nadruków na odzież.

DANE IDENTYFIKACYJNE I TECHNICZNE DRUKARKI

Producent:	EPSON
Typ/model:	STYLUS PRO 4880 (K122A)
Numer fabryczny:	JZ7E034142
Rok produkcji:	2012
Technologia druku:	Głowica piezoelektryczna
Maks format druku:	A2
Maks rozdzielczość:	2880x1440 dpi
Konfiguracja atramentów:	8 kolorów (C, M, Y, Lk, LLk, VLM, LM, PK)

DANE IDENTYFIKACYJNE I TECHNICZNE PROSZKARKO-SUSZARKI

Producent:	-
Typ/model:	-
Numer fabryczny:	-
Rok produkcji:	-
Szerokość wygrzewania:	300 mm
Zakres temperatury:	130 – 150° C
Zasilanie:	230 V
Wyposażenie:	Przewód zasilający

STAN TECHNICZNY I DOKUMENTACJA

Urządzenia zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

Podłączono do zasilania przy pomocy zastępczego przewodu zasilającego drukarkę – urządzenie uruchomiło się. Na wyświetlaczu stwierdzone liczne błędy zobrazowane w dokumentacji zdjęciowej. Dodatkowo obok drukarki stwierdzono zdemontowane tonery ze śladowymi ilościami tuszu. Następnie do zasilania podłączono proskarko-suszarkę – na wyświetlaczu pojawiły się parametry nastawcze, reaguje na zmianę parametrów. Brak możliwości pełnego sprawdzenia w działaniu ze względu na brak przeszkolonego operatora. Istnieje ryzyko wystąpienia wad i niesprawności oraz braków kompletacji w warunkach pracy.

Na proskarko-suszarce nie stwierdzono tabliczki znamionowej oraz danych identyfikacyjnych. Brak możliwości ustalenia producenta, modelu, roku produkcji.

Urządzenia noszą typowe ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia, itp.

Dodatkowo stwierdzono:

- proskarko-suszarka – przewody elektryczne z prowizoryczną naprawą taśmą izolacyjną,

Stan wizualny określa się jako dostateczny.

Szczegółowy stan widoczny w dokumentacji fotograficznej.

Do oględzin nie przedstawiono instrukcji obsługi, historii serwisowania, eksploatacji.

Przedstawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

Sporządzający niniejszą wycenę zastrzega, że:

- Niniejsza wycena została sporządzona wyłącznie w celu określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów niż wskazane w niniejszym opracowaniu. W szczególności nie stanowi podstawy do oceny stanu technicznego ani przydatności przedmiotu wyceny do zakupu.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, zarówno prawne, jak i fizyczne, ani za skutki wynikające z jego dalszej eksploatacji lub wykorzystania niniejszej wyceny.
- Niniejsza wycena nie stanowi ekspertyzy technicznej przedmiotu wyceny i nie może być za taką uznawana. Określona wartość rynkowa nie stanowi gwarancji uzyskania ceny sprzedaży na wskazanym poziomie.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana, kopiowana ani rozpowszechniana w całości lub w części bez uprzedniej zgody sporządzającego oraz uzgodnienia formy i zakresu jej wykorzystania.
- Wycena została sporządzona na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz oględzin przedmiotu wyceny przeprowadzonych metodą organoleptyczną. Nie wykonywano badań diagnostycznych, pomiarów specjalistycznych ani weryfikacji warsztatowej.
- Ocenę przedmiotu wyceny przeprowadzono w warunkach istniejących w miejscu i czasie udostępnienia obiektu do oględzin.
- Nie weryfikowano poprawności, autentyczności ani zgodności numerów identyfikacyjnych i seryjnych przedmiotu wyceny z dokumentacją, jak również nie potwierdzano prawdziwości danych przekazanych przez zleceniodawcę.

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA



