WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	24/23/12/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	24/045823
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Koparka gąsiennicowa KOMATSU PC138US-11
Nr fabryczny:	KMTPC261JKUF51304
Data sporządzenia:	30-12-2025

Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 29.12.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest koparka gąsiennicowa KOMATSU PC138US-11. Maszyna przeznaczona do robót ziemnych, budowlanych, służąca do oddzielania urobku od gruntu i przeniesienia na środki transportowe lub na składowisko.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Koparka gąsiennicowa
Producent:	KOMATSU
Typ/model:	PC138US-11
Numer fabryczny:	KMTPC261JKUF51304
Przebieg:	3680 mth
Rok produkcji:	2019

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Masa eksploatacyjna:	13 880 kg
Silnik:	KOMATSU SAA4D95LE-7
Moc silnika:	72.6 kW
Długość transportowa:	7160 mm
Szerokość transportowa:	2490 mm
Szerokość gąsienic:	700 mm
Głębokość kopania:	5900 mm
Wyposażenie:	Kamera cofania
	Kamera boczna
	Hydraulika doprowadzona do ramienia
	Radio
	Klimatyzacja
	Zabezpieczenie antykradzieżowe
	Podgrzewany fotel

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna przechowywana bez zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych.

Silnik uruchomiono. Praca silnika równomierna, prawidłowa. Wykonano symulację ruchów roboczych bez obciążenia (podnoszenie/opuszczanie ramienia, obrót, próbę ruszenia przód/tył oraz skrętu). Nie stwierdzono nieprawidłowości podczas pracy osprzętu. Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności podczas pracy pod obciążeniem.

Nie stwierdzono wycieków oleju w komorze silnika oraz z układu hydraulicznego.

Stwierdzono uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zabrudzenia, zarysowań, śladów korozji.

Stwierdzono ponadto:

- łyżka – brak,
- mocowanie łyżki – brak,
- gąsienica P – brak 1 modułu, wgniecenia modułów,
- tabliczka znamionowa – częściowo uszkodzona,
- lampa przednia dolna 2 szt. – pęknięte,
- obudowa przednia dolna – wgnieciona, deformacje,
- silnik w okolicy wlewu oleju – zabrudzenie olejem,

Stan wizualny maszyny ocenia się na dostateczny.

Szczegółowy stan na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Do oględzin nie okazano dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi, historii serwisowania.

Do maszyny okazano 1 kluczyk do stacyjki.

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości pełnej weryfikacji w działaniu.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.

KOMATSU

KOMATSU

KOMATSU

KOMATSU

KOMATSU

KMS1806062

MACHINE DESIGNATION / TYPE
SERIAL No.
YEAR OF CONSTRUCTION
OPERATING MASS
ENGINE POWER
Product Identification Number
MANUFACTURER
KOMATSU
09601-00073

KOMATSU
03680.0 h

MANUFACTURER
Manufactured by Komatsu Italia Manufacturing S.p.A.,
Via Bergoncino 28, 38025 Noventa Vicentina (VI), Italy
for Komatsu Ltd., Tokyo, Japan
KOMATSU
09601-00073
KMTPC261JKUF51304

KOMATSU

KOMATSU








Engine Model SAA4D95LE-7 ESN 809435
European Approval No. e11*97/68RA*2012/46*3177*01
Gross rated HP/kw 97 / 73 at 2050rpm
Low idle RPM 1100 RPM Displacement 3.26Liters
Fuel rate at rated HP/kW 79 mm3/st
Valve lash cold (mm) IN. 0.35mm EX. 0.50mm
Timing: deg. BTDC Engine Code 5004
Date of manufacture: 20190110
Komatsu Ltd. Made in Japan
KOMATSU

KOMATSU

KOMATSU





Leasing
Leasing