eRZECZOZNAWCY

# WYCENA WARTOŚCI




# WYPOSAŻENIE SALONU KOSMETYCZNEGO

| | |
|---|---|
| **Zamawiający wycenę:** | **PKO Leasing**<br>**Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa** |
| **Numer zlecenia:** | 76/01/09/2026/PKO LEASING REMARKETING |
| **Numer wewnętrzny:** | 25/051185 |
| **Nr fabryczny:** | Zestaw |
| **Autor wyceny:** | Inż. Artur Kawęcki |

# CEL I PRZEZNACZENIE WYCENY

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

# IDENTYFIKACJA PRZEDMIOTU WYCENY

W dniu 02.09.2026r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest wyposażenie salonu kosmetycznego, w skład którego wchodzą następujące elementy:

- fotel kosmetyczny ACTIVESHOP elektryczny (sterowanie pilotem, kolor: biały, regulacja w 3 kierunkach, materiał: skóra syntetyczna) – 4 szt.

- stolik kosmetyczny o wymiarach: 500x370x800 mm – 5 szt.

- stolik kosmetyczny o wymiarach 470x400x880 mm,

- lampa LED – 2 szt.

- taboret kosmetyczny typu siodło z brązową tapicerką (podstawa 5-ramienna na kółkach) – 4 szt.

# STAN TECHNICZNY I DOKUMENTACJA

Przedmioty znajdują się w hali magazynowej, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin podłączono do zasilania fotele elektryczne, dokonano regulacji w 3 dostępnych kierunkach, nie stwierdzono nieprawidłowości. Dodatkowo podłączono do zasilania jedną z lamp – bez uwag. Brak możliwości pełnego sprawdzenia w działaniu w warunkach magazynowych. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych uszkodzeń oraz braków w kompletacji w trakcie eksploatacji.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia.

Dodatkowo stwierdzono:

- fotele kosmetyczne – zabrudzenia, zarysowania, starcia powłoki na podłokietnikach, brak identyfikacyjnych tabliczek znamionowych, na wyposażeniu pod obudową dolną stwierdzono tabliczkę podzespołu z 2024 roku,

- stolik kosmetyczny – w jednym ze stolików brak kółka,

- lampa LED – wyrwa listwa, brak osłony,

- taboret – 1 szt. przecięcie tapicerki,

Szczegółowy stan przedmiotów na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Stan przedmiotów określa się jako dostateczny.

Do oględzin nie okazano instrukcji obsługi, historii serwisowej, eksploatacji.

Nie stwierdzono tabliczek znamionowych na przedmiotach.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

**Uwaga:**

**Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.**

**W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.**

**Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.**

**CE:**

**Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.**

# ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE

Sporządzający niniejszą wycenę zastrzega, że:

- Niniejsza wycena została sporządzona wyłącznie w celu określenia wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów niż wskazane w niniejszym opracowaniu. W szczególności nie stanowi podstawy do oceny stanu technicznego ani przydatności przedmiotu wyceny do zakupu.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu wyceny, zarówno prawne, jak i fizyczne, ani za skutki wynikające z jego dalszej eksploatacji lub wykorzystania niniejszej wyceny.
- Niniejsza wycena nie stanowi ekspertyzy technicznej przedmiotu wyceny i nie może być za taką uznawana. Określona wartość rynkowa nie stanowi gwarancji uzyskania ceny sprzedaży na wskazanym poziomie.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana, kopiowana ani rozpowszechniana w całości lub w części bez uprzedniej zgody sporządzającego oraz uzgodnienia formy i zakresu jej wykorzystania.
- Wycena została sporządzona na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz oględzin przedmiotu wyceny przeprowadzonych metodą organoleptyczną. Nie wykonywano badań diagnostycznych, pomiarów specjalistycznych ani weryfikacji warsztatowej.
- Ocenę przedmiotu wyceny przeprowadzono w warunkach istniejących w miejscu i czasie udostępnienia obiektu do oględzin.
- Nie weryfikowano poprawności, autentyczności ani zgodności numerów identyfikacyjnych i seryjnych przedmiotu wyceny z dokumentacją, jak również nie potwierdzano prawdziwości danych przekazanych przez zleceniodawcę.

## DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA


www.aukcje.pkoleasing.pl
www.aukcje.pkoleasing.pl


www.aukcje.pkoleasing.pl
www.aukcje.pkoleasing.pl


www.aukcje.pkoleasing.pl
www.aukcje.pkoleasing.pl






ACTIVESHOP®
www.activeshop.pl
220-230V 200W 50Hz
CE AC



















JIECANG
PASSED
05
CE


ACTIVESHOP






JIECANG
QC PASSED 04
1
2
3
4
HS

Calissima












V32-MW0625




GABBIANO




GABBIANO

