

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	35/25/03/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	24/014882
Wykonawca raportu:	Artur Kawęcki
Przedmiot raportu:	Ciągnik rolniczy CASE MAGNUM 260
Nr fabryczny:	ZCRD04958
Data sporządzenia raportu:	03-04-2025
Wartość rynkowa:	-
Wartość dla wymuszonej sprzedaży:	-



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 28.03.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem raportu jest ciągnik rolniczy ciągnik rolniczy CASE MAGNUM 260.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Ciągnik rolniczy
Producent:	CASE
Typ/model:	MAGNUM 260
Numer fabryczny:	ZCRD04958
Numery rejestracyjne:	PP9462S
Data pierwszej rejestracji:	10.09.2012
Data pierwszej rejestracji w kraju:	17.04.2024
Przeгляд:	09.04.2026
Przebieg:	5225 mth
Rok produkcji:	2012

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie (wg specyfikacji)

Masa własna:	11 405 kg
Moc silnika:	216 kW
Pojemność silnika:	8709 cm ³
Napęd:	4 x 4
Ogumienie przód:	BKT AGRI MAX RT 765 600/70R30
Ogumienie tył:	FIRESTONE MAXI TRACTION 650/85R38
Wyposażenie:	Klimatyzacja Radio Przedni TUZ Podgrzewany fotel

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna nosi ślady zużycia eksploatacyjnego.

Silnik uruchomiono. Praca silnika równomierna, prawidłowa. Wykonano próbę ruchową w ograniczonym zakresie – nie stwierdzono nieprawidłowości. Wykonano symulację ruchów roboczych podnośnika przedniego – nie stwierdzono nieprawidłowości. Brak możliwości wykonania próby podnośnika tylnego – komputer wyświetla błędy. Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych. Istnieje ryzyko wystąpienia wad i niesprawności w warunkach pracy.

Nie stwierdzono wycieków z silnika, układu hydraulicznego.

Stwierdzono uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zabrudzenia, zarysowań, ognisk korozji.

Dodatkowo stwierdzono:

- fotel pasażera – przecięcia,
- opona przednia L – wybrzuszenia boku opony,
- opona przednia P – wybrzuszenia boku opony,
- opona tylna L – wybrzuszenia boku opony,
- opona tylna P – wybrzuszenia boku opony,
- oświetlenie przednie – pęknięcia,

Komunikaty komputera pokładowego pokazane w dokumentacji zdjęciowej, brak instrukcji obsługi w celu weryfikacji wskazań wyświetlacza. Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury oraz specyfikacji producenta. Istnieje ryzyko rozbieżności.

Do maszyny dołączony 1 kluczyki do stacyjki.

Stan wizualny maszyny ocenia się jako dobry.

Uwaga:

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo informujemy, że jazda próbna nie została przeprowadzona. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach mogą zostać ujawnione dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas oględzin Rzeczoznawcy.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.











