

Wycena wartości

Zamawiający wycenę:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	57/07/10/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	PS21/05750
Wykonawca wyceny:	Przemysław Kaluźny
Przedmiot raportu:	Wózek widłowy Toyota 02-8FGF18
Nr fabryczny:	81335
Data sporządzenia wyceny:	14-10-2025



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 10-10-2025r. przeprowadzono oględziny na terenie magazynu zleceniodawcy w Słomczynie.

Przedmiotem raportu jest wózek widłowy Toyota 02-8FGF18.

Dane identyfikacyjne:

Nazwa:	Wózek widłowy
Producent:	Toyota
Typ/model:	02-8FGF18
Numer fabryczny:	81335
Rok produkcji:	2021
Czas pracy:	Brak danych

Podstawowe dane techniczne:

Zasilanie:	LPG
Moc silnika:	38kW
Udźwig:	1750kg
Masa własna:	2940kg
Wysokość podnoszenia:	4700mm
Maszt:	Triplex
Promień zawracania:	2 010 mm
Prędkość jazdy (z/bez ładunku):	18,5 / 19,0 km/h
Zdolność pokonywania wzniesień:	Do 44%
Wymiary:	3315x1070x2080mm

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna znajduje na wewnątrz budynku, zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych.

Podczas oględzin stwierdzono braki w kompletacji tj.: kluczyka, akumulatora oraz butli LPG. W celu uruchomienia maszyny użyto kompatybilnych komponentów z innego wózka. Próba rozruchu zakończyła się bez powodzenia (brak reakcji na przekręcenie kluczyka), wobec czego nie przeprowadzono próby ruchowej ani testu pod obciążeniem. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych wad i uszkodzeń. Zaleca się weryfikację stanu technicznego przez wyspecjalizowany serwis.

Ponadto wyświetlacz jest niesprawny, co uniemożliwia odczyt aktualnych motogodzin; na konstrukcji odnaleziono naklejkę serwisową ze wskazaniem przeprowadzenia następnego serwisu dnia 14-11-2024 z wpisaniem ostatnim przebiegiem 1420h.

Układ hydrauliczny oraz instalacja przewodowa w czasie oględzin nie wykazywały uszkodzeń ani wycieków, maszt bez widocznych pęknięć konstrukcyjnych. Brak wideł.

Stan ogólny oceniono jako dość dobry.

Widoczne typowe zabrudzenia, zarysowania i lokalne otarcia, przeciwwaga silnie zarysowana; wnętrze kabiny w stanie dobrym, bez istotnych ubytków wyposażenia.

Dane techniczne i identyfikacyjne przyjęto z tabliczki znamionowej oraz oficjalnych materiałów producenta. Na tabliczce znajduje się znak CE, deklarujący zgodność z dyrektywami UE.

Do urządzenia nie okazano żadnej dokumentacji. UDT ważne do 11-2025

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta,—co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzecznik nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.

- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej











