

## RAPORT TECHNICZNY

<b>Zamawiający raport:</b>	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
<b>Numer zlecenia:</b>	32/13/02/2025/PKO LEASING REMARKETING
<b>Numer wewnętrzny:</b>	Ps19/11588
<b>Wykonawca raportu:</b>	Przemysław Kaluźny
<b>Przedmiot raportu:</b>	Zestaw urządzeń gastronomicznych
<b>Nr fabryczny:</b>	Według opisu
<b>Data sporządzenia raportu:</b>	19-02-2025



## Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

## Przedmiot raportu

W dniu 17.02.2025r. przeprowadzono oględziny na terenie placu zleceniodawcy w Słomczynie.

Przedmiotem raportu jest zestaw urządzeń gastronomicznych

### Elementy zestawu:

BLENDER RĘCZNY	ROBOT COUPE MP190 SN: M6930186001
KUCHENKA INDUKCYJNA	HENDI 3500M 3500 SN: HK041919-239780-000160
STÓŁ ROBOCZY ZE STALI NIERDZEWNEJ	Wymiary: 1000/600
SZAFKA WISZĄCA DRZWI SUWANE ZE STALI NIERDZEWNEJ	Wymiary: 1400/400/600
STÓŁ Z SZUFLADAMI ZE STALI NIERDZEWNEJ	Wymiary: 400/600
STÓŁ ROBOCZY ZE STALI NIERDZEWNEJ	Wymiary: 800/600

### Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenia zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

Blender oraz kuchenkę indukcyjną podłączono do zasilania i uruchomiono. Sprawne. Brak możliwości sprawdzenia w działaniu w pełnym zakresie. Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności podczas pracy w warunkach roboczych.

Elementy zestawu silnie zabrudzone, posiadają liczne obicia, deformacje i zarysowania.

Szczegółowy stan zobrazowany na załączonej dokumentacji fotograficznej.

Pozostałe urządzenia widniejące w dokumentacji fotograficznej a nie opisane powyżej nie są elementami wyceny.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

#### Uwaga:

**Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.**

**W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.**

**Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.**

Rzecznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

### Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

### Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.













