

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	05/18/11/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	21/029598
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Wyposażenie warsztatu wulkanizacyjnego firmy CASTEX (WERTTEILE)
Nr fabryczny:	Zestaw
Data sporządzenia:	19-11-2025



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 18.11.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest wyposażenie warsztatu wulkanizacyjnego w skład którego wchodzi:

- montażownica do opon CASTEX Anna Bednarz CASC505 (WERTTEILE WRM500),
- wyważarka do kół CASTEX Anna Bednarz CASB98MWAB (WERTTEILE WRW 400 PRO)

Urządzenia znajdują zastosowanie przy wymianie, naprawie opon pojazdów samochodowych.

Dane identyfikacyjne i techniczne montażownicy

Producent:	CASTEX Anna Bednarz
Typ/model:	CASC505
Numer fabryczny:	2101ZH0193
Rok produkcji:	2021
Moc:	0,75 kW
Zewnętrzne mocowanie felgi:	10-21"
Wewnętrzne mocowanie felgi:	12"-24"
Maks średnica koła:	41 "
Waga:	221 kg
Zasilanie:	380 V
Wyposażenie:	Ramię pomocnicze do montażownicy do opon typu runflat

Dane identyfikacyjne i techniczne wyważarki

Producent:	CASTEX Anna Bednarz
Typ/model:	CASB98MWAB
Numer fabryczny:	2101G0211
Rok produkcji:	2021
Moc:	0,2 kW
Maks średnica obręczy:	24"
Waga:	100 kg
Zasilanie:	230 V
Wyposażenie:	Nakrętka szybkomocująca Przewód zasilający

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenia znajdują się w hali magazynowej, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin monterzy nie podłączono do zasilania – wymaga zasilania 400V. Brak możliwości sprawdzenia w działaniu ze względu na brak przeszkolonego operatora. Podłączono do zasilania i uruchomiono wyważarkę – uruchomiła się, włączono wyważanie bez obciążenia – nie stwierdzono błędów. Brak możliwości pełnego sprawdzenia w działaniu w warunkach magazynowych. Istnieje ryzyko wystąpienia wad i niesprawności oraz braków kompletności w warunkach pracy.

Urządzenia noszą typowe ślady zużycia eksploatacyjnego – liczne zarysowania, zabrudzenia, ślady korozji itp.

Dodatkowo stwierdzono:

- wyważarka – brak – zestaw stożków, szczypce wulkanizacyjne
- montażownica – pęknięty manometr reduktora pneumatycznego,

Stan wizualny określa się jako dostateczny.

Szczegółowy stan widoczny w dokumentacji fotograficznej.

Do oględzin nie przedstawiono instrukcji obsługi, historii serwisowania, eksploatacji.

Przedstawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.







