

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	13/23/06/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	23/030634
Wykonawca raportu:	Artur Kawęcki
Przedmiot raportu:	Ładowarka teleskopowa JCB 542-70 IND
Nr fabryczny:	JCB5BMNKCP3311486
Data sporządzenia raportu:	25-06-2025
Wartość rynkowa:	-
Wartość dla wymuszonej sprzedaży:	-



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 24.06.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem raportu jest ładowarka teleskopowa JCB 542-70 IND przeznaczona do podnoszenia, załadunku oraz transportu ładunku o dużym ciężarze. Maszyna znajduje zastosowanie w branży przemysłowej oraz budowlanej.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Ładowarka teleskopowa
Producent:	JCB
Typ/model:	542-70 IND
Numer fabryczny:	JCB5BMNKCP3311486
Przebieg:	361 mth
Rok produkcji:	2023

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Masa robocza:	8300 kg
Moc silnika:	81 kW
Udźwig:	4200 kg
Wysokość podnoszenia:	7 m
Maks zasięg do przodu:	3,7 m
Maks prędkość:	33 km/h
Ogumienie:	MICHELIN Power CL 400/80-24
	Widły 1050 mmm
	Łyżka ładowarkowa objętościowa o pojemności 2,5 m3, nr. 980/A9937/DYN2
	Wyjścia hydrauliczne 2 szt.
Wyposażenie:	Radio
	Kabina ROPS/FOPS
	Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe (uruchomienie po podaniu kodu)

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna nosi niewielkie ślady zużycia eksploatacyjnego.

Silnik uruchomiono. Praca silnika równomierna, prawidłowa.

Wykonano symulację ruchów roboczych (podnoszenie/opuszczanie ramienia, wysuw ramienia, otwieranie zamykanie łyżki, zmianę trybów sterowania maszyną) bez obciążenia – maszyna działa poprawnie. Istnieje ryzyko wystąpienia wad i niesprawności w warunkach pracy.

Nie stwierdzono wycieków z silnika ani z układu hydraulicznego.

Stwierdzono uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zabrudzenia, zarysowań, śladów korozji.

Stan wizualny maszyny ocenia się na dobry.

Do oględzin nie okazano: księgi rewizyjnej, historii przeglądów. Brak informacji odnośnie ważności badań UDT.

Do oględzin okazano dwa kluczyki do stacyjki.

Przystawiono dokumentację środka technicznego:

1. Podręcznik operatora

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości pełnej weryfikacji w działaniu.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzecznik nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.











