

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	164/18/02/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	24/015984
Wykonawca raportu:	Przemysław Kaluźny
Przedmiot raportu:	Zewnętrzny monitor wielkoformatowy SAMSUNG OH75A – 2 szt.
Nr fabryczny:	0H48HNLX100017Z 0H48HNLX100018B
Data sporządzenia raportu:	25-02-2025



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 21.02.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie magazynu zleceniodawcy w Słomczynie.

Przedmiotem raportu jest totem zewnętrzny monitor wielkoformatowy SAMSUNG OH75A – 2 szt. Jest to wolnostojąca konstrukcja z ekranem cyfrowym, przeznaczona do wyświetlania reklam i informacji w przestrzeni publicznej.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Zewnętrzny monitor wielkoformatowy
Producent:	SAMSUNG
Typ/model:	OH75A
Ilość:	2 szt.
Numer fabryczny:	0H48HNLX100017Z 0H48HNLX100018B
Rok produkcji:	Brak danych

Podstawowe dane techniczne

Przekątna ekranu:	75 cali
Rozdzielczość:	3840 x 2160 (4K)
Format obrazu:	16:9
System operacyjny:	Tizen
Wbudowana pamięć:	8 GB
Zasilanie:	230V
Zakres temperatur pracy:	od -30°C do +50°C
Łączność i porty:	Wejścia: 2 x HDMI, 1 x USB, 1 x RS232C 1 x RJ45 Wyjścia: 1 x RJ45, 1 x RS232C, 1 x audio (3.5 mm)
Wymiary:	1774.8 x 1053.4 x 130 mm
Wyposażenie:	Piloty okablowanie

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenia zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

Przedmioty są zdemontowane, rozłożone na poszczególne elementy. W związku z czym nie było możliwości podłączenia do zasilania i sprawdzenia poprawności w działaniu. Wizualnie w stanie dobrym, z typowymi uszkodzeniami eksploatacyjnymi w postaci zabrudzeń czy zarysowań. Na rantach monitorów widoczna folia ochronna. Organoleptycznie nie stwierdzono uszkodzeń matryc. Istnieje ryzyko wykrycia braków oraz uszkodzeń po uruchomieniu.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Szczegółowy stan urządzenia na załączonej dokumentacji zdjęciowej. Pozostałe przedmioty widniejące w dokumentacji zdjęciowej nie są przedmiotem wyceny.

Do urządzenia okazano:

-Fakturę zakupu

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.

- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.









