

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	40/12/05/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	21/051528; 21/051866
Wykonawca raportu:	Artur Kawęcki
Przedmiot raportu:	Spycharka gąsienicowa KOMATSU D61PX-24 + SYSTEM LEICA 3D TPS
Nr fabryczny:	40467
Data sporządzenia raportu:	17-05-2025
Wartość rynkowa:	-
Wartość dla wymuszonej sprzedaży:	-



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raport

W dniu 15.05.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem raportu jest spycharka gąsienicowa KOMATSU D61PX-24 + SYSTEM LEICA 3D TPS.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Spycharka gąsienicowa
Producent:	KOMATSU
Typ/model:	D61PX-24
Numer fabryczny:	40467
Przebieg:	8538 MTH
Rok produkcji:	2017

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Masa robocza:	19 460 kg
Moc silnika:	126 kW
Prędkość maks:	9 km/h
Promień skrętu:	2300 mm
Szerokość gąsienicy:	850 mm
Szerokość lemiesz:	3860 mm
Wyposażenie:	Radio Klimatyzacja Kamera cofania Uchwyt na tablet LEICA CMB10 Statyw LEICA GST120-9, rok produkcji: 2021 Tyczka LEICA 1100 mm Tablet LEICA CCD17 Pendrive CCD17 Panel do sterowania LEICA MCP80, nr seryjny: 2658586 Stacja dokująca do panelu MDS20, nr seryjny: 2657861 Pryzmat MPR122, nr seryjny: 0022349, rok produkcji: 2021 Tachimetr iCON iCR80, nr seryjny: 3224657 rok

produkcji:2021

Ładowarki do wyposażenia

Skrzynki transportowe na wyposażenie

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna nosi ślady zużycia eksploatacyjnego.

Silnik uruchomiono. Praca silnika równomierna, prawidłowa.

Wykonano symulację ruchów roboczych bez obciążenia (podnoszenie/opuszczanie, pochylenie lemiesza, próbę ruchową do przodu oraz do tyłu oraz skręt) – maszyna działa poprawnie. Wewnątrz maszyny stwierdzono elementy sterowania systemem niwelacyjnym.

W maszynie stwierdzono dodatkowy licznik analogowy. Odczytany przebieg: 998h.

Nie stwierdzono wycieków z silnika, układu hydraulicznego.

Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności podczas pracy pod obciążeniem.

Stwierdzono uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zabrudzenia, zarysowań, śladów korozji.

Stwierdzono ponadto:

- lemiesz – pęknięty, otwór,

Stan wizualny maszyny ocenia się na dobry.

Nie okazano historii eksploatacji, dokumentacji serwisowej.

Stwierdzono naklejkę z ostatniego przeglądu wykonanego dnia 26.03.2025 przy przebiegu 8353 – wymiana oleju silnikowego oraz filtrów.

Do oględzin okazano jeden klucz do stacyjki.

Do oględzin okazano:

- instrukcję obsługi.

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości pełnej weryfikacji w działaniu.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.



















