

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	60/12/06/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	24/044354
Wykonawca raportu:	Artur Kawęcki
Przedmiot raportu:	Koparka kołowa DEVELON DX140W-7
Nr fabryczny:	DHKCEWCXTR5003359
Data sporządzenia raportu:	20-06-2025
Wartość rynkowa:	-
Wartość dla wymuszonej sprzedaży:	-



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 18.06.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem raportu jest koparka kołowa DEVELON DX140W-7 Maszyna przeznaczona do robót ziemnych, budowlanych, służąca do oddzielania urobku od gruntu i przeniesienia na środki transportowe lub na składowisko.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Koparka kołowa
Producent:	VENIERI
Model:	DX140W-7
Numer fabryczny	DHKCEWCXTR5003359
Przebieg:	505 mth
Rok produkcji:	2024

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Masa robocza:	17033 kg
Moc silnika:	103 kW
Maksymalny zasięg:	8240 mm
Głębokość kopania:	5025 mm
Maks prędkość jazdy	35 km/h
Ogumienie:	TIRON 10.00-20
Wyposażenie:	Klimatyzacja Wyjście na młot Radio Kamera cofania System XCONTROL G2 Lemiesz Podpory – 2 szt. Widły SE Fork Frame S60, nr seryjny: 4001276-101483-48, rok produkcji 2024 Młot wyburzeniowy INDECO HP1500, nr seryjny: 24001748, rok produkcji: 2024 Łyżka kopiąca SE 101843, nr seryjny: SE/400140/G-101843-4, rok produkcji: 2024, szerokość: 900 mm Chwytnak do prefabrykatów PROBST WEŻ 2 , rok

produkcji: 2024

Hydrauliczny chwytak próżniowy PROBST SH-1000-MINI-H, nr seryjny: 32428755-00001-00001, rok produkcji 2024

Łyżka kopiąca SE 101498, nr seryjny: SE/400167/6-101498-1, rok produkcji: 2024, szerokość: 500 mm

Tiltrotator STEELWRIST X18, nr seryjny: 55763, rok produkcji 2024

Szybkozłącze STEELWRIST QC S60, nr seryjny: 479775, rok produkcji 2024

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna nosi ślady zużycia eksploatacyjnego.

Silnik uruchomiono. Praca silnika równomierna, prawidłowa.

Ze względu na sposób ustawienia wykonano próbę ruchową oraz symulację ruchów roboczych (podnoszenie/opuszczenia ramienia, otwieranie/zamykanie łyżki, obrót łyżki, obrót maszyny, jazdę do przodu oraz do tyłu). Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Brak możliwości weryfikacji dodatkowego wyposażenia, ze względu na brak przeszkolonego operatora.

Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności podczas pracy.

Nie stwierdzono wycieków z silnika, układu hydraulicznego.

Na desce rozdzielczej aktywne komunikaty:

- mało płynu hamulcowego,

Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych.

Stwierdzono uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zabrudzenia, zarysowań, śladów korozji.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Nie okazano dokumentacji serwisowej.

Stan wizualny maszyny ocenia się na dobry.

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzecznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.















