

Nr zlecenia: 23/04/04/2025/PKO LEASING REMARKETING

z dnia: 04.04.2025

Zleceniodawca:

PKO Leasing
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawca:

inż. Artur Kawęcki/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] IV-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	W 1 V 4 4 7 6 0 3 1 4 1 6 3 4 1 5
Marka:	MERCEDES-BENZ	Nr rejestracyjny:	DW8WT17
Model pojazdu:	112 eVito MR`14 3.2t	Nr Info-Ekspert:	022-12209
Wersja:	60kWh	Rok produkcji:	2022
Wskazanie drogomierza	76967 km		
Data pierwszej rejestracji	26.10.2022		
Data ważności badania technicznego	26.10.2025		
Rodzaj nadwozia	furgon 4 drzwiowy 2 osobowy		
Dop. masa całk. / Ładowność	3200 kg / 935 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu	2 / przedni (4x2)		
Rozstaw osi	3200 mm		
Jednostka napędowa	elektryczna		
Moc silnika	85kW (116KM)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	18	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
2	Asystent wiatru bocznego	19	System Eco Start/Stop
3	Asystent wspomagania koncentracji Attention Assist	20	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
4	Drzwi boczne prawe przesuwne	21	System hamowania awaryjnego BAS
5	Drzwi tyłu nadwozia podnoszone	22	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
6	Filtr paliwa z separatorem wody	23	System połączenia alarmowego

7	Fotel kierowcy regulowany manulanie w 6 kierunkach	24	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
8	Fotel pasażera regulowany w 4 kierunkach	25	System zarządzania pracą alternatora
9	Gniazdo 12V	26	Szyby przednie regulowane elektrycznie
10	Immobilizer	27	Światła stop adaptacyjne
11	Kabel do ładowania, Typ 2, 3x20A, 5 m długości	28	Tapicerka materiałowa czarna "Tunja"
12	Nawiew powietrza na siedzenia tylne	29	Tarcze kół stalowe 16"
13	Poduszka powietrzna kierowcy	30	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
14	Poduszka powietrzna pasażera	31	Wyłożenie ścian bocznych płytą do 1/2 wysokości
15	Przegroda przestrzeni bagażowej	32	Zamek centralny zdalnie sterowany
16	Przygotowanie do montażu radia	33	Zbiornik paliwa 57l
17	Przygotowanie do radia cyfrowego DAB		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Fotel kierowcy podgrzewany
- 2 Kierownica wielofunkcyjna
- 3 Klimatyzacja Tempmatic półautomatyczna
- 4 Lakier metalizowany
- 5 System Audio 10
- 6 Wyłożenie ścian bocznych płytą drewnianą (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*TOYO 225/55 R17 109/107 CELSIUS CARGO	7,0
Przednie prawe:	*TOYO 225/55 R17 109/107 CELSIUS CARGO	7,0
Tylne lewe:	*TOYO 225/55 R17 109/107 CELSIUS CARGO	7,0
Tylne prawe:	*TOYO 225/55 R17 109/107 CELSIUS CARGO	7,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja komunikatów komp. pokł.	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPIK.

Uwaga:

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w

aukcji.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne tylne	P	Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej		
3	Drzwi tyłu nadwozia		Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		130-160 μm	
2	Dach		130-160 μm	
3	Błotnik przedni	L	130-160 μm	
4	Drzwi przednie	L	130-160 μm	
5	Poszycie boku	L	130-160 μm	
6	Błotnik tylny	L	130-160 μm	
7	Błotnik przedni	P	130-160 μm	
8	Drzwi przednie	P	130-160 μm	
9	Drzwi tylne	P	130-160 μm	
10	Błotnik tylny	P	130-160 μm	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		130-160 μm	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
3	Zderzak tylny		Zarysowany		
4	Odblask tylny w zderzaku	P	Pęknięty		
5	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni	P	Zabrudzony		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Przyspieszenia pojazdu | BEZ UWAG |
| 3 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 4 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 5 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 6 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 8 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

Komunikat komputera pokładowego:

- przegląd B wymagany od 172 dni,

Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|--|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2 szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny | Do oględzin okazano kopię tymczasowego dowodu rejestracyjnego. |
| 3 | Instrukcja obsługi | TAK |
| 4 | Gaśnica | TAK |
| 5 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |
| 6 | Apteczka | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Salon Polska
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii pojazdu zgodny z DR
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11




Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19




Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27




Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32




Fot. nr 33




Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42




Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46

PL RZECZPOSPOLITA POLSKA
POZWOLENIE CZASOWE

PREZYDENT WROCŁAWIA
50-032 WROCŁAW
GABRIELI ZAPOLSKIEJ 4
ORGAN WYDAJĄCY

CEL WYDANIA POZWOLENIA CZASOWEGO Art. 74 ust. 2 pkt 1

A DW 8WT17

D.1 MERCEDES-BENZ
D.2 639/4
D.3 KWE05320SXX 2EDR0XX2ZSXX
D.3 EVITO

RODZAJ POJAZDU / PRZEZNACZENIE
SAMOCHÓD CIĘŻAROWY

DOPUSZCZALNA ŁADOWNOŚĆ 935 NAWIEKSIY DOP. NACISK OSI 17,15

E W1V44760314163415

B 2022-10-26 | **I** 2022-10-26 | **H** 2022-11-25

SERIA PC/AAK 1262266

Fot. nr 47

C.1.1. PKO LEASING S.A. IV ODDZ. WE WROCŁAWIU
C.1.2. 47219176700720
C.1.3. 50-428 WROCŁAW
KRAKOWSKA 119
C.2.1. PKO LEASING S.A. IV ODDZ. WE WROCŁAWIU
C.2.2. 47219176700720
C.2.3. 50-428 WROCŁAW
KRAKOWSKA 119

C

F.1	3200	F.2	3200	F.3	---
G	2265	O.1	---	O.2	---
P.1	---	P.2	85,00	P.3	EE/---/---
S.1	2	S.2	---	L	2

POZWOLENIE CZASOWE PRZEDŁUŻONO DO:

ADNOTACJE

PREZYDENT m. p.
PROFIS
150

Fot. nr 48

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu