

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	80/05/08/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	21/011155
Wykonawca raportu:	Artur Kawęcki
Przedmiot raportu:	Wózek widłowy wielokierunkowy Combilift CB 2500
Nr fabryczny:	60968
Data sporządzenia raportu:	12-08-2025
Wartość rynkowa:	-
Wartość dla wymuszonej sprzedaży:	-



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 07.08.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem raportu jest wózek widłowy wielokierunkowy Combilift CB 2500 wykorzystywany w transporcie bliskim i magazynowaniu towarów o znacznej masie, długich i nieporęcznych ładunków na paletach.. Znajduje zastosowanie w magazynach, fabrykach.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Wózek widłowy wielokierunkowy
Producent:	Combilift
Typ/model:	CB 2500
Numer fabryczny:	60968
Przebieg:	1151 mth
Rok produkcji:	2021

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Udźwig nominalny:	2500 kg
Środek ciężkości:	600 mm
Masa własna:	6300 kg
Wysokość podnoszenia:	6 000 mm
Maszt:	Triplex
Szerokość całkowita:	1500 mm
Długość wideł:	1150 mm
Napęd:	LPG
Prędkość max:	12 km/h
Wyposażenie:	Przesuw boczny wideł Oświetlenie robocze

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna zmagazynowana na hali – zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych.

Wózek uruchomiono przy użyciu butli zastępczej. Butla nie jest elementem wyposażenia. Praca nie budzi zastrzeżeń. Wykonano próbę podstawowych ruchów roboczych bez obciążenia – nie stwierdzono nieprawidłowości. Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności podczas pracy pod obciążeniem.

Stwierdzono uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zabrudzenia, zarysowań, ognisk korozji.

Dodatkowo stwierdzono:

- poziom oleju hydraulicznego – minimum,
- obudowy boczne – liczne zarysowania, starcia powłoki lakierowej,
- pokrywa silnika – zarysowania,

Nie stwierdzono wycieków z układu hydraulicznego.

Stan wizualny ocenia się na dobry.

Na tabliczce znamionowej znajduje się oznakowanie CE.

Do oględzin nie okazano ważnej dokumentacji UDT. Na podstawie naklejki na maszynie, ważność badań do 04/2025

Zgodnie z naklejką wewnątrz kabiny następny przegląd przy przebiegu 1200 mth.

Przetawiono dokumentację środka technicznego:

1. Faktura zakupu

Do wózka okazano 1 kluczyk do stacyjki.

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzecznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.







