

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	91/18/12/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	24/000752
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Urządzenie kosmetyczne MAGNIFICO II PREMIUM
Nr fabryczny:	V8C2093148EX23
Data sporządzenia:	23-12-2025



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 22.12.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest urządzenie kosmetyczne MAGNIFICO II PREMIUM przeznaczone do modelowania sylwetki, redukcji tkanki tłuszczowej. Urządzenie wyposażone w 4 głowice wykorzystujące technologie takie jak: liposukcja kawitacyjna, masaż podciśnieniowy, radiofrekwencja, masaż rolkami, podczerwień. Znajduje zastosowanie w gabinetach kosmetycznych.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Urządzenie kosmetyczne
Producent:	Beijing Anchorfree Technology Co.
Dystrybutor:	MIMARI
Typ/model:	MAGNIFICO II PREMIUM
Numer fabryczny:	V8C2093148EX23
Rok produkcji:	-

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Wyświetlacz:	Dotykowy
Podciśnienie:	Ciśnienie całkowite: 90kPA-25kPA Ciśnienie względne: 10kPA-75kPA
Fala radiowa:	Moc: 150W Częstotliwość: 500kHz, 750kHz, 1MHz Głębokość działania: DEEP/MIDDLE/HIGH
Liposukcja kawitacyjna:	Moc: 60W Częstotliwość: 60 kHz
Podczerwień:	Moc: 16W , 40W Długość fali: 850 nm
Wymiary:	620x520x1600 mm
Waga:	55 kg
Zasilanie:	230 V
Wyposażenie:	Przewód zasilający Głowica – 4 szt. Włącznik nożny Zasobnik na wodę

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

Urządzenie podłączono do zasilania i uruchomiono. W trakcie oględzin podłączono do urządzenia głowice oraz włącznik nożny – każda z głowic uruchomiła się, nie stwierdzono nieprawidłowości. Ze względu na brak przeszkolonego personelu, brak możliwości pełnego sprawdzenia w działaniu. Istnieje ryzyko wystąpienia wad i niesprawności w warunkach pracy.

Zalecana obsługa serwisowa przed dalszą eksploatacją.

Na urządzeniu zidentyfikowano oznaczenia CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – drobne zarysowania, zabrudzenia.

Stan wizualny ocenia się na dobry.

Do oględzin nie okazano historii serwisowania.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu
2. Deklarację zgodności WE
3. Podręcznik zabiegowy
4. Instrukcję obsługi

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzecznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.











