

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	37/20/03/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	01394/PR/20
Wykonawca raportu:	Przemysław Kaluźny
Przedmiot raportu:	Prasa zwijająca zmiennokomorowa Kuhn VB 3160
Nr fabryczny:	KNLA1002J40B01988
Data sporządzenia raportu:	26-03-2025r.



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing.

Przedmiot raportu

W dniu 24-03-2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie magazynu zleceniodawcy w Tarczynie.

Przedmiotem raportu jest prasa zwijająca zmiennokomorowa Kuhn VB 3160.

Dane identyfikacyjne:

Nazwa:	Prasa zwijająca zmiennokomorowa
Producent:	Kuhn
Typ/model:	VB 3160
Numer fabryczny:	KNLA1002J40B01988
Rok produkcji:	2020

Podstawowe dane techniczne:

Średnica beli:	80-160cm
Szerokość beli:	120cm
Ilość palców:	5 szt.
Ilość noży tnących:	14 szt.
Długość cięcia:	70mm
Szerokość podbieracza:	230cm
Wymiary transportowe:	4,02x2,67x2,46m
Masa własna:	2800KG

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Przedmiot zlokalizowany na placu depozytowym, nie posiada napędu własnego – brak możliwości sprawdzenia w działaniu. Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności. Stwierdzono typowe uszkodzenia eksploatacyjne w postaci zarysowań i drobnych wgnieceń. Brak uszkodzeń elementów konstrukcyjnych mających wpływ na sprawność techniczną.

Stan przedmiotu na dzień oględzin ocenia się jako dobry.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania

dyrektyw UE.

Numer seryjny na elemencie stałym zgodny z tabliczką identyfikacyjną.

Dane techniczne przyjęto na podstawie tabliczki identyfikacyjnej oraz broszury widniejącej na stronie internetowej producenta.

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.



















