

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/99460/25/12/16
Nr zlecenia/szkody: 23/037930
Data zlecenia: 16-12-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0152639
Producent	TOYOTA
Model	RAV4 21-
Typ/wersja	RAV4 2.5 Hybrid Comfort 4x2
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1622
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2135
Rozstaw osi 1/2	2690
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	2487
Moc silnika [KM/kW]	177/131
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	NO433AW
VIN	JTMW53FV20J028375
Data 1. rejestracji	13-11-2023
Data nast. bad. techn.	13-11-2026
Rok produkcji	2023 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	55 128 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	szary/UNI

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DUNLOP, GRANDTREK PT30	225/60 18 100H	4,0 mm
	lewe	DUNLOP, GRANDTREK PT30	225/60 18 100H	4,0 mm
tylna	prawe	DUNLOP, GRANDTREK PT30	225/60 18 100H	4,0 mm
	lewe	DUNLOP, GRANDTREK PT30	225/60 18 100H	4,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. 6 głośników
2. ABS
3. Antena dachowa Shark-Fin
4. Asystent głosowy, inteligentny
5. BA - system wspomagania nagłego hamowania
6. Czujnik deszczu i wycieraczki inteligentne
7. Czujnik zmierzchu i automatyczne światła
8. Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył
9. Deska rozdzielcza + miękkie materiały wykończeniowe
10. Digital Cockpit – cyfrowy wyświetlacz na tablicy wskaźników (12.3")
11. Dywaniki welurowe
12. EBD - elektroniczny system rozdziału sił hamowania
13. ESP - system stabilizacji toru jazdy
14. Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem 225/65
15. Fotel kierowcy z regulacją wysokości
16. Fotele z profilowanym podparciem bocznym
17. Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb kierowcy i pasażera pierwszego rzędu
18. Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb pasażerów drugiego rzędu
19. Gałka dźwigni zmiany biegów pokryta skórą
20. Gniazda 12V (x2) w konsoli centralnej
21. Gniazdo 12V w bagażniku
22. Gniazdo USB w konsoli centralnej
23. Grill przedni w kolorze grafitowym
24. Gwarancja 10 lat na akumulator hybrydowy
25. Gwarancja 3-letnia fabryczna z limitem przebiegu do 100 000 kilometrów
26. Gwarancja 5-letnia fabryczna elementów układu hybrydowego z limitem przebiegu do 100 000 kilometrów
27. Hamulec postojowy elektryczny
28. Immobilizer
29. Interfejs Apple CarPlay (połączenie bezprzewodowe), interfejs Android Auto (połączenie przewodowe)
30. Kamera cofania (BGM)
31. Kanapa tylna, składana i dzielona w stosunku 60:40
54. Podsufitka w kolorze jasnym
55. Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy
56. Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera
57. Podłoga bagażnika obracana podwójna (spód wykończony materiałem antypoślizgowym)
58. Podłoga bagażnika, podwójna
59. Podłokietnik przedni
60. Podłokietnik tylny
61. Prędkościomierz cyfrowy
62. Regulacja świateł głównych automatyczna
63. Relingi dachowe w kolorze fortepianowej czerni
64. Roleta bagażnika zasłaniająca przestrzeń bagażową
65. Spojler tylny
66. Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
67. System AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System)
68. System Bluetooth umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem
69. System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall)
70. System kontroli trakcji TRC
71. System mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych tylnych siedzeniach (ISOFIX)
72. System monitorowania ciśnienia w ogumieniu
73. System multimedialny Toyota Smart Connect z kolorowym ekranem dotykowym (10,5 HD)
74. System opóźnionego wyłączenia świateł Follow me home
75. System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (SC)
76. System przypominający o sprawdzeniu tylnych foteli przed opuszczeniem pojazdu (RSRS)
77. System rozpoznawania znaków drogowych (RSA)
78. System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSC
79. System utrzymujący pas ruchu (LTA)
80. System ułatwiający składanie drugiego rzędu siedzeń (Toyota Easy Flat)
81. System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)
82. System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS)
83. Szyby przednie i tylne elektrycznie regulowane
84. TRC - system kontroli trakcji

- | | |
|---|--|
| 32. Kierownica multifunkcyjna z obsługą systemów multimedialnych | 85. Tapicerka materiałowa |
| 33. Kierownica skórzana | 86. Tempomat inteligentny, adaptacyjny (IACC) |
| 34. Klamki zewnętrzne lakierowane | 87. Toyota Smart Connect – zdarzenia drogowe |
| 35. Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa | 88. Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z funkcją wykrywania pieszych, rowerzystów |
| 36. Kolumna kierownicy regulowana w pionie i w poziomie | 89. Uruchamianie silnika przyciskiem |
| 37. Komputer pokładowy | 90. Usługi łączności Toyota Connected Car |
| 38. Kurtyny powietrzne | 91. VSC - system stabilizacji toru jazdy |
| 39. Lakier uni | 92. Wskaźnik stanu hybrydowego układu napędowego |
| 40. Listwa okienna, chromowana | 93. Wykończenie końcówek układu wydechowego, chromowane |
| 41. Lusterka boczne podgrzewane | 94. Wykończenie wnętrza skórą ekologiczną |
| 42. Lusterka boczne składane elektrycznie | 95. Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci |
| 43. Lusterka lakierowane zewnętrzne | 96. Zamek centralny sterowany zdalnie |
| 44. Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych | 97. Zdalne odblokowywanie i blokowanie zamka centralnego poprzez aplikację MyT |
| 45. Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie | 98. Zdalne sterowanie klimatyzacją poprzez aplikację MyT |
| 46. Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się) | 99. Zdalne uruchamianie świateł awaryjnych poprzez aplikację MyT |
| 47. Nawiewy dla tylnego rzędu siedzeń | 100. Zestaw do naprawy przebitej opony |
| 48. Nawigacja Connected z mapami online i offline oraz 4-letnią darmową transmisją danych | 101. Zestaw haczyków w bagażniku do zabezpieczenia bagażu |
| 49. Obrotomierz | 102. Światła automatyczne drogowe (AHB) |
| 50. Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB) | 103. Światła do jazdy dziennej LED |
| 51. Ogranicznik prędkości automatyczny (ASL) | 104. Światła główne w technologii LED (Basic LED) |
| 52. Osłona przedniego zderzaka w kolorze srebrnym | 105. Światła przeciwmgielne LED |
| 53. Osłona tylnego zderzaka w kolorze szarym | 106. Światła tylne pozycyjne i stopu w technologii LED |

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

1. Pakiet Style -
- Szyby tylne przyciemniane
- Felgi aluminiowe 18 z ogumieniem 225/60
- Koło zapasowe, dojazdowe
- System bezkluczykowego dostępu do samochodu (Inteligentny kluczyk)
- Stacja do bezprzewodowego ładowania telefonu w konsoli centralnej
- Drzwi bagażnika elektrycznie unoszone otwierane bezdotykowo
- Felgi aluminiowe 18 z ogumieniem 225/60

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

KorektyPierwsza rejestracjaPrzebiegWyposażenieOgumienieInne

Wcześniejsze naprawy -
Braki, uszkodzenia stan -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 01-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 19-01-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	150 - 200
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	150 - 200
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	150 - 1000
8	Drzwi tylne lewe	150 - 200
9	Ściana boczna lewa	150 - 2000
10	Pokrywa/klapa tylna	do 150
11	Ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	do 150
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

fabryczne

-
- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
 - Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
 - Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
 - Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
 - Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
 - Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
 - Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach

strona 6/33

występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Aktywna kontrolka ciśnienia w kołach. Rysy na samochodzie. Widoczne wady lakiernicze. Odpryski na szybie czołowej.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.


Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 36.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40.

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 42.

Listwa krawędzi błotnika tyl L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.
Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 48.
Wykładzina(y) słupka przedniego L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Wykładzina(y) słupka tylnego L - Rysa/odprysk 1