

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający wycenę:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	52/30/01/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	25/009853
Wykonawca wyceny:	Albert Kaluźny
Przedmiot wyceny:	Koparka gąsienicowa Liugong CLG915E
Nr fabryczny:	CLG915EZHME097781
Data sporządzenia wyceny:	09-02-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 06.02.2026 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec przez rzeczoznawcę: Sebastian Konopik

Przedmiotem wyceny jest koparka gąsienicowa Liugong CLG915E maszyną roboczą z grupy maszyn budowlanych.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Koparka gąsienicowa
Producent:	Liugong
Typ/model:	CLG915E
Numer fabryczny:	CLG915EZHME097781
Rok produkcji:	2021

Podstawowe dane techniczne

Wskazanie licznika czasu pracy:	4223h
Masa własna:	15400kg
Wymiary:	7,75x2,93x2,49m
Maksymalny zasięg:	8,62m
Siła zrywająca:	96,6kN
Moc silnika:	84,3kW
Głębokość kopania:	5,85m
Szerokość gąsienic:	500mm
Wypożenie:	- Oświetlenie robocze - Kabina ogrzewana - Klimatyzacja - Sterowanie Joystickiem - Kamera - Radioodtwarzacz - Wyjścia hydrauliczne

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Podczas oględzin przeprowadzono próbę ruchową oraz symulacje ruchów roboczych w warunkach roboczych bez obciążenia. Silnik uruchomiono. Praca silnika równomierna, prawidłowa

Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych uszkodzeń i wad podczas pracy w warunkach roboczych.

Nie stwierdzono wycieków z silnika i układów hydraulicznych.

Wizualnie maszyna w przeciętnym stanie z widocznymi licznymi zarysowaniami, zabrudzeniami czy ogniskami korozji.

Ponadto stwierdzono:

- pokrywa L – zarysowania, ogniska korozji
- przeciwwaga – zarysowania
- pokrywa P – odkształcona – ogniska korozji
- fotel operatora – przepalone miejscowo poszycie
- gaśnice – miejscowe ubytki
- łyżka oraz szybkozłączce - brak

Stan maszyny na dzień oględzin ocenia się jako przeciętny.

Numer identyfikacyjny potwierdzono na tabliczce znamionowej.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Do oględzin okazano 1 kluczyk.

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości pełnej weryfikacji w działaniu.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy wycena/opinię zastrzega, że:

- Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.



























