

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	17/28/08/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	24/038812
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Koparko-ładowarka CAT 434F
Nr fabryczny:	CAT043FCFLY00246
Data sporządzenia:	03-09-2025
Wartość rynkowa:	-
Wartość dla wymuszonej sprzedaży:	-



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 02.09.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest koparko-ładowarka CAT 434F.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Koparko-ładowarka
Producent:	CAT
Typ/model:	434F
Numer fabryczny:	CAT043FCFLY00246
Przebieg:	11591 mth
Rok produkcji:	2013

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Masa robocza:	9490 kg
Moc silnika:	74,5 kW
Skrzynia biegów:	POWERSHIFT 4-biegowa
Max. głębokość kopania:	4337 mm
Zasięg kopania:	5638 mm
Szerokość łyżki ładowarkowej:	2400 mm
Opony przód:	MICHELIN POWER CL 440/80-28
Opony tył:	MICHELIN POWER CL 440/80-28
Wyposażenie:	Przednia łyżka otwierana Tylne ramię teleskopowe Łyżka skarpowa 1500 mm Łyżka kopiąca 550 mm Klimatyzacja Radio Dodatkowe zabezpieczenie antykradzieżowe

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna zmagazynowana bez zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych.

Silnik uruchomiono. Praca silnika równomierna, prawidłowa.

Wykonano symulację ruchów roboczych bez obciążenia (podnoszenie/opuszczanie, otwieranie/zamykanie przedniej łyżki, otwieranie/zamykanie tylnej łyżki, podnoszenie/opuszczanie ramienia, obrót ramienia, wysuw teleskopu) – maszyna działa poprawnie.

Nie stwierdzono wycieków z silnika, układu hydraulicznego.

Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności podczas pracy pod obciążeniem.

Stwierdzono uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zabrudzenia, zarysowań, śladów korozji.

Stwierdzono ponadto:

- opona przednia P – niskie ciśnienie,
- błotnik przedni P – pęknięty, rozerwany,
- błotnik przedni P – pęknięty, rozerwany,
- lampa tylna P – pęknięta,
- osłona lampy tylnej P – zdeformowana,
- opona tylna P- przecięcia boku opony,
- kluczyk do stacyjki – złamany, część kluczyka wewnątrz stacyjki,

Szczegółowy stan na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Stan wizualny maszyny ocenia się na dobry.

Do oględzin okazano 2 kluczyki do stacyjki.

Nie okazano dokumentacji technicznej, historii eksploatacji, serwisowania.

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.











