

## WYCENA WARTOŚCI

<b>Zamawiający:</b>	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
<b>Numer zlecenia:</b>	34/22/06/2026/PKO LEASING REMARKETING
<b>Numer wewnętrzny:</b>	22/015229
<b>Wykonawca:</b>	Artur Kawęcki
<b>Przedmiot wyceny:</b>	Laminator LAM-52CA
<b>Nr fabryczny:</b>	-
<b>Data sporządzenia:</b>	28-06-2026



## Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

## Przedmiot wyceny

W dniu 23.06.2026r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest laminator LAM-52CA wykorzystywany do jednostronnego laminowania na gorąco (foliowania termicznego) arkuszy papieru w drukarniach. Służy do zabezpieczenia i uszlachetniania wydruków. Znajdujący zastosowanie w drukarniach offsetowych i cyfrowych.

### Dane identyfikacyjne

<b>Nazwa:</b>	Laminator (foliarka)
<b>Producent:</b>	LAMINATOR KFT
<b>Model:</b>	LAM-52CA
<b>Numer fabryczny:</b>	-
<b>Rok produkcji:</b>	-

### Podstawowe dane techniczne (wg specyfikacji producenta) i wyposażenie

<b>Rozmiar arkusza:</b>	Min. 220x250 mm Maks. 520x720 mm
<b>Gramatura:</b>	110-350 g/m <sup>2</sup>
<b>Prędkość:</b>	12 m/min
<b>Cylinder grzejny (średnica):</b>	120 mm
<b>Wymiary:</b>	1200x3200x1500 mm
<b>Waga:</b>	350 kg
<b>Zasilanie:</b>	400 V
<b>Wyposażenie:</b>	Przewód zasilający Stół odbiorczy

### Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna zmagazynowana na hali – zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin maszyny nie podłączono do zasilania – wymaga zasilania 400V, Ze względu na brak operatora, podczas oględzin nie było możliwe uruchomienie i sprawdzenie działania maszyny. Konieczność obsługi serwisowej przed dalszą eksploatacją. Istnieje ryzyko ujawnienia niesprawności oraz braków w kompletacji w trakcie eksploatacji.

Na maszynie nie stwierdzono tabliczki znamionowej. Brak oznaczeń producenta na maszynie. Identyfikacja na podstawie dołączonej dokumentacji, analizy rynku oraz oględzin z natury.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia.

Dodatkowo stwierdzono:

- pod maszyną stwierdzono zdemontowany zastępczy sterownik,
- rolka robocza – zabrudzenia,

Stan wizualny ocenia się na dostateczny.

Szczegółowy stan widoczny na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Do oględzin nie okazano instrukcji obsługi, historii serwisowej, eksploatacji.

Przedstawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu
2. Deklarację zgodności
3. Schematy elektryczne

**Uwaga:**

**Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.**

**W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.**

**Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, –co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.**

**CE:**

**Rzecznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.**

## Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

## Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.







