

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	97/19/12/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	01708/FE/22
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Poziome centrum obróbcze HELLER H2000
Nr fabryczny:	53711
Data sporządzenia:	29-12-2025



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 22.12.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest poziome centrum obróbcze HELLER H2000, wykorzystywane do toczenia i frezowania CNC, wiercenia, gwintowania, itp. Umożliwia obróbkę części dla różnych gałęzi przemysłu. Maszyna wyposażona w sterowanie numeryczne CNC.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Poziome centrum obróbcze
Producent:	HELLER
Typ/model:	H2000
Numer fabryczny:	53711
Rok produkcji:	2014
Godziny pracy:	Czas podłączenia: 67011 h Czas pracy wrzeciona: Brak danych

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Wymiary stołu:	500x400 mm
Obszar roboczy osi X:	630 mm
Obszar roboczy osi Y:	630 mm
Obszar roboczy osi Z:	630 mm
Maks wysokość obrabianego przedmiotu:	850 mm
Maks waga obrabianego przedmiotu:	600 kg
Szybkość szybkiego posuwu w osiach X,Y,Z:	65 000 mm/min
Maks obroty wrzeciona:	Brak danych
Sterowanie:	Siemens 840D sl
Wymiary (przybliżone):	6300x2750x3400 mm
Masa (przybliżona):	9400 kg
Zasilanie:	400 V
Wyposażenie:	Stół obrotowy – 2 x 500x400 mm Magazyn narzędzi – 54 pozycje

Przenośnik wiórów KNOLL 600 K-1, nr seryjny: 619470, rok produkcji: 2014

Stacja przygotowania chłodziwa KNOLL VRF 250, nr seryjny: 619472, rok produkcji: 2014

Urządzenie chłodnicze BKW DL54V-1KSW, nr seryjny: 1410821204/1

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna zmagazynowana na hali – zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin maszyny nie podłączono do zasilania – wymaga zasilania 400V. Ze względu na stopień demontażu oraz brak operatora, podczas oględzin nie było możliwe uruchomienie i sprawdzenie działania maszyny. Konieczność obsługi serwisowej przed dalszą eksploatacją. Istnieje ryzyko wystąpienia wad i niesprawności oraz braków w kompletacji w warunkach pracy.

Zalecana obsługa serwisowa przed dalszą eksploatacją.

Na tabliczce znamionowej brak oznaczenia CE, ponad tabliczką znamionową znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia.

Dodatkowo stwierdzono:

- wycieki oleju hydraulicznego (mogą wynikać z demontażu maszyny),
- demontaż drzwi oraz obudów bocznych.

Szczegółowy stan urządzenia na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Stan wizualny ocenia się na dostateczny.

Wyposażenie na podstawie oględzin z natury. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Do oględzin nie okazano dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi, specyfikacji, historii użytkowania, serwisowania.

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzecznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.













