

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	30/18/02/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	22/020158
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Ploter plazmowy WEMTECH DT 150/300 WENT SERVO
Nr fabryczny:	268
Data sporządzenia:	24-02-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 23.02.2026 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest ploter plazmowy (wypalarka) WEMTECH DT 150/300 WENT SERVO przeznaczona do cięcia oraz żłobienia stali węglowej i stopowej, stali nierdzewnej, arkuszy galwanizowanych, aluminium i jego stopów, blach mosiężnych, brązowych. Cięcie plazmowe generuje niższe koszty niż cięcie laserowe lub wodą. Znajduje zastosowanie w branży produkcyjnej.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Ploter plazmowy
Producent:	WEMTECH
Model:	DT 150/300 WENT SERVO
Numer fabryczny:	268
Rok produkcji:	2022

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Pole robocze:	1500 x 3000 mm
Zakres osi Y:	150 mm
Maks. moc:	do 100 mm
Prędkość przejazdów:	15 m/min
Napędy:	Silniki krokowe
Rodzaj stołu:	Wentylowany – podzielony na 6 sekcji do odciągu spalin
Parametry cięcia (źródło Powermax 65 SYNC):	Cięcie jakościowe: 25 mm przy prędkości 250 mm/min Cięcie jakościowe: 20 mm przy prędkości 500 mm/min Przebijanie: 16 mm
Zasilanie:	400 V
Waga:	2000 kg
Wyposażenie:	Obrotnica do cięcia rur i profili, długość: 7m, pole pracy: 6000x160 mm Źródło plazmy Hypertherm Powermax65 SYNC, nr seryjny: 65SS-002310, rok produkcji: 2022 Pulpit sterujący

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna zmagazynowana na hali – zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin maszyny nie podłączono do zasilania - wymaga zasilania 400 V – brak możliwości sprawdzenia w działaniu ze względu na brak przeszkolonego operatora. Maszyna zdemontowana do transportu – konieczność ponownego montażu. Istnieje ryzyko ujawnienia niesprawności oraz braków w kompletacji w trakcie eksploatacji.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia.

Dodatkowo stwierdzono:

- portal z palnikiem – zdemontowany,

Stan wizualny ocenia się na dobry.

Szczegółowy stan widoczny na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Do oględzin nie okazano historii serwisowej, eksploatacji.

Przystawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu
2. Instrukcja + pendrive do źródła plazmy
3. Instrukcja obsługi

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzecznik nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.







