

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	26/27/02/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	01721/PI/20
Wykonawca raportu:	Przemysław Kaluźny
Przedmiot raportu:	Ploter frezujący POLSKA GRUPA CNC 2030 ATC
Nr fabryczny:	564082020
Data sporządzenia raportu:	07-03-2025



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 03.03.2025r. przeprowadzono oględziny na terenie magazynu zleceniodawcy w Słomczynie.

Przedmiotem raportu jest ploter frezujący 2030 ATC jest to maszyna, przeznaczona do obróbki materiałów takich jak drewno, materiały drewnopochodne (np. płyta wiórowa, MDF, OSB), tworzywa sztuczne (plexi, PCV, HPL), kompozyty (dibond, carbon, alucobond) oraz metale miękkie.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Ploter frezujący
Producent:	POLSKA GRUPA CNC
Typ/model:	2030 ATC
Numer fabryczny:	564082020
Rok produkcji:	2020
Czas pracy:	Brak danych

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Moc zainstalowana:	15kW
Moc wrzeciona:	9kW
Prędkość wrzeciona:	od 6 000 do 24 000 obr./min
Pole robocze:	2100 x 3100 mm
Magazyn narzędzi:	6 pozycji
Zakres osi Z:	300 mm
Typ stołu:	podciśnieniowy
Masa:	2900kg
Zasilanie:	400V
Wymiary:	Długość: Około 3500 mm Szerokość: Około 2600 mm Wysokość: Około 1700 mm
Wyposażenie dodatkowe:	Bariera optyczna (elektroniczny system bezpieczeństwa) BO-04, nr seryjny: 1120082020, rok produkcji: 2020

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się w hali magazynowej, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin ze względu na zasilanie 400V przedmiotu nie uruchomiono. Brak możliwości sprawdzenia poprawności w działaniu w warunkach magazynowych. Istnieje ryzyko ujawnienia niesprawności w trakcie

eksploatacji. Wizualnie przedmiot w stanie przeciętym noszący liczne zarysowania, zabrudzenia czy deformacje, ponadto stwierdzono brak elementów instalacji elektrycznej, głowicy frezującej oraz narzędzi w magazynie. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych braków w ukończeniu oraz uszkodzeń. Zaleca się weryfikację stanu technicznego przez wyspecjalizowany serwis.

Stan przedmiotu określa się jako przeciętny.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE. Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia. A ponadto zarysowany wyświetlacz panelu sterującego.

Przedstawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzecznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.















