

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	41/23/05/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	21/005275
Wykonawca raportu:	Artur Kawęcki
Przedmiot raportu:	Forwarder JOHN DEERE 1510G
Nr fabryczny:	1WJ1510GCML004822
Data sporządzenia raportu:	30-05-2025
Wartość rynkowa:	-
Wartość dla wymuszonej sprzedaży:	-



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 29.05.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem raportu jest forwarder JOHN DEERE 1510G jest to maszyna przeznaczona do prac leśnych. Znajduje zastosowanie podczas nasiębniernej zrywki drewna. Jest to maszyna samo załadownicza. Drewno przy pomocy żurawia ładowane jest na maszynę.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Forwarder
Producent:	JOHN DEERE
Numer seryjny:	1WJ1510GCML004822
Typ/model:	1510G
Rok produkcji:	2021
Wskazanie licznika czasu pracy:	6180 h

Podstawowe dane techniczne

Masa własna:	19200 kg
Liczba osi:	4
Moc silnika:	164 kW
Dopuszczalna ładowność:	15 000 kg
Siła uciągu:	185 kN
Wymiary transportowe:	9570x2950x3800 mm
Żuraw:	JOHN DEERE CF 7S-XI10 nr seryjny: WJ0CF7SX02281, rok produkcji: 2021
Wysięg żurawia:	9800 mm
Udźwig max:	2845 kg
Kąt obrotu:	380 °
Ogumienie przód:	NOKIAN FOREST KING F 710/45-26.5
Ogumienie tył:	NOKIAN FOREST KING F 710/45-26.5
Wypożazenie:	Webasto Klimatyzacja Dodatkowa osłona chłodnicy Przedłużenie ramy Chwytek Hydraulicznie podnoszona i przesuwana krata

Kłonice 4 pary
Fotel komfortowy podgrzewany
Kabina poziomowana
Lemiesz

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna znajduje się na placu magazynowym, nie zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych. Silnik uruchomiono - praca silnika nie budzi zastrzeżeń. Po uruchomieniu włączono wyświetlacz maszyny, następnie wykonano próbę ruchową oraz symulację ruchów roboczych żurawia, podnoszenie/opuszczanie lemiesz – nie stwierdzono nieprawidłowości. Istnieje ryzyko wystąpienia wad i niesprawności w warunkach pracy.

Stwierdzono zapocenia olejowe w dolnej części silnika oraz zapocenia olejowe w miejscach łączy hydraulicznych. Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych.

Stwierdzono typowe uszkodzenia eksploatacyjne w postaci zarysowań, deformacji czy śladów korozji.

Dodatkowo stwierdzono:

- ogumienie – liczne przecięcia, bieżnika oraz boków opon, starte boki uniemożliwiające odczytanie wszystkich danych,

Stan techniczny ocenia się jako dobry.

Do maszyny dołączony 1 klucz do stacyjki.

Na maszynie znajduje się naklejka z terminem badań UDT do 01/2026. Do oględzin nie okazano książki rewizyjnej, dokumentacji technicznej.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.













