

## WYCENA WARTOŚCI

<b>Zamawiający:</b>	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
<b>Numer zlecenia:</b>	130/24/04/2026/PKO LEASING REMARKETING
<b>Numer wewnętrzny:</b>	PC25/004137
<b>Wykonawca:</b>	Artur Kawęcki
<b>Przedmiot wyceny:</b>	Tester usterek TEXA AXONE NEMO LIGHT + TXT 2 MULTIHUB
<b>Nr fabryczny:</b>	DARRT001867/DN5ST001357
<b>Data sporządzenia:</b>	30-04-2026



## Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

## Przedmiot wyceny

W dniu 28.04.2026r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest tester usterek TEXA składający się z testera TEXA AXONE NEMO LIGHT oraz interfejsu diagnostycznego TXT 2 MULTIHUB. Umożliwia diagnostykę wszystkich typów pojazdów: osobowych, ciężarkowych, rolniczych, motocykli oraz łodzi. Funkcje: odczyt i kasowanie błędów, odczyt parametrów systemu i stanów aktywacji, regulację, kodowanie, oscyloskop, multimetr, resetowanie serwisu.

### Dane identyfikacyjne

<b>Nazwa:</b>	Tester usterek
<b>Producent:</b>	TEXA
<b>Typ/model:</b>	TEXA AXONE NEMO LIGHT/TXT 2 MULTIHUB
<b>Numer fabryczny:</b>	DARRT001867/DN5ST001357
<b>Rok produkcji:</b>	Brak danych

### Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

<b>System operacyjny:</b>	Windows 11 Pro (data instalacji: 05.11.2025)
<b>Oprogramowanie:</b>	TEXA IDC 6 (aktywne moduły CAR)
<b>Ekran</b>	Dotykowy, 12-calowy
<b>Aparaty fotograficzne:</b>	Przedni: 5 Mpix Tylny: 5 Mpix
<b>Zasilanie</b>	Bateria, zasilacz
<b>Bezprzewodowe urządzenia zewnętrzne:</b>	WiFi, Bluetooth
<b>Wyposażenie</b>	Skrzynka na tester, skrzynka na interfejs Przewód komunikacyjny Ładowarka sieciowa Instrukcja obsługi

### Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się w hali magazynowej, zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenie TEXA AXONE NEMO LIGHT podłączono do zasilania i uruchomiono. Oprogramowanie uruchomiło się dokonano przejścia przez menu. Oprogramowanie wskazuje na aktualne oprogramowanie. Brak możliwości weryfikacji sprawności w warunkach magazynowych ze względu na brak przeszkolonego operatora. Testera TXT MULTIHUB nie podłączono. Możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń w trakcie eksploatacji.

Urządzenie nosi typowe ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia itp.

Szczegółowy stan widoczny w dokumentacji fotograficznej.

Stan wizualny ocenia się na dobry.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Przedstawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

#### **Uwaga:**

**Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.**

**W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.**

**Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.**

#### **CE:**

**Rzecznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.**

## Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

## Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.





