

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	104/07/05/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	23/040462
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Drukarka UV PEGASUS AXIS 5TH PE3 6090
Nr fabryczny:	PA609026052023293
Data sporządzenia:	15-05-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 12.05.2026r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest drukarka UV PEGASUS AXIS 5TH PE3 6090 z ruchomym stołem, wykorzystywana do bezpośredniego zadruku gadżetów reklamowych, grafiki oraz różnorodnych materiałów o wysokości do 18cm. Możliwość druku na tworzywach sztucznych, drewnie, metalu, aluminium, szkle.

Urządzenie pochodzi z rynku Chińskiego oferowane przez dystrybutora w Polsce pod inną nazwą handlową.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Drukarka UV
Producent:	Brak danych
Dystrybutor:	PEGASUS UV
Model:	AXIS 5TH PE3 6090
Numer fabryczny:	PA609026052023293
Rok produkcji:	2023
Główce drukujące:	2 x Epson i1600
Konfiguracja atramentów:	CMYK + White + Varnish
Technologia druku:	Inkjet piezoelektryczny (druk UV LED / UV-DTF)
Grubość materiału:	Do 180 mm
Rozdzielczość:	Maks 1440 dpi
Maks obszar zadruku:	600mm x 900mm
Waga:	170 kg
Zasilanie:	230 V, 50 Hz
Wyposażenie:	Komputer All-in-One HP, nr seryjny: 8CC1521RN3 Zasilacz do komputera Mysz + klawiatura bezprzewodowa Zasilacz awaryjny UPS (brak tabliczki znamionowej) Stolik Podstawa na kółkach pod drukarkę

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin urządzenie podłączono do zasilania – uruchomiło się, brak możliwości odczytu przebiegu oraz ilości materiałów eksploatacyjnych – nie znaleziono w menu liczników. Dokonano manualnego przesuwu oraz podnoszenia/opuszczania stołu. Brak możliwości weryfikacji głowic drukujących. Urządzenie wykonano test własny – nie stwierdzono błędów. Komputer podłączono do zasilania – podświetla się dioda przy przewodzie zasilającym, nie uruchomił się – brak możliwości weryfikacji oprogramowania. Istnieje ryzyko ujawnienia niesprawności oraz braków w kompletacji w trakcie eksploatacji. Zalecana obsługa serwisowa przed dalszą eksploatacją.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania obudowy, zabrudzenia.

Dodatkowo stwierdzono:

- przewód zasilający – brak,
- obudowa komputera – pęknięta,
- stolik – wyrwane kółka – 2 szt. , blat – uszkodzony, wyrwany fragment,

Szczegółowy stan widoczny na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianej maszyny. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Do oględzin nie okazano historii serwisowej, eksploatacji.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.









