

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	154/30/01/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	24/049493
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Centrum wiertarskie CNC 6-stronne NANXING ND510S
Nr fabryczny:	NC1630030
Data sporządzenia:	06-02-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 05.02.2026 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest centrum wiertarskie CNC 6-stronne NANXING ND510S przeznaczone do wiercenia otworów, frezowania i cięcia elementów meblowych. Znajduje zastosowanie w przemyśle meblarskim do precyzyjnej obróbki płyt drewnianych i materiałów drewnopochodnych.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Centrum wiertarskie CNC 6-stronne
Producent:	NANXING
Typ/model:	ND510S
Numer fabryczny:	NC1630030
Rok produkcji:	2024
Godziny pracy:	Brak danych

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Moc całkowita:	15,57 kW
Wymiary obrabianego przedmiotu:	Długość: 200 – 3000 mm Szerokość: 30 – 1000 mm Grubość: 10 – 60 mm
Wymiary stołu roboczego:	1232x275 mm
Prędkość obrotowa modułu wiertarskiego:	5000 obr/min
Prędkość obrotowa piły:	18 000 obr/min
Zapotrzebowanie powietrza:	0.6-0.7 MPa
Wymiary:	3962x2222x2271 mm
Masa własna:	2400 kg
Zasilanie:	400 V
Wyposażenie:	Wygradzenie Barierki bezpieczeństwa Kurtyny laserowe bezpieczeństwa Piła do rowkowania Włącznik nożny Pilot ręczny

Chłodzenie szafy sterowniczej CT-500, nr seryjny: 2024070308

Smarowanie automatyczne

Narzędzia robocze:

- wiertła pionowe 9 szt. (10 uchwytów),
- wiertła poziome 2+2 w kierunku X
- wiertła poziome 3+3 w kierunku Y

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna zmagazynowana na hali – zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin maszyny nie podłączono do zasilania – wymaga zasilania 400V. Ze względu na stopień demontażu oraz brak operatora, podczas oględzin nie było możliwe uruchomienie i sprawdzenie działania maszyny. Konieczność obsługi serwisowej przed dalszą eksploatacją. Istnieje ryzyko wystąpienia wad i niesprawności oraz braków w kompletacji w warunkach pracy.

Zalecana obsługa serwisowa przed dalszą eksploatacją.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia.

Dodatkowo stwierdzono:

- pokrywa przednia – wypięta z zawiasu,

Szczegółowy stan urządzenia na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Stan wizualny ocenia się na dobry.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianej maszyny. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Pozostałe przedmioty widniejące w dokumentacji zdjęciowej, a nie opisane w tabeli powyżej, nie podlegają wycenie.

Przetawiono dokumentację środka technicznego:

1. Faktura zakupowa
2. Instrukcja obsługi

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.









